

## قرار وزير التجارة والصناعة

رقم ٤٦١ لسنة ٢٠١٨

بإصدار اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية

### وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون

رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ ؛

وعلى قرار وزيرى الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والتجارة والصناعة

رقم ٤٢١ لسنة ٢٠٠٧؛

وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم ١٠٨١ لسنة ٢٠١٧ بشأن تعريف

المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية

الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم ١٠٨٢ لسنة ٢٠١٧ ؛

وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم ١١٣٥ لسنة ٢٠١٧ بتشكيل لجنة

اشتراطات منح التراخيص ؛

وعلى ما عرضته لجنة اشتراطات منح التراخيص ؛

وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة ؛

**قرر :**

( المادة الأولى )

يُعمل باشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية المرفقة بهذا القرار .

( المادة الثانية )

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار والاشتراطات المرفقة به .

( المادة الثالثة )

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

وزير التجارة والصناعة

**مهندس / طارق قابيل**

## اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية

### مادة (١)

في تطبيق أحكام هذه الاشتراطات يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

الجهة الإدارية المختصة : الهيئة العامة للتنمية الصناعية .

الجهة المختصة بالتراخيص المتعلقة بالإشعاعات المؤينة : هيئة الرقابة النووية والإشعاعية .

ممارسة نشاط صناعي : إقامة أية منشأة صناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعي أو تغيير مكان إقامتها .

المنشأة الصناعية : كل منشأة أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمه ، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام ، أو يجرى عمليات تغيير على أي منتج ، بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادرة من وزير التجارة والصناعة .

ويعتبر في حكم المنشأة الصناعية المخازن ومنافذ البيع والمعارض الملحقة بالمنشأة الصناعية .

المنشأة الصناعية المتوسطة : منشأة صناعية يتراوح حجم أعمالها السنوي من ٥٠ مليون جنيه مصري إلى ٢٠٠ مليون جنيه مصري ، وتعد المنشأة الصناعية الجديدة - التي ليس لها بعد حجم أعمال - منشأة صناعية متوسطة متى كان رأس مالها المدفوع يتراوح من ٥ ملايين جنيه مصري إلى ١٥ مليون جنيه مصري .

المنشأة الصناعية الصغيرة : منشأة صناعية يتراوح حجم أعمالها السنوي من مليون جنيه مصري إلى ما دون ٥٠ مليون جنيه مصري ، وتعد المنشأة الصناعية الجديدة - التي ليس لها بعد حجم أعمال - منشأة صناعية صغيرة متى كان رأس مالها المدفوع يتراوح من ٥٠ ألف جنيه مصري إلى ما دون ٥ ملايين جنيه مصري .

المنشأة الصناعية متناهية الصغر : منشأة صناعية يقل حجم أعمالها السنوي عن مليون جنيه مصري ، وتعد المنشأة الصناعية الجديدة - التي ليس لها بعد حجم أعمال - منشأة صناعية متناهية الصغر متى كان رأس مالها المدفوع يقل عن ٥٠ ألف جنيه مصري .

**الاشتراطات الفنية :** الاشتراطات اللازمة لضمان أمان المنشأة الصناعية أثناء ممارسة النشاط الصناعي بها ، وتتعلق بتأمين كافة العوامل الصناعية المحتملة التأثير أو التواجد بهذه المنشأة الصناعية ، وتطبق تبعاً لطبيعة النشاط الصناعي للمنشأة المعنية والمخاطر التي يمثها ، وتتعلق هذه الاشتراطات بصفة عامة بمفاهيم الأمان والصحة والسلامة المهنية والبيئة كل في مجال تطبيقه ، سواء كان ذلك في بيئة العمل داخل المنشأة الصناعية أو في البيئة الخارجية المحيطة بها أو على حدودها ، مع استبعاد المناطق المغلقة داخل خط الإنتاج أو المعدة والمستثناة من أية ضوابط تتعلق بأمان الإنسان .

ويجب أخذ الاشتراطات الفنية بعين الاعتبار واتباعها في حالة تخطيط أو توسيع أو تطوير مختلف المناطق الصناعية ، وفي حالة تأسيس أو توسيع أو تطوير أية منشأة أو وحدة صناعية بغض النظر عن نشاطها الصناعي ، وتُفعل هذه الاشتراطات عند طلب رخصة البناء أو عند بدء التشغيل أو لأي سبب أثناء التشغيل ، وفي حالة توفيق أوضاع أية منشأة أو وحدة صناعية قائمة وفقاً لما تطلبه قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية .

**الاشتراط الجوهري :** اشتراط خاص من الاشتراطات الفنية يكون لازماً لضمان أمان المنشأة الصناعية أثناء ممارسة النشاط الصناعي بها ، منعا للإخلال بهذا الأمان ولتلافي تعرض أي قسم بالمنشأة الصناعية لخطر داهم وشيك أو جسيم ، ويتعلق هذا الاشتراط الجوهري بصفة عامة بأحد العوامل الصناعية المؤثرة على أحد الأقسام الصناعية بالمنشأة والناتج عن تنفيذ العملية الصناعية بذلك القسم ، ويتوقف اعتبار اشتراط فني معين جوهرياً من عدمه على عوامل كثيرة أهمها طبيعة المنشأة الصناعية وطاقتها الإنتاجية وطبيعة العملية الصناعية وطبيعة العامل الصناعي الذي يحكمه هذا الاشتراط الفني ومدى خطورة العواقب المحتملة أو المترتبة على مخالفة هذا الاشتراط الفني ، والاشتراط الجوهري في منشأة أو حالة ما قد لا يعد اشتراطاً جوهرياً في منشأة أو حالة أخرى ، والعبرة بما يقرره ذوو الضبطية القضائية من ممثلي الجهة الإدارية المختصة في كل حالة على حدة ، إلا أنه مما يعد دوماً اشتراطاً جوهرياً وجوب عدم تجاوز الحد السقفي (الحد العتبي الأقصى) لشدة عامل صناعي معين أو تركيز مادة صناعية ما متواجدة في بيئة العمل بأي قسم صناعي بالمنشأة الصناعية المعنية ، حيث لا يجوز تعريض العامل لما يجاوز هذا الحد السقفي

ولو للحظة واحدة ، وكذلك وجوب عدو تجاوز كثافة تخزين المواد القابلة للاشتعال للحد المسموح به في مخزن معين بالمنشأة الصناعية المعنية ، حيث يترتب على ذلك تعرض المخزن وما يجاوره لخطر جسيم بنشوب الحريق .

**مخالفة الاشتراطات أو المخالفة العامة :** تخلف المنشأة الصناعية عن استيفاء أو استمرار الحفاظ على الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي بها ، بما يخل بأمان المنشأة الصناعية .

**المخالفة الجسيمة أو الجوهرية :** حالة خاصة من مخالفات المنشأة الصناعية ، تتحقق حال تخلفها عن استيفاء أو استمرار الحفاظ على أى اشتراط جوهرى لازم لممارسة النشاط الصناعي بها ، بما يخل بأمان أى قسم بالمنشأة الصناعية ويعرضها لخطر داهم وشيك أو جسيم ، وتتعلق هذه المخالفات الجسيمة أو الجوهرية بصفة عامة بأحد الاشتراطات الفنية المتعلقة بأحد العوامل الصناعية المؤثرة على بعض الأقسام الصناعية والناجمة عن ممارسة المنشأة لنشاطها الصناعي .

**القسم الصناعي :** جزء متصل ومحدد جغرافيا من المنشأة الصناعية ، يقوم بوظيفة أو بعمليّة صناعية محددة ومستقلة لازمة لممارسة النشاط الصناعي بالمنشأة ، ويعتبر من قبيل الأقسام الصناعية الإدارية والمكتبية والمخازن ومكاتب الأمن وأماكن خدمات التغذية والمشروبات .

**الأمن بصفة عامة :** التدابير والإجراءات القانونية والتنظيمية والمعلوماتية الهادفة لمنع ومكافحة وتحقيق الجرائم ، ويختص بتنفيذها أجهزة الأمن المعنية قانونا بذلك الغرض كل في نطاق اختصاصه دون غيرها .

**الأمن الصناعي :** التدابير والإجراءات القانونية والتنظيمية والمعلوماتية الهادفة لمنع ومكافحة وتحقيق الجرائم فى المنشآت الصناعية ، ويرتكز مجال تطبيق مفهوم الأمن على حدود المنشأة الصناعية .

**الصحة المهنية :** فرع الصحة الذى يهدف إلى الارتقاء بصحة العامل ، عن طريق توفير بيئة عمل آمنة ، وبتطبيق تدابير تنظيمية وصحية وطبية واجتماعية تهدف لضمان تمتع العامل بعافية بدنية ونفسية واجتماعية تمكنه من أداء عمله بكفاءة وإبداع ، ويختص بتنفيذ هذه التدابير الأجهزة المكلفة بذلك داخل المنشأة الصناعية وخارجها ، وينحصر مجال تطبيق الصحة المهنية فى بيئة العمل داخل المنشأة الصناعية .

**السلامة المهنية :** تدابير تنظيمية وتقنية ومعلوماتية وبيئية تطبق في منطقة العمل وتهدف للحفاظ على سلامة جسم العامل بمنع الحوادث والإصابات والأمراض المهنية التي قد تؤثر عليه ، ويختص بتنفيذ هذه التدابير الأجهزة المكلفة بذلك داخل المنشأة الصناعية وخارجها ، وينحصر مجال تطبيق السلامة المهنية في بيئة العمل داخل المنشأة الصناعية .

**البيئة :** مجموعة عوامل حية وغير حية تؤثر على الكائن الحي بطريق مباشر أو غير مباشر وفي أي فترة من فترات حياته ، وبالنسبة للإنسان تشمل البيئة كل ما يحيط به من ماء أو هواء أو تربة أو كائنات حية أو غير حية وكذلك مختلف المنشآت المحيطة به ، وبالنسبة للمنشأة الصناعية تعد أي منطقة داخل حدودها مسموح بتواجد عمال بها ضمن نطاق بيئة العمل الكلية أو الشاملة ، وداخلها يكون لكل قسم أو معدة أو منطقة عمل بيئة العمل الخاصة بها ، أما البيئة خارج حدود المنشأة الصناعية فتسمى بالبيئة الخارجية المحيطة بالمنشأة الصناعية ، وينحصر مجال تطبيق الاشتراطات البيئية في البيئة الخارجية المحيطة بالمنشأة الصناعية ، أما في نطاق بيئة العمل الكلية أو الشاملة داخل حدود المنشأة الصناعية فتتكفل الصحة والسلامة المهنية بتطبيق اشتراطات بيئة العمل بها ، وهناك مناطق مستثناة من أية ضوابط تتعلق بأمان الإنسان ولا تخضع لأية ضوابط تتعلق بالأمن أو الصحة والسلامة المهنية أو البيئة أو أية ضوابط تتعلق بمفهوم الأمان بصفة عامة ، لأن بيئتها مغلقة ومحكمة ولازمة لتنفيذ العملية الصناعية المطلوبة ، إذ لا يحتمل وجود أي شخص بها أثناء تشغيل خط الإنتاج أو المعدة ، مثل الفراغ الداخلي الذي تتم به عمليات الصهر أو غرفة احتراق الوقود بالأفران الصناعية أو الفراغ الذي تتم به مختلف التفاعلات الكيميائية في الصناعات الكيماوية أو التفاعلات البيولوجية في الصناعات البيولوجية أو المناطق التي يلزم بها توافر ضغوط أو درجات حرارة عالية أو منخفضة لا يمكن أن يتحملها إنسان .

**الأمان :** العوامل والتدابير والإجراءات القانونية والتنظيمية والتقنية (هندسية وتخطيطية) والاقتصادية والثقافية والمعلوماتية والبيئية والصحية المتعلقة بالرعاية الطبية (وقائية وتشخيصية وعلاجية) والتعليمية والاجتماعية الهادفة لتوقع ومنع ومكافحة الحوادث أو الوقائع (ذات المصدر البشري سواء عن عمد أو نتيجة خطأ أو إهمال غير متعمد ، وكذلك ذات المصدر الطبيعي أو الصناعي) وتحقيق وعلاج آثارها ، ويختص بتنفيذ كل جانب منها الأجهزة المعنية قانوناً بذلك الغرض كل في نطاق اختصاصه .

**الأمان الصناعي :** كافة مفاهيم الأمن والصحة والسلامة المهنية والبيئة داخل المنشأة الصناعية وخارجها والحدود الفاصلة بينهما ، مع استبعاد المناطق المغلقة داخل خط الإنتاج أو المعدة والمستتاة من أية ضوابط تتعلق بأمان الإنسان .

**أمان المنشأة الصناعية :** التزام المنشأة الصناعية بتطبيق كافة الاشتراطات والإجراءات المتعلقة بمفاهيم الأمن والصحة والسلامة المهنية والبيئة كل في مجال تطبيقه ، سواء كان ذلك في بيئة العمل داخل المنشأة الصناعية أو في البيئة الخارجية المحيطة بها أو على حدودها ، مع استبعاد المناطق المغلقة داخل خط الإنتاج أو المعدة والمستتاة من أية ضوابط تتعلق بأمان الإنسان ، ويعنى ذلك التزام المنشأة الصناعية باستيفاء واستمرار الحفاظ على كافة الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي بها ، بما يضمن أمان المنشأة الصناعية والبيئة والمجتمع المحيط به .

**العامل :** كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر يتقاضاه من منشأة صناعية أو يشارك في إدارتها ، سواء كان ذلك بصورة منتظمة أو بصورة عارضة ، وبغض النظر عن طبيعة عمله أو مسماه الوظيفي أو درجته المالية أو مدة خدمته .

**العامل الصناعي :** تأثير يظهر في منطقة العمل أو انبعاث يدخل إلى بيئة العمل - حيث يتواجد العامل - نتيجة لممارسة النشاط الصناعي ، وترتبط العوامل الصناعية المؤثرة بكل قسم صناعي مباشرة بالعملية الصناعية التي تتم فيه ، وبالتالي تتباين وتختلف من قسم صناعي لآخر ، وقد يمتد تأثير بعض العوامل الصناعية إلى حدود المنشأة الصناعية أو إلى المناطق أو البيئة الخارجية المحيطة بها ، مما يستوجب ضمان تحقق الاشتراطات الفنية البيئية لأمان المنشأة الصناعية على تلك المناطق ، بغض النظر عن تواجد أشخاص بتلك المناطق من عدمه .

**الخطر الداهم :** خطر وشيك أو جسيم ، ينتج عن أحد العوامل الصناعية المؤثرة بأحد الأقسام الصناعية بالمنشأة الصناعية ، مما يستوجب التعامل معه بجدية بالغة كإزمة موشكة تقتضى تطبيق خطة الطوارئ المتعلقة بذلك العامل الصناعى المسبب لهذا الخطر الداهم حال وجودها ، أو اتخاذ اللازم بالتصرف السريع والجدى والحاسم لوقف تأثير هذا العامل الصناعى المسبب لهذا الخطر الداهم ، ولو اقتضى الأمر وقف عمل معدة إنتاجية أو قسم صناعى أو خط إنتاج بكامله بالمنشأة أو حتى غلق المنشأة الصناعية أو إغلاقها بالكامل .

**الخطر الوشيك :** خطر مرجح الحدوث خلال مدى زمنى قصير وقريب لا يتجاوز غالباً ٤٨ ساعة يهدد عمال المنشأة أو أصولها أو محتوياتها أو البيئة المحيطة بها بالتعرض له بصورة سريعة أو مفاجئة .

**الخطر الجسيم :** خطر يندرج بعواقب وخيمة يهدد عمال المنشأة بإصابات فتاكة أو أمراض مهنية خطيرة أو مزمنة أو يهدد أصولها أو محتوياتها أو البيئة المحيطة بها بخسائر ثقيلة موجهة أو طويلة المدى .

**الحد العتبقى لعامل أو تأثير صناعى معين :** شدة العامل الصناعى أو تركيز المادة الصناعية الموجودة فى بيئة العمل بالقسم الصناعى الذى يعمل به العامل ، والتي يمكن أن يتعرض لها يوماً بعد يوم دون حدوث أضرار صحية له ، وينقسم إلى ثلاثة أنواع :

**الحد العتبقى للتعرض المستمر :** متوسط شدة العامل الصناعى أو تركيز المادة الصناعية الموجودة فى بيئة العمل بالقسم الصناعى الذى يتعرض له العامل بذلك القسم على مدى أسبوع عمل عادى طوال فترة عمل العامل بذلك القسم دون حدوث أضرار صحية للعامل .

**الحد العتبقى للتعرض لفترة قصيرة :** شدة العامل الصناعى أو تركيز المادة الصناعية الموجودة فى بيئة العمل بالقسم الصناعى الذى يعمل به العامل والذى يتحمل التعرض له لمدة قصيرة دون أن يتعرض لمعاناة أية أضرار صحية معتبرة ، وتعتبر المدة قصيرة حال عدم تجاوزها ١٥ دقيقة متواصلة ، وبشرط عدم تكرار هذا التعرض لأكثر من أربع مرات يومياً وعلى ألا تقل الفترة بين كل تعرض وتاليه عن ساعة على الأقل .

**الحد السقفى (الحد العتبقى الأقصى) :** حد شدة العامل الصناعى أو تركيز المادة الصناعية الموجودة فى بيئة العمل بالقسم الصناعى الذى يعمل به العامل والذى لا يجوز تعريض العامل له ولو للحظة .

**التعديل الجوهري بالمنشأة الصناعية :** تعديل يتم إجراؤه على المنشأة الصناعية يتطلب تغييراً فى الاشتراطات الصادر عنها ترخيصها .

**مكاتب الاعتماد :** مكاتب هندسية مرخص لها من الهيئة العامة لتنمية الصناعية ، لتعمل فى مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المنشآت الصناعية ، ويجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص ، لتأكد من استيفاء منشأته الصناعية للاشتراطات والإجراءات المطلوبة قانوناً واللازمة لممارسة النشاط الصناعى بهذه المنشأة ، وإعطائه شهادة اعتماد بذلك لتقديمها للهيئة العامة لتنمية الصناعية ، والتي تقبلها فى حالة عدم جود أية مخالفات جسيمة بالمنشأة وعلى مسئولية مكتب الاعتماد الذى أصدرها حال كون تسجيله لديها سارياً ، وبشرط ألا تتجاوز الفترة بين تاريخ إصدار هذه الشهادة وتاريخ تقديمها للهيئة عاملاً ميلادياً كاملاً ، كما يجوز للهيئة العامة لتنمية الصناعية تكليف أى مكتب اعتماد مسجل لديها بالقيام بعمليات معاينة أو متابعة أو تفتيش على أية منشأة صناعية داخل حدود الدولة المصرية ، لتتقن من استيفاء هذه المنشأة للاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعى بها أو استمرار حفاظها عليها ، وإصدار شهادة بذلك أو إصدار شهادة بمخالفات الاشتراطات التى يكتشفها مكتب الاعتماد أثناء قيامه بما كلف به .

**شهادة اعتماد المنشأة الصناعية :** وثيقة يصدرها مكتب اعتماد مسجل لدى الهيئة العامة لتنمية الصناعية ، ويؤكد فيها استيفاء المنشأة الصناعية للاشتراطات والإجراءات المطلوبة قانوناً واللازمة لممارسة النشاط الصناعى بهذه المنشأة ، وتعطى لطالب الترخيص لتقديمها للهيئة العامة لتنمية الصناعية .

**قائمة المراجعة (أو معايير الفحص) :** قائمة منظمة ومختصرة بضوابط وقياسات تضعها الهيئة العامة لتنمية الصناعية ، وعلى أساسها تتم عمليات المعاينة أو المتابعة أو التفتيش على أية منشأة صناعية داخل حدود الدولة المصرية ، لفحص مدى استيفاء هذه المنشأة للاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعى بها أو استمرار حفاظها عليها .



دليل ممارسة النشاط الصناعى : كتيب إلكترونى أو ورقى يتضمن كافة الاشتراطات والإجراءات المطلوبة قانوناً واللازمة لممارسة النشاط الصناعى بأية منشأة صناعية فى مصر ، والتي يتعين استيفاؤها للحصول على الترخيص الصناعى بمصر .

### مادة (٢)

تتم جميع عمليات الفحص الإجرائى (الشكلى) لأغراض استلام الطلقات أو المرفقات سواء رسومات هندسية أو تقارير مكاتب الاعتماد أو دراسات بيئية أو بيانات مطلوب استيفاؤها عن طريق قوائم المراجعة ، وفقاً لأحدث نسخة اشتراطات إجرائية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة ، والمنشورة على الموقع الرسمى لها ضمن دليل ممارسة النشاط الصناعى ، لضمان سهولة وشفافية وسرعة إنجاز كافة معاملات التراخيص الصناعية .

### مادة (٣)

لا يقبل طلب أو إخطار الترخيص حال تخلف أحد الاشتراطات الإجرائية ، وذلك بمراعاة أن مباشرة المنشآت الصناعية لنشاطها الصناعى يكون وفقاً لنظام الترخيص المسبق فى حالة الصناعات التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر ، أو وفقاً لنظام الترخيص بالإخطار فى حالة الصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر أى الصناعات قليلة المخاطر .

### مادة (٤)

تكون الإجراءات المتعلقة بممارسة النشاط الصناعى ، سواء فيما يتعلق بإقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع أو التعديل الجوهرى فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان مزاولتها للنشاط الصناعى ، أو فى حالة توفيق أوضاع المنشآت الصناعية القائمة عند صدور القانون أو حدوث أى أمر يتطلب تحول نظام ترخيص المنشأة الصناعية من نظام الترخيص بالإخطار إلى نظام الترخيص المسبق ، بناء على ترخيص صادر من الجهة الإدارية المختصة ، ووفقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية ، ودون الحاجة للحصول على موافقة أى جهة أخرى وفقاً لأى قانون آخر ، ويكون هذا الترخيص غير محدد المدة ومنتجاً لكافة آثاره ، إلا فى الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية .

## مادة (٥)

تتم جميع عمليّات الفحص الفني (الموضوعي) لأغراض المعاينة أو المتابعة أو التفتيش عن طريق قوائم المراجعة ، وفقاً لأحدث نسخة اشتراطات فنية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة ، والمنشورة على الموقع الرسمي لها ضمن دليل ممارسة النشاط الصناعي ، لضمان أمان المنشأة الصناعية ومواجهة المخاطر التي قد تنجم عن ممارسة الأنشطة الصناعية بها .

وتعنى الاشتراطات الفنية بجميع الأنشطة الصناعية بمصر ، إلا أنها تطبق بحسب النشاط الصناعي للمنشأة الصناعية المعنية ، وبالنظر للعوامل الصناعية المسببة للمخاطر بكل قسم صناعي بها على حدة .

## مادة (٦)

تنقسم الاشتراطات الفنية إلى ما يأتي :

- ١- اشتراطات فنية عامة تتعلق بعوامل صناعية شائعة في الصناعة المصرية .
- ٢- اشتراطات فنية عامة تتعلق بأقسام أو معدات صناعية شائعة في الصناعة المصرية .
- ٣- اشتراطات فنية عامة تتعلق بعوامل صناعية غير شائعة في الصناعة المصرية .
- ٤- اشتراطات فنية خاصة تتعلق بموثثات الهواء الخارجى في صناعات أو وحدات إنتاجية أو أفران أو محارق بعينها .

## مادة (٧)

تشمل الاشتراطات الفنية العامة المتعلقة بعوامل صناعية شائعة في الصناعة المصرية ما يأتي :

أولاً- الموقع العام للمنشأة الصناعية وموضعها بالنسبة للجوار :

- ١- يجب أن يتماشى النشاط الصناعي للمنشأة الصناعية مع مخطط توزيع الأنشطة الصناعية المعتمد من الجهة الإدارية المختصة ، ففي بعض الحالات قد ترى الجهة الإدارية المختصة جميع الأنشطة الصناعية المتمثلة بمناطق صناعية متجاورة عندما يلزم ذلك ، وفي حالات أخرى قد تقرر تجميع الأنشطة الصناعية المتكاملة بمناطق متجاورة لتكون منظومة متناسقة بهدف تعظيم كفاءة استخدام المدخلات والمخرجات من كل منشأة صناعية .

٢- يجب أن يكون موقع المنشأة الصناعية بعيدا بمسافة كافية عن مصادر المخاطر الطبيعية ، كمخزات السيول والشواطئ البحرية المعرضة للمد العالى ، و انصاف النهريه المعرضة للفيضان ومناطق سقوط صخور الجبال ومناطق انهيار التربة وغيرها .

٣- يجب أن يستقبل موضع المنشأة الصناعية ذات الأثر أو البصمة البيئية الضعيفة تيار الريح السائد بالموقع ، كما يجب أن يكون موضع المنشأة الصناعية ذات الأثر أو البصمة البيئية القاسية آخر ما يمر به تيار الريح السائد بالموقع ، وبصفة عامة يأتى الاتجاه العام للريح السائدة بمصر من الشمال الغربى متجها إلى الجنوب الشرقى .

٤- يجب أن تكون المساحة المقام عليها المنشأة الصناعية وفقا لقائمة النسب البنائية للأنشطة الصناعية والواردة فى الجدول رقم (٤٣) المرفق .

#### ثانيا- انبعاثات المنشأة الصناعية للهواء الجوى :

١- يجب التزام المنشأة الصناعية بالحدود القصوى لمؤثرات الهواء الخارجى المبينة بالجدول رقم (١) المرفق .

٢- حال وجود وحدات توليد للطاقة أو غلايات بأى قسم بالمنشأة الصناعية ، يجب الالتزام بالحدود القصوى للانبعاثات الصادرة منها المبينة بالجدول رقم (٢) المرفق ، كما يجب ألا يزيد المجموع الكلى للعناصر الثقيلة فى الانبعاثات الصادرة عن (مجم / م<sup>٣</sup>) ، ويجب فى حالة استخدام أى من المخلفات الصلبة غير الواردة بهذا الجدول ألا يزيد تركيز الداىوكسين والفيوران عن (٠,١ نانوجرام / م<sup>٣</sup>) .

٣- حال وجود محركات الديزل بأى قسم بالمنشأة الصناعية ، يجب الالتزام بالحدود القصوى للانبعاثات الصادرة منها المبينة بالجدول رقم (٣) المرفق .

٤- يجب ألا تتجاوز أحمال التلوث الناتجة عن المنشأة الصناعية الكمية الواردة بالدراسة والموافقة البيئية للمنشأة وتتم المحاسبة والمراجعة البيئية على كمية الانبعاثات الصادرة منها بنهاية كل عام ميلادى ، فى ضوء نتائج عمليات الرصد المستمر ونتائج العينات .

٥- يجب إحاطة موقع المنشأة الصناعية بسياج شجرى فى الحالات التى تقررهما الجهة الإدارية المختصة ، ويلزم ذلك بصورة عامة فى المواقع التى تكثر بها الرياح المحملة بالأترية ، أو عند الحاجة لفصل المنشآت الصناعية الملوثة للبيئة عن المنشآت الصناعية غير الملوثة للبيئة بأحزمة شجرية .

٦- يجب تركيب أجهزة الرصد الذاتى المستمر للانبعاثات الصادرة من مداخل محطات توليد القوى الكهربائية والتي تزيد على (٥٠ ميجاوات) ، أو معامل تكرير البترول ، أو مصانع إنتاج الحديد والصلب ، أو مصانع أسبائك الحديدية ، أو مصانع الأسمدة ووحدات إنتاج الأحماض ، أو وحدات إنتاج الأحماض ، أو مصانع الأسمتت ، أو مصانع إنتاج السيراميك والأدوات الصحية ، أو مصانع إنتاج الزجاج من خاماته الأولية بطاقة إنتاجية أكبر من (٢٠٠ طن/يوم) ، أو مصانع استخلاص النحاس أو الرصاص أو الزنك من خاماتها ، أو مصانع إنتاج السكر وتكريره من خاماته الأولية ، أو مصانع إنتاج الورق من خاماته الأولية .

٧- حال تجاوز أحمال الانبعاثات الصادرة من مداخل مختلف الوحدات الإنتاجية للحدود العتبية المبينة بالجدول رقم (٤) المرفق ، يجب تركيب أجهزة الرصد الذاتى المستمر للانبعاثات الصادرة منها ، ويجب فى هذه الوحدات الإنتاجية رصد العوامل المرجعية التالية بشكل مستمر : (درجة حرارة العادم ، معدل التدفق ، الضغط ، محتوى الأكسجين) ، وفى مختلف الوحدات الإنتاجية يجب الالتزام بقواعد المعايرة الدورية للأجهزة مع الاحتفاظ بشهادات المعايرة بالسجل البيئى للمنشأة الصناعية ، وحال مسئولية المنشأة الصناعية عن نسبة لا تقل عن (١٠٪) من انبعاثات أكاسيد النيتروجين فى المنطقة المحيطة بها ، يجب قياس كلوريد الهيدروجين .

٨- حال تواجد أى مادة من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون المبينة بالجدول رقم (٥) المرفق ، بأى قسم بالمنشأة الصناعية ، يجب إخضاعها للرقابة سواء كانت هذه المادة قائمة بذاتها أو داخلية فى مخلوط بأية نسبة .

### ثالثاً- صرف المنشأة الصناعية :

١- يجب أن يتم فصل الصرف الصحى عن الصرف الصناعى داخل المنشأة الصناعية .

٢- يجب أن يتم تزويد غرف تفتيش الصرف داخل المنشأة الصناعية بوسائل قياس ورصد بيئى .

٣- يحظر تماما صرف أية مواد ملتهبة أو قابلة للاشتعال مثل المازوت أو غيرها إلى شبكات الصرف الصحي العامة ، كما يجب أن تخلو المخلفات السائلة من البترول الإيثيري وكربيد الكالسيوم والمذيبات العضوية أو أى مادة أخرى يؤدي وجودها إلى خطورة على العمال القائمين بصيانة الشبكة أو الإضرار بمتنشآت الصرف الصحي العامة أو بعمليات التنقية أو يؤدي وجودها إلى تلوث البيئة عند صرف فائض عمليات تنقية مياه الصرف الصحي العامة ، كما يجب أن تخلو المخلفات الصناعية السائلة من أية مبيدات حشرية أو مواد مشعة .

٤- يجب الالتزام بكافة المعايير المبينة بالجدولين رقمي (٦ ، ٧) المرفقين ، كشروط لقيام المنشأة الصناعية بالصرف إلى شبكات الصرف الصحي العامة ، كما يجب دراسة مخلفات كل منشأة صناعية دراسة مفصلة بحسب حالتها .

٥- حال قيام المنشأة الصناعية بالصرف إلى شبكات الصرف الصحي العامة ، وفي حالة تشابه مخلفاتها مع مخلفات المخازن أو المطاحن أو المصانع أو غيرها ، يجب أن تنشأ غرف ترسيب المواد الصلبة أو لحجز الزيوت غير المرغوب فيها بالنسبة لشبكات الصرف الصحي العامة ، وحال حاجة المنشأة الصناعية لغرف الترسيب أو حجز الزيوت ، يجب أن يتم إنشاء وتشغيل هذه الغرف طبقاً للأصول المقررة ، وأن تبطن بمونة الأسمنت وبمادة تقاوم الأحماض أو غيرها من المواد التي قد تشتمل عليها مخلفات المنشأة الصناعية ، والتي يخشى تأثيرها على سلامة مباني تلك الغرف .

٦- حال قيام المنشأة الصناعية بالصرف في البيئة البحرية ، يجب الالتزام بكافة معايير الصرف في البيئة البحرية المبينة بالجدول أرقام (٨ ، ٩ ، ١٠) المرفقة ، ويجب عدم الصرف فيها إلا على مسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر من خط الشاطئ ، وعدم الصرف في مناطق صيد الأسماك أو مناطق الاستحمام أو المحميات الطبيعية .

٧- حال قيام المنشأة الصناعية بالصرف في البيئة البحرية ، يجب أن تكون مياه التبريد مأخوذة من نفس المصدر الذي تصرف فيه ، ويجب أن تكون دائرة التبريد التي تصدر عنها هذه المياه منفصلة تمام عن أى صرف آخر ، كما يجب ألا يتعدى ارتفاع درجة حرارة مياه التبريد المنصرفة عشرة درجات مئوية عن درجة حرارة المياه الداخلة لدائرة التبريد ، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تتعدى درجة حرارة مياه التبريد المنصرفة ٣٨°م ، كما يجب ألا يتجاوز تركيز الزيوت والشحوم في مياه التبريد المنصرفة ١٥ جزءاً في المليون .

رابعاً- مرافق المنشأة الصناعية :

- ١- يجب أن يكون موقع المنشأة الصناعية بمنطقة تتوافر بها خدمات المرافق اللازمة لها كالمياه والصرف والكهرباء والغاز والاتصالات والنظافة وغيرها .
- ٢- يجب على المنشأة الصناعية أن توفر مرافق لتنظافة العامة وأدوات النظافة الشخصية بحيث تتناسب مع عدد العمال بها وأن تكون ملائمة لطبيعة المخاطر والمخاطر ، كما يجب توفير المياه الكافية للشرب والنظافة والغسيل والطبخ - حال لزوم ذلك - وأن يتم بوضوح تحديد جميع منافذ المياه غير المناسبة للشرب أو الطبخ ، وأن يتم توفير الحد الأدنى من عدد الحمامات والمراحيض ومرافق الغسيل والاستحمام ، بشرط أن تبقى دوماً نظيفة وصحية ، كما يجب حصول عمال تجهيز وطهو وعرض المواد الغذائية بالمنشأة الصناعية على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض البكتيرية والمعدية .
- ٣- يجب على المنشأة الصناعية إعداد وتنظيم برامج للتثقيف الصحى والتوعية ونشر المعلومات عن المخاطر والإجراءات الخاصة بالسلامة الحيوية والصحية والبيئية عن طريق التدريب والحقائق النقاشية والنشرات الفنية ووضع بطاقات التعريف والعلامات الإرشادية الخاصة بالسلامة البيولوجية (الحيوية) .
- ٤- يجب على المنشأة الصناعية توفير وسائل الرعاية الطبية والإسعافات الأولية والإنقاذ الملائمة لطبيعة المخاطر والحوادث المحتملة ، مع وجوب تدريب العمال على استخدامها طبقاً للمواصفات الطبية المعتمدة ، ويجب أن توجد مستشفى أو عيادة أو مستوصف رعاية طبية بالقرب من المنشأة أو على الأقل وجود عامل واحد بكل وردية مؤهل لتقديم الإسعافات الأولية ، وأن يدرّب عدد كاف من عمال المنشأة على الإسعافات الأولية كجزء من عملهم ، ويدربوا كذلك على إجراءات الوقاية من الأمراض المعدية ، كما يجب أن يتوافر بالمنشأة صناديق للإسعافات الأولية فى مختلف أماكن العمل بما يتناسب مع طبيعته وبعدد متناسب مع عدد عمال كل قسم بالمنشأة مع حفظها بصناديق توضع بمكان ظاهر وآمن ، وبحيث تكون فى متناول العمال ، وأن يوافق الطبيب المختص على محتوياتها كيفاً وكماً ، وأن يمكن الوصول إليها بسهولة من كل مناطق العمل .

٥- تلتزم المنشأة الصناعية بإعداد وثيقة السلامة البيولوجية (الحيوية) وخطة وإجراءات الطوارئ لمواجهة الحوادث الحيوية فى حالات التلوث أو الانسكاب والإسعافات والرعاية الطبية الأولية ونظم التخزين والتداول ومعلومات اللوحات الإرشادية وبطاقات التعريف والسلامة البيولوجية (الحيوية) وعلامات التحذير والأمصال والتفاحات ونظم معالجة النفايات والمخلفات الخطرة الناتجة عنها ، ويجب تدريب مجموعة من العمال على تنفيذ خطة الطوارئ .

٦- يجب تجهيز مواقع العمل بالمنشأة الصناعية بوسائل وأدوات النظافة المناسبة للعمال ونظيعة العمل .

٧- فى الحالات التى تستدعى تغيير العمال لملابسهم عند بدء العمل أو نهايته بالمنشأة الصناعية ، يجب إعداد غرف لتبديل وحفظ ملابس العمال بها ، أو توفير وسيلة أخرى مناسبة لهذا الغرض ، مع مراعاة صيانتها .

٨- يجب أن يحظر على العمال تناول الطعام فى أماكن العمل بأقسام المنشأة الصناعية التى يتم فيها استعمال أو تداول أو تخزين أو تولد مواد أو مركبات خطيرة تنتشر فى جو العمل على هيئة غبار أو أتربة أو دخان أو أبخرة وغيرها ، وحيثما تتولد إشعاعات ضارة ، وعندما يتعرض العمال لتلوث أجزاء الجسم الظاهرة كاليدى أو الرأس ، أو تتلوث ملابسهم الخاصة بالعمل بمواد ضارة .

٩- يجب تهيئة أماكن مناسبة وكافية لتناول الطعام بالمنشأة الصناعية حال وجود بعض الأقسام بالمنشأة يحظر على العمال تناول الطعام فيها .

١٠- يجب أن تتخذ المنشأة الصناعية كافة الاحتياطات الواقية من أخطار الضغط العالى بمراعاة الاشتراطات الفنية اللازمة هندسيا سواء فى محطات توليد الكهرباء أو المحولات الكهربائية أو شبكات نقل القوى الكهربائية ، وأن يكون للفنيين المختصين وحدهم حق الدخول والصيانة مع وضع تحذيرات من وجود ضغط عالى ، ويجب التأكد من فصل التيار الكهربائى كلية عن الشبكة الكهربائية قبل البدء فى أعمال التركيب أو الإصلاح أو الصيانة مع استمرار فصلها حتى إخطار القائمى بالتركيب

أو الإصلاح أو الصيانة بتمام الأعمال ، ويجب على المنشأة الصناعية الالتزام بكافة اشتراطات الأمان الكهربائى فى توصيلاتها ، وأن يتم الإبلاغ فى أقرب وقت ممكن عملياً عن أى خطر واضح على الحياة أو الممتلكات الملحوظة فيما يتعلق بالمعدات أو الخطوط الكهربائية ، وأن تكون الأدوات والمعدات الكهربائية المحمولة مؤرخصة أو من النوع المزدوج المعزول ، وأن يتم حظر استخدام مشتركات القابس المتعددة ، وأن تتم حماية جميع الدوائر المؤقتة بواسطة مفاتيح فصل أو موصلات توصيل مناسبة عند مفترق الطرق مع أسلاك دائمة ، وأن يتم إصلاح الأسلاك المكشوفة ذات العزل المتدهور أو استبدالها فوراً ، وأن يتم تحديد موقع خطوط الطاقة الكهربائية والكابلات ( العلوية ، تحت الأرض ، تحت البلاط ، والجانب الآخر من الجدران) قبل الحفر أو الأعمال المماثلة وأن يحظر استخدام سلالم معدنية فى المناطق التى يمكن فيها للسلام أو الشخص الذى يستخدم السلم أن يكون على اتصال مع الأجزاء المنشطة من المعدات أو التركيبات أو الموصلات ، كما يجب أن يتم وصف جميع مفاتيح الفصل وقواطع الدائرة للإشارة إلى استخدامها أو معداتھا ، وأن يتم فصل كافة المعدات دائماً قبل استبدال الصمامات ، وأن تشمل جميع أنظمة الأسلاك الداخلية أحكاماً لتأريض الأجزاء المعدنية للمجارى الكهربائية والمعدات والمرفقات ، وأن يتم تثبيت جميع المجارى المائية والمرفقات الكهربائية بشكل آمن ، وأن يتم حجب جميع أجزاء الطاقة من الدوائر الكهربائية والمعدات ضد الاتصال العرضى من قبل فواصل معتمدة ، وأن تتوفر إمكانية كافية للوصول إلى أماكن العمل وصيانتها حول جميع المعدات الكهربائية للسماح بالعمليات والصيانة اللازمة والأمنة ، وأن يتم توفير حماية الجهد المنخفض فى جهاز التحكم فى آلات القيادة أو المعدات التى يمكن أن تسبب إصابة محتملة من البداية غير المقصودة ، وأن يتم تعليم الموظفين الذين يعملون بشكل منتظم على أو حول المعدات أو الخطوط الكهربائية المنشطة طرق الإنعاش القلبي الرئوى ، وأن يحظر على الموظفين العمل بمفردهم على خطوط أو معدات ذات أكثر من ٦٠٠ فولت .



١١- يجب أن تترك مسافات مناسبة (ممرات) حول المباني والماكينات والآلات أو معدات العمل تسمح للعمال بالمرور ، وبشرط ألا تعوق أداء العمل العادى أو عمليات ضبط أو إصلاح الماكينات والآلات أو تداول المواد المستخدمة فى العمل ، ويجب توافر هذه الممرات بالصورة الكافية فى المنشأة الصناعية ، على أن تتميز بارتفاع كافى لأسقفها ، مع وجوب توافر الدرابزين للمناطق التى ترتفع أرضيتها أكثر من ٧٥سم عن مستوى سطح الأرض المجاورة ، كما يجب الحفاظ على نظافتها ووضع العلامات الإرشادية اللازمة بها ، ويجب كذلك إصلاح الثقوب أو الحفر الموجودة فى أرضياتها بصورة دورية أو عند اللزوم ، مع تخصيص مساحة فارغة وأمنة للمشى فيها حال تشغيل معدات المناولة عليها ، ويحظر دائماً تخزين المواد أو المعدات بها أو وجود أى إنشاءات يتسبب عنها خطر التصادم ، ويشترط فى أرضيتها أن تكون مادتها لا تعرض من يسير عليها لخطر الانزلاق وأن تكون مادة مناسبة للعمل الجارى عليها وأن تكون مستوية بقدر الإمكان ، كما يجب أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من مخاطر السقوط أو انعثر عليها ومن مخاطر سقوط الأشياء الأخرى فوقها .

١٢- يجب على المنشأة الصناعية الحفاظ على كافة أسطح الحركة بها جافة أو اتخاذ الوسائل المناسبة لضمان مقاومتها للانزلاق ، وأن يتم التنظيف الفورى لجميع المواد أو السوائل الخطرة المنسكبة ، مع وجوب التخلص من جميع النفايات بصورة منتظمة وإزالة تراكم الغبار القابل للاحتراق بشكل يومية مع تجنب دخول الغبار المعدنى أو الموصل أو تراكمه بالمعدات الكهربائية أو حولها .

١٣- يجب على المنشأة الصناعية وضع ولصق لافتات إرشادية فى الأسطح المرتفعة تبين حمولتها ، وأن تزود الأسطح المرتفعة أكثر من ٧٥ سنتيمتر فوق الأرضية بدرابزين عادى أو بحواجز سفلية بارتفاع ١٠ سنتيمتر أو بأسوار واقية مناسبة ، وأن يتم توفير وسائل دائمة للوصول إليها والخروج منها ، مع وجوب ضمان استقرار أية مواد موجودة عليها بطريقة تمنعها من الانقلاب أو السقوط أو الانهيار أو التدرج أو الانتشار ، ويحظر تشغيل أى شخص فوق سقف يعرضه لخطر السقوط بسبب ميله أو طبيعة سقفه أو بسبب الحالة الجوية ما لم تتخذ الاحتياطات اللازمة منعا لسقوط الأشخاص أو المعدات .

١٤- يجب إحاطة وحماية فتحات الأرضيات بغطاء أو سياج أو درابزين أو ما شابه من جميع الجوانب ، مع تثبيت حواجز سفلية حول حواف فتحات الأرضيات الدائمة فى الأدوار العلوية أو حمايتها بدرابزين أو ما شابه ، وأن يتم تغطية سطح الأجزاء غير المستخدمة من الفتحات أو الحفر وخصوصا غير المستخدمة فعليا ، وفى فتحات الأرضيات الدائمة فى الأدوار العلوية يجب أن تغطى بأغطية معدنية تمنع سقوط أى شىء يعرض من هم أسفلها لخطر الإصابة منها .

١٥- يجب أن تكون جميع السلالم الثابتة بالمنشأة الصناعية بعرض لا يقل عن ٥٥ سنتيمتر ، وألا تزيد درجة ميلها على ٥٠ درجة ولا تقل عن ٣٠ درجة بالنسبة للمستوى الأفقى ، وأن يكون ارتفاع درجات السلم متماثل من أعلاه إلى أسفله ، وأن تكسى درجات السلالم بمادة مانعة للانزلاق أو تغطى بأسطح مقاومة للانزلاق ، كما يجب أن يكون ارتفاع درابزين السلالم ما بين ٧٥ سنتيمتر و ٨٥ سنتيمتر فوق حافة درجة وأن يقدر هذا الدرابزين على حمل حمولة تزن ٩٠ كيلوجراما .

١٦- يجب أن تكون جميع السلالم المتحركة بالمنشأة الصناعية بحالة جيدة ، وأن يتم فحصها وصيانتها بصورة دورية ومنتظمة ، ويجب أن يتوافر بها مواطئ أقدام غير قابلة للانزلاق على كل درجة من درجاتها ، التى يجب الحفاظ عليها خالية من الشحوم والزيوت ، ويحظر استخدام السلالم المتحركة المكسورة أو ذات الدرجات المفقودة أو المعيبة ، أو وضع أحدها أمام الأبواب التى تفتح فى اتجاه السلم ، أو وضع السلم على الصناديق أو البراميل أو القواعد الأخرى غير المستقرة للحصول على ارتفاع إضافى أو تعديل ارتفاع السلالم القابلة للتمديد أثناء الوقوف عليها .

١٧- يجب على المنشأة الصناعية وضع علامات خروج على جميع المخارج بالمقاسات المناسبة مع إضاءتها بمصدر ضوء مناسب ، على أن يتم تحديد وتعليم اتجاهات الخروج ، وأن تتوافر بأبواب الخروج الجانبية مقابض دافعة ، كما يجب دوما الحفاظ على جميع المخارج خالية من العوائق ، وأن تكون هناك مخارج كافية للسماح بالهروب الفورى فى حالات الطوارئ ، وأن يتناسب عدد مخارج كل طابق من المبنى وعدد مخارج المبنى نفسه مع حمولة شغل المبنى .

١٨- يجب على المنشأة الصناعية تصميم وتنفيذ أبواب الخروج بحيث يكون اتجاه الخروج واضحا ومباشرا ، وحال فتحها مباشرة على طرق مرورية يجب وضع اللافتات التحذيرية اللازمة بهذا الخصوص ، وأن يتم فتحها فى اتجاه الحركة بدون استخدام مفتاح أو أى معرفة أو جهد خاص ، أو باستخدام قوة لا تتجاوز ٦ كيلوجرام حال تركيب أية أجهزة عليها ، ويُحظر استخدام الأبواب الدوارة أو المنزلقة أو العلوية كأبواب خروج ، ويجب أن يتم تزويد أبواب غرف التخزين البارد بآلية الفتح الداخلى .

#### خامسا- إجراءات تنظيمية عامة لضمان أمن المنشأة الصناعية :

١- يجب على المنشأة الصناعية ترتيب العنابر والأقسام والآلات والعمليات الإنتاجية ترتيبا سليما متسلسلا يكفل سير عمليات الإنتاج دون تداخل أو تضارب يؤثر على سير العمل أو يتسبب فى حوادث العمل أو يساعد عليها .

٢- يجب على المنشأة الصناعية أن توفر برنامجا فعالا لأمانها ، وأن يوجد شخص مسئول بشكل موثق عن أنشطة هذا البرنامج ، وأن يشارك ممثلين عن إدارتها وعمالها فى تفعيله بصورة منتظمة ، كما يجب التفاعل مع شكاوى العمال المتعلقة بذلك بصورة جدية وبرود كافية ومعلنة ، مع تحفيز العمال المنتظمين حال نجاحهم فى الحد من الإصابات أو الأمراض المهنية أو الحوادث بها .

٣- تلتزم المنشأة الصناعية بتوفير أجهزة ومعدات الإغاثة والإنقاذ وذلك لاستخدامها فى حالات الطوارئ والكوارث ، وخصوصا أجهزة التنفس الذاتى والأجهزة الخاصة بإضاءة الطوارئ وتجهيز أبواب ومخارج وممرات وسلالم الهروب فى حالات الطوارئ والكوارث والأزمات ، وبدل الوقاية من الغازات والإشعاع الحرارى الناتج عن الحرائق أو الانفجارات لاستخدامها لأغراض المكافحة والسيطرة على أن تجهز هذه البديل بجهاز تنفس مزود بأسطوانة هواء ، مع توفير البطاطين المقاومة للنيران بعدد متناسب مع عدد عمال المنشأة ، وتوفير قوارب النجاة ومعدات الهبوط وحاكيات وأطواق النجاة وسلالم الحبال للهبوط الاضطرارى اللازمة فى حالات الطوارئ والكوارث بالمنشآت والسفن البحرية أو النهرية بعدد متناسب مع عدد عمال المنشأة ، وتوفير وسائل الاتصالات اللاسلكية والإنذار والإستغاثة وطب المعونة بحيث تعمل تحت كافة الظروف والأحوال الجوية .

٤- حال قيام المنشأة الصناعية بتطبيق نظم الرقابة الداخلية الذاتية أو الرصد الذاتى المستمر لقياس قيم العامل الصناعى المؤثر بكل قسم صناعى بالمنشأة ، يجب أن يتم ذلك القياس لقيم هذا العامل الصناعى وفقا للأصول الواجبة فى طريقة قياسه ووفقا للمواصفات القياسية المتعلقة بقياسه إن وجدت ، كما يجب أن يقوم بعملية القياس فى مؤهل ومدرب للقيام بذلك ، مع وجوب حفظ نتائج القياسات الذاتية بالمنشأة الصناعية بطريقة مناسبة بحيث يمكن الرجوع لها بسهولة عند اللزوم .

٥- يجب على المنشأة الصناعية الالتزام باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية (الحيوية) ، متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها ، أثناء استخدام أو تداول أو تخزين المواد البيولوجية الخطرة أو المواد الكيماوية أو إنتاجها ، مع إعطاء اهتمام خاص لحماية الحوامل والنساء فى سن الخصوبة من التعرض لأى مصدر عدوى بالمؤثرات البيولوجية (الحيوية) ، كما يجب الالتزام بتطبيق نظام ملائم لتحسين العمال المعرضين للمخاطر البيولوجية (الحيوية) بالتقاحات والأمصال ضد الأمراض المعدية والفيروسية والبكتيرية ، وبتطبيق نظام خاص للتطهير والتعقيم ومعالجة المخلفات والنفايات البيولوجية والبيو كيميائية والتخلص النهائى منها بطريقة آمنة بيئيا ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة ناقلات وحاملات المرض والعدوى (القوارض والحشرات) فى أماكن العمل التى يتم فيها التعرض لمخاطر بيولوجية (حيوية) ، مع وجوب الالتزام فى المواد المستخدمة فى عمليات مكافحة أن تكون مطابقة للمواصفات الصحية والبيئية وتدريب العمال على الاستخدام الآمن لهذه المواد .

٦- يجب على المنشأة الصناعية الالتزام بتنفيذ الشروط الفنية والهندسية فى تصميم نظم تهوية بيئة العمل المحتمل تلوثها بمواد أو مخاطر بيولوجية (حيوية) ، وذلك بتجهيز هذه النظم بمرشحات خاصة لمنع انتشار الهواء الملوث بالعوامل البيولوجية (الحيوية) إلى مناطق العمل أو المساكن المجاورة مع عزل الوحدات العالية المخاطر بيولوجيا (حيويا) عن باقى أماكن العمل الأخرى ومنع دخولها إلا لعمالها بتطبيق إجراءات تنظيمية خاصة بالسلامة البيولوجية (الحيوية) .

٧- يجب أن توفر المنشأة الصناعية ، بحسب طبيعة العملية الصناعية التى تتم بكل قسم صناعى بها وعند اللزوم ، مهمات الوقاية الشخصية الملائمة والوقاية من المخاطر الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والبيو كيميائية فى بيئة العمل وبشرط مطابقتها للمواصفات الصحية وتدريب العمال على استخدامها وصيانتها وحفظها طبقا للمواصفات الواردة من المصنع والمورد لهذه المهمات ، وأن تكون هذه المهمات مناسبة لنوع المخاطر بالمنشأة الصناعية مع تدريب العمال على استخدامها مع التزام المنشأة الصناعية بإجراء الصيانة الدورية لها بحيث تكون صالحة للاستخدام على الدوام ، وبشرط أن تكون مناسبة لمقاسات جسم كل عامل ولا تعوقه عن أداء عمله ، مع إلزام العامل باستخدامها والمحافظة عليها ، كما يجب اتخاذ الإجراءات الملائمة وتوفير مهمات الوقاية المستخدمة عند تنظيف المواد أو السوائل السامة أو الخطرة المسكوبة ، وأن يتم التخلص من أو تطهير مهمات الوقاية الشخصية الملوثة أو التى من المتوقع تلوثها بالدم أو غيرها من المواد المعدية المحتملة ، وكذلك يجب ضمان سهولة تنظيف أو تطهير مهمات الوقاية الشخصية التى يطرب من العمال ارتداؤها أو استخدامها ، ويحظر على العمال تبادل مهمات الوقاية الشخصية ما لم يتم تنظيفها بشكل صحيح .

٨- يجب أن تكون مزاولة العمليات الصناعية بأماكن العمل داخل كافة أقسام المنشأة الصناعية غير ضارة بأمان العمال ، ونضمن ذلك يجب تطبيق مختلف أساليب الوقاية والحماية وفقا للترتيب التالى من حيث الأولوية :

(أ) إزالة المخاطر ، باستبعاد العملية أو المعدة أو المادة أو العامل الصناعى الضار أو الخطر .

(ب) استبدال العمليات أو المواد الضارة أو الخطرة عن طريق استعمال عمليات أو مواد أقل ضررا أو خطورة .

(ج) تقليل المخاطر إلى الحد الأمن بواسطة تطبيق نظم العمل الآمنة التى تتضمن تدابير التحكم الإدارية أو الآلية بهدف تطبيع العوامل الصناعية المسببة لهذه المخاطر .

(د) التحكم بالمخاطر عند المصدر ، باستخدام وسائل التحكم الهندسية أو التدابير التنظيمية .

(هـ) حال تعذر تطبيع بعض العوامل الصناعية ، يتم توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة وإلزام العمال باستخدامها وصيانتها .

سادسا- اشتراطات فنية عامة تتعلق بالجوانب المعلوماتية للمنشأة الصناعية :

١- يجب على المنشأة الصناعية إجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة الصناعية وعمالها حال وقوع كارثة بها ، وأن تقييم وتحليل المخاطر بها في مرحلة التصميم أو التجارب أو التشغيل للمعدات والإنشاءات على أساس الطاقة الإنتاجية القصوى لتتعرف على المخاطر والمشكلات المحتملة والتي من الممكن أن تؤثر على سلامة الأجهزة الخاصة بعمليات المراقبة والتحكم والإنتاج أو تؤدي إلى تسرب مواد سامة وخطرة وحرارات وانفجارات داخل أو خارج المنشأة الصناعية ، وأن توفر المعلومات للقائمين على تنفيذ خطة الطوارئ عن المواد الكيميائية والنفائات الخطرة أو المواد المشعة وأماكن وجودها واستخدامها وتداولها وتخزينها ، وموجز عن مخاطرها وطرق التعامل معها في حالة تسربها والحرارات والانفجارات الناتجة عنها ، ومهمات الوقاية الشخصية وأجهزة الإطفاء الواجب استخدامها عند التعامل معها ، بالإضافة إلى المعلومات عن حالة الطقس والأرصاد الجوية والمناخ السائد في المنطقة وقت الحوادث ، كما يجب على المنشأة الصناعية تحديد الأخطاء التنظيمية والفنية والبشرية التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث أو الكوارث المحتملة ، والتي قد تكون مؤشرا على عدم كفاءة العمال أو حاجتهم إلى تدريب بصفة دورية ومنتظمة وتنمية مهاراتهم الفنية والتنظيمية على أداء العمل طبقا للتعليمات الخاصة بالتشغيل في المنشأة الصناعية ، وكذلك يجب على المنشأة الصناعية مراجعة وتقييم فاعلية الاستجابة لخطة الطوارئ والكوارث المحتملة داخل وخارج المنشأة وتحديد الاحتياجات من الموارد البشرية والمادية والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ الخطة والتدريب عليها .

٢- يجب على المنشأة الصناعية وضع جميع الإرشادات والبيانات اللازمة لضمان أمان عمالها بكل قسم صناعي بالمنشأة بالطريقة الملائمة ، وفي المواضيع المناسبة ، وبحسب طبيعة العملية الصناعية التي تنفذ بكل قسم صناعي بالمنشأة الصناعية ووفقا للقواعد الملزمة المتعلقة بذلك .

٣- يجب على المنشأة الصناعية تخطيط وتنفيذ جميع الندوات والدورات التدريبية واختبارات التقييم اللازمة لضمان أمان عمالها بكل قسم صناعي بالمنشأة بالطريقة الملائمة ، وبحسب طبيعة العملية الصناعية التي تنفذ بكل قسم صناعي بالمنشأة الصناعية ووفقا للقواعد الملزمة المتعلقة بذلك .

٤- يجب على المنشأة الصناعية عمل كافة الإحصاءات اللازمة ، وتسجيلها وضبطها بجميع اندفاتر والسجلات الإلزامية المخصصة لتسجيل تطورات الحالة الصحية لكل عامل من عمالها ، وتسجيل كافة الخسائر والحوادث والإصابات والأمراض المهنية بالطريقة الملائمة ، مع التطبيق المستمر لقواعد الانتقاء الوظيفى للعمال ، مع فصل بيانات كل قسم بالمنشأة الصناعية ، ووفقاً للقواعد الملزمة المتعلقة بذلك .

#### سابعاً- اشتراطات فنية عامة تتعلق بوطأة الحرارة :

١- فى كل قسم صناعى بالمنشأة الصناعية يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيع كل بيئة العمل من حيث الوطأة الحرارية بذلك القسم سواء بعزل العمليات الصناعية أو بحجب المصادر الحرارية أو الأسطح الساخنة التى يتولد عنها انبعاث حرارة باستخدام مواد مناسبة ، أو بالتنظيل أو بالتهوية العامة أو بالتبريد الموضعى أو بالتكييف أو بالتحكم فى الرطوبة النسبية فى بيئة العمل ومنع تسرب بخار الماء إليها وغيرها ، وذلك لتوفى إصابة أو مرض أى عامل بالقسم .

٢- فى كل قسم صناعى بالمنشأة الصناعية يجب بصفة دورية ومنتظمة تقدير كثافة العمل البدنى (نسبة وقت العمل الفعلى إلى وقت الراحة) الذى يقوم به كل عماله ، وذلك وفقاً للتصنيف الآتى: عمل مستمر (١٠٠٪ عمل - ٠٪ راحة طوال الوردية باستثناء الراحة القانونية الواجبة بمنتصف الوردية فقط) ، عمل شبه مستمر (٧٥٪ عمل - ٢٥٪ راحة طوال الوردية ، إضافة إلى الراحة القانونية الواجبة بمنتصف الوردية) ، عمل متقطع (٥٠٪ عمل - ٥٠٪ راحة طوال الوردية ، إضافة إلى الراحة القانونية الواجبة بمنتصف الوردية) ، عمل مريح (٢٥٪ عمل - ٧٥٪ راحة طوال الوردية ، إضافة إلى الراحة القانونية الواجبة بمنتصف الوردية) ، كما يجب اعتبار أعلى كثافة للعمل البدنى الذى يبذله أى عامل بذلك القسم عند تقييم حدود التعرض الحرارى المسموح بها داخل هذا القسم .

٣- فى كل قسم صناعى بالمنشأة الصناعية ، يجب بصفة دورية ومنتظمة تقدير مستوى عبء العمل البدنى الذى يقوم به كل عماله وذلك وفقاً للجدول رقم (١١) المرافق ، كما يجب اعتبار أشد عبء للعمل البدنى الذى يبذله أى عامل بذلك القسم عند تقييم حدود التعرض الحرارى المسموح بها داخل هذا القسم .

٤- في الظروف المرجعية الآتية : عند العمل في مناطق العمل المفتوحة المعرضة لأشعة الشمس المباشرة وبحد أقصى لشدة الأشعة الشمسية - أو الحرارية - قيمته ١ كيلو وات/م<sup>٢</sup> ، وفي ظروف التعرض لرتطوبة نسبية عالية ببيئة العمل أى بالحد الأقصى المسموح به للرتطوبة النسبية ببيئة العمل بقيمة ٨٠٪ ، حال قيام عمال القسم الصناعي بالمنشأة الصناعية بالعمل البدني المطلوب مع استعمال الملابس الخفيفة المناسبة وبدون أى غطاء للرأس ، وعندما تكون كثافة العمل البدني المستمر بعبء عمل بدني خفيف بقسم صناعي معين بالمنشأة الصناعية ، يجب الالتزام بالحد المجاز لتعرض الحرارة في ذلك القسم في هذه الحالة ، والمقدر بقيمة ٣٠°م ، وتعتبر هذه الحالة كأساس تحسب منه قيم الحدود المجازة لتعرض الحرارة لباقي الحالات الأخرى .

٥- في ذات الظروف المرجعية السابقة ، وفي حالة كثافة العمل البدني المستمر مع زيادة عبء العمل البدني من خفيف إلى متوسط بقسم صناعي معين بالمنشأة الصناعية يجب الالتزام بتخفيض الحد المجاز لتعرض الحرارة في ذلك القسم ، بمقدار ٢°م عن قيمته لعبء العمل البدني الخفيف (والمقدر بقيمة ٣٠°م).

٦- في ذات الظروف المرجعية السابقة ، وفي حالة كثافة العمل البدني المستمر مع زيادة عبء العمل البدني من خفيف إلى شاق بقسم صناعي معين بالمنشأة الصناعية ، يجب الالتزام بتخفيض الحد المجاز لتعرض الحرارة في ذلك القسم ، بمقدار ٤°م عن قيمته لعبء العمل البدني الخفيف (والمقدر بقيمة ٣٠°م).

٧- في ذات الظروف المرجعية السابقة ، وفي ذات مستوى عبء العمل البدني ، في حالة تخفيض كثافة العمل البدني من عمل مستمر إلى عمل شبه مستمر بقسم صناعي معين بالمنشأة الصناعية ، يجب الالتزام بزيادة الحد المجاز للتعرض الحراري في ذلك القسم ، بمقدار ١°م عن قيمته لكثافة العمل البدني المستمر .

٨- في ذات الظروف المرجعية السابقة ، وفي ذات مستوى عبء العمل البدني ، في حالة تخفيض كثافة العمل البدني من عمل مستمر إلى عمل متقطع بقسم صناعي معين بالمنشأة الصناعية ، يجب الالتزام بزيادة الحد المجاز لتعرض الحرارة في ذلك القسم ، بمقدار ٢°م عن قيمته لكثافة العمل البدني المستمر .

٩- في ذات الظروف المرجعية السابقة وفي ذات مستوى عبء العمل البدني ، في حالة تخفيض كثافة العمل البدني من عمل مستمر إلى عمل مريح بقسم صناعي معين بالمنشأة الصناعية ، يجب الالتزام بزيادة الحد المجاز لتعرض الحرارة في ذلك القسم ، بمقدار ٥°م عن قيمته لكثافة العمل البدني المستمر .



١٠- قدرت كافة الحدود المجازة للتعرض الحرارى السابق ذكرها على أساس الحد الأقصى المسموح به للرطوبة النسبية بيئة العمل بقيمة ٨٠٪ ، والذي لا يجوز تجاوزه فى أى وقت أثناء العمل بأى قسم صناعى بالمنشأة الصناعية ، لذا حال تجاوز هذه القيمة يجب على المنشأة الصناعية اتخاذ اللازم لتخفيض الرطوبة النسبية بيئة العمل بالقسم الصناعى الذى وقع به هذا التجاوز لما تحت هذا الحد الأقصى المجاز للرطوبة النسبية عن طريق عمليات التهوية العامة به ويجب الالتزام بزيادة الحد المجاز للتعرض الحرارى مقابل كل انخفاض بنسبة ١٠٪ فى قيمة الرطوبة النسبية المقيسة فعليا بيئة العمل بالقسم عن هذا الحد الأقصى المسموح به - أى عن ٨٠٪ - بمقدار ١°م ، وبحد أقصى لهذه الزيادة الناتجة عن انخفاض الرطوبة النسبية مقداره ٤°م .

١١- قدرت كافة الحدود المجازة للتعرض الحرارى السابق ذكرها على أساس العمل بالمناطق المفتوحة المعرضة لأشعة الشمس المباشرة مع استعمال الملابس الخفيفة المناسبة وبدون أى غطاء للرأس ، أما حال العمل بهذه المناطق المفتوحة المعرضة لأشعة الشمس المباشرة مع استعمال غطاء مناسب للرأس ، فيجب الالتزام بزيادة الحد المجاز للتعرض الحرارى بمقدار ٢°م لكل هذه الحدود ، وبالمثل حال العمل بمناطق مظلة سيئة التهوية (متوسط سرعة الهواء بمكان العمل لا يتجاوز ١,٢ متر/ثانية) ، يجب الالتزام بزيادة الحد المجاز للتعرض الحرارى بمقدار ٢°م وبالمناطق المظلة متوسطة التهوية (متوسط سرعة الهواء بمكان العمل فى حدود أكبر من ١,٢ - ٢ متر/ثانية) ، يجب الالتزام بزيادة الحد المجاز للتعرض الحرارى بمقدار ٥°م ، أما بالمناطق المظلة جيدة التهوية (متوسط سرعة الهواء بمكان العمل يتجاوز ٢ متر/ثانية) ، يجب الالتزام بزيادة الحد المجاز للتعرض الحرارى بمقدار ٨°م .

١٢- فى كل قسم صناعى بالمنشأة الصناعية ، يجب تطبيق الحدود المجازة للتعرض الحرارى على العمال الذكور والعاملات الإناث فى سن ٢٢ - ٤٤ عاما ، كما يجب تطبيق قواعد الانتقاء الوظيفى من حيث تناسب القدرات البدنية والشكل العام لجسم العامل أو العاملة مع متطلبات العمل البدنى المطلوب ، مع وجوب استبعاد العمال المصابين بأمراض القلب فى حالة كثافة العمل البدنى المستمر أو شبه المستمر مع عبء عمل بدنى شاق .

١٣- فى كل قسم صناعى بالمنشأة الصناعية ، فى حالة كثافة العمل البدنى المستمر أو شبه المستمر مع عبء عمل بدنى شاق ، وبالنسبة للعمال الذكور فى سن ١٦ - ما دون ٢٢ عاما وفى سن أكبر من ٤٤ - ٥٥ عاما وكذلك بالنسبة للعاملات الإناث فى سن ١٨ - ما دون ٢٢ عاما ، يجب تطبيق تخفيض استثنائى للحدود المجازة لتعرض الحرارى عن قيمها الواجبة بمقدار ٢°م ، ويجب الالتزام بحظر عمل العمال الذكور أقل من ١٦ عاما أو فوق ٥٥ عاما فى هذه الأعمال ، وأيضا يجب تطبيق ذلك الحظر على العاملات الإناث أقل من ١٨ عاما أو فوق ٤٤ عاما .

١٤- فى كل قسم صناعى بالمنشأة الصناعية ، يجب إجراء قياسات دورية لدرجات حرارة بيئة العمل به باستخدام أجهزة قياس الوطأة الحرارية ، والتي تقدر درجة الحرارة التي يشعر بها العامل مع الأخذ بالاعتبار درجة الحرارة فى الظل وشدة الأشعة الحرارية أو الشمسية المؤثرة فى مكان تواجد العامل وكذلك سرعة حركة الهواء والرطوبة النسبية بهذا المكان ، لمقارنتها بالحدود المجازة للتعرض الحرارى وفقا لكافة العوامل السابقة والمتناسبة مع أعلى كثافة وأشد عبء للعمل البدنى الذى يبذله أى عامل بذلك القسم .

١٥- فى كل قسم صناعى بالمنشأة الصناعية ، يجب تعريف كافة العمال بعلامات الإجهاد الحرارى ، وتدريبهم على قواعد تطبيق الرقابة الذاتية والمتبادلة المتعلقة بها ، وإلزامهم تنظيميا بتطبيقها .

١٦- فى كل قسم صناعى بالمنشأة الصناعية ، يجب إجراء الكشف الطبى للمتابعة على كافة العمال المعرضين لوطأة الحرارة وفقا للتوقيات الواجبة ، مع وجوب استبعاد العمال مرضى القلب والكلى من الأعمال ذات كثافة العمل البدنى المستمر أو شبه المستمر مع عبء عمل بدنى شاق .

١٧- فى كل قسم صناعى بالمنشأة الصناعية ، فى حالة كثافة العمل البدنى المستمر أو شبه المستمر مع عبء عمل بدنى شاق ، يجب تطبيق نظام تدرج دخول العامل لهذا العمل البدنى الشاق ، بحيث يزيد تحميله به على مدى أو ثلاثة أيام عمل بنسبة متدرجة ٤٠٪ - ٦٠٪ - ٨٠٪ من عبء العمل البدنى الشاق الطبيعى المطلوب الاعتياد عليه ، ويجب تطبيق ذات التدرج حال العودة للعمل من بعد راحة أو إجازة تزيد مدتها على أربعة أيام متتالية .

١٨- فى كل قسم صناعى بالمنشأة الصناعية ، فى حالة كثافة العمل البدنى المستمر أو شبه المستمر مع عبء عمل بدنى شاق ، وعند الحاجة لزيادة الإنتاجية أو عند الضرورة لتقليل إجهاد العمال ، يجب تكثيف العمل البدنى قبل أو بعد فترة عمل الظهيرة ، صيفاً من الساعة ١١ ظهراً إلى الساعة ٤ عصراً وشتاءً من الساعة ١٢ ظهراً إلى الساعة ٣ عصراً ، وفى المقابل يمكن تخفيف كثافة العمل البدنى أو زيادة فترات الراحة أو وقف العمل كلية عند الضرورة بفترة عمل الظهيرة والتي تتميز بقسوة نسبية فى ظروفها الطقسية .

١٩- يجب أن تتوافر ، بصفة عامة ، بموقع العمل مصادر كافية لمياه صالحة للشرب بالقرب من أماكن تواجد العمال ، أى على مسافة لا تزيد على ٧٥ متراً وبدءاً من درجة حرارة ٣٠°م ، ويجب أن تكون مياه الشرب بهذه المصادر مبردة بحيث لا تتجاوز درجة حرارتها ١٥°م عند المصدر ، ويجب زيادة نسبة الملح فى وجبات العمال أثناء وريدياتهم إذا كانت مقدمة من المنشأة الصناعية ، ويجب أن تكون مياه الشرب المتاحة للعمال مذاًباً بها نسبة لا تزيد على ٠,١٪ أملاح ، لتعويض جسم العامل عما فقده من ماء وأملاح نتيجة العمل فى بيئة شديدة الحرارة .

٢٠- يجب بصفة عامة توفير أماكن ذات جو ملائم للعمال لقضاء فترات راحة بها ، وبدءاً من درجة حرارة ٣٦°م ، ويجب أن يتوافر بمواقع العمل مكان راحة مظلل جيد التهوية (متوسط سرعة الهواء بمكان العمل يتجاوز ٢ متر/ثانية) ، مع إتاحة دش مياه للعمال .

٢١- بدءاً من درجة حرارة ٣٩°م ، يجب أن يتوافر بموقع العمل مكان راحة مكيف ، ومكان راحة آخر مظلل جيد التهوية (متوسط سرعة الهواء بمكان العمل يتجاوز ٢ متر /ثانية) ، وإتاحة دش مياه للعمال ، مع وجوب التنبيه عليهم بعدم الانتقال من الدش إلى المكان المكيف مباشرة ، كما يجب أن يفوض مدير الموقع لتعليق العمل عندما يقدر لزوم ذلك .

٢٢- فى كل قسم صناعى بالمنشأة الصناعية ، فى حالة كثافة العمل البدنى المستمر أو شبه المستمر مع عبء عمل بدنى شاق ، حتى درجة حرارة ٣٦°م ، يجب أن تكون أقصى فترة عمل متواصل لا يتجاوز الأربع ساعات على أن يتبعها فترة راحة لا تقل عن ٦٠ دقيقة .

٢٣ - في كل قسم صناعي بالمنشأة الصناعية ، في حالة كثافة العمل البدني المستمر أو شبه المستمر مع عبء عمل بدني شاق ، عندما تتراوح درجة الحرارة ما بين ٣٦ - ٣٩°م يجب أن تكون أقصى فترة عمل متواصل لا تتجاوز الساعتين على أن يتبعها فترة راحة لا تقل عن ٣٠ دقيقة .

٢٤ - في كل قسم صناعي بالمنشأة الصناعية ، يجب اعتبار تكرار قيام المنشأة الصناعية بمخالفات تتعلق بوطأة الحرارة مخالفة جسيمة أو جوهريّة ، وخصوصا تكرار : تجاوز حدود التعرض الحراري المسموح بها ، أو تقليص فترات الراحة الواجبة للعمال ، أو غياب القياس والتقييم الدوري لظروف التعرض لوطأة الحرارة ، أو تجاوز شروط السن والنياقة البدنية في حالة كثافة العمل البدني المستمر أو شبه المستمر مع عبء عمل بدني شاق ، أو غياب أو تعطيل خدمات مياه الشرب أو غرف الراحة المظلمة أو المكيفة حال وجوب توافرها وغير ذلك من حالات واجبة الاعتبار .

#### ثامنا - اشتراطات فنية عامة تتعلق بموثات بيئة العمل :

١ - في كل قسم صناعي بالمنشأة الصناعية ، يجب ألا يتخطى تركيز أي مادة موجودة في بيئة العمل الحدود العتبية المنصوص عليها بالجدول رقم (١٢) المرفق .

٢ - في كل قسم صناعي بالمنشأة الصناعية ، يجب الالتزام بحدود التعرض المستمر - أي الحدود العتبية - للأتربة الكلية ، أو الجسيمات غير المصنفة ، التي تحتوى على أقل من ١٪ سنيكا (كيميائيا : ثاني أكسيد السنيكون) متبلورة (تعرف تجاريا بالكوارتز) ، التي تسبب فقط مضايقة العامل ونيسب لها أية آثار صحية ملموسة عليه ، بحيث لا يتجاوز متوسط تركيزها في بيئة العمل بالقسم الصناعي على مدى أسبوع عمل عادى - أى ٤٠ ساعة عمل أسبوعيا - طوال فترة العمل بذلك القسم . امجم /م<sup>٣</sup> ، أى ١,٠٦٥ جسيم فى السنتمتر المكعب ، أما فى حال زيادة نسبة السنيكا المتبلورة (الكوارتز) عن ١٪ فيرجع للمعادلات المذكورة بعد الجدول رقم (١٢) المرفق لتحديد العتبي للكوارتز ، والذي يعتمد كحد عتبي لهذه الأتربة أو الجسيمات غير المصنفة فى هذه الحالة ، ومن أشهر الأتربة التي تسبب فقط مضايقة العامل ، أتربة (ألومنيا - كربونات الكالسيوم - الرخام - الحجر الجيري - سليكات الكالسيوم - الإسمنت البورتلاندى - انجرافيت الصناعى - الجبس - كبريتات الكالسيوم - الكاولين - ألياف الصوف المعدنى - أكسيد الزنك - ألياف السيلولوز - رذاذ الزيوت النباتية "ماعدا المهيجة" ) .

٣- في كل قسم صناعي بالمنشأة الصناعية ، يجب الالتزام بحدود التعرض المستمر - أي الحدود العتبية - للأتربة القابلة للاستنشاق (٢,٥ ميكرون إلى ١٠ ميكرون) ، أو الجسيمات غير المصنفة القابلة للاستنشاق (٢,٥ ميكرون إلى ١٠ ميكرون) التي تحتوي على أقل من ١٪ سليكا (كيميائياً : ثاني أكسيد السليكون) متبلورة (تعرف تجارياً بالكوارتز) ، التي تسبب فقط مضايقة العامل وليست لها أية آثار صحية منموسة عليه ، بحيث لا يتجاوز متوسط تركيزها في بيئة العمل بالقسم الصناعي على مدى أسبوع عمل عادي - أي ٤٠ ساعة عمل أسبوعياً - طوال فترة العمل بذلك القسم ٣مجم/م<sup>٣</sup> ، أي ٣٢٠ جسيماً في السنติمتر المكعب ، أما في حال زيادة نسبة السليكا المتبلورة (الكوارتز) على ١٪ ، فيرجع للمعادلات المذكورة بعد الجدول رقم (١٢) المرفق للحد العتبي للكوارتز ، والذي يعتمد كحد عتبي لهذه الأتربة أو الجسيمات غير المصنفة في هذه الحالة .

٤- في كل قسم صناعي بالمنشأة الصناعية حال وجود احتمال لتجمع غازات أو أبخرة خانقة بسيطة ليس لها آثار سامة تذكر بأحد الأقسام الصناعية بالمنشأة ، وخصوصاً إذا كانت تحل محل الهواء فتقلل نسبة تركيز الأكسجين به ، يجب أن يتم قياس تركيز الأكسجين في هواء بيئة العمل بالقسم المعنى ، ولا يجوز أن يقل هذا التركيز عن ١٨ ٪ حجماً تحت الضغط الجوي العادي علماً بأن أغلبها ليس له لون أو رائحة وبعضها له خطر انفجاري .

٥- في كل قسم صناعي بالمنشأة الصناعية حال احتمال وجود بعض المواد - المذكورة بجدول الحدود العتبية لمختلف المواد رقم (١٢) المرفق ، وتوضع إشارة (+ جلد) أمام الحد العتبي لها بخانة الملاحظات - في صورة أبخرة في بيئة العمل أو ملامسة العمال لها بطريقة مباشرة ، ويكون امتصاصها عن طريق الجلد أو الأغشية المخاطية أو العين عاملاً مؤثراً في زيادة التعرض لها ، فلا يكفي عندئذ قياس نسبة تركيز هذه المواد في هواء بيئة العمل ، بل يجب تقييم التعرض لها بدقة ، كما يجب اتخاذ الإجراءات المانعة لامتناس هذه المواد عن طريق الجلد .

٦- في كل قسم صناعي بالمنشأة الصناعية ، حال احتمال وجود بعض المواد المسرطنة أو التي يشتبه في أنها مسرطنة ، والتي تُصفر أي حدود عتبية توجد لها بأي جدول أو مواصفة معروفة ، يجب ألا يسمح مطلقاً للعاملين بلامستها أو التعرض لها بأي طريقة ، وأهم هذه المواد :

الأسبستوس -  $Mg_3Si_2O_5(OH)_4$  - وترقيمه الدولي CAS NO : ١٣٣٢-٢١-٤

أميتروز (٣-أمينو - ١ ، ٢ ، ٤ ثلاثي أزول) -  $NHNC(NH_2)NCH$  - CAS NO : ٦١-٨٢-٥

ثالث أكسيد الأنثيمون (إنتاج) -  $Sb_2O_3$  - CAS NO : ١٣٠٩-٦٤-٤

ثالث أكسيد الزرنيخ (إنتاج) -  $As_2O_3$  - CAS NO : ٧٤٤٠-٣٨-٢

بنزيدين -  $H_3N(C_6H_4)_2NH_2$  - CAS NO : ٩٢-٨٧-٥

بنزو (أ) بيرين -  $C_{2}H_{12}$  - CAS NO : ٥٠-٣٢-٨

أكسيد الكاديوم (إنتاج) -  $CdO$  - CAS NO : ٧٤٤٠-٧٣-٩

كلورو ميثيل إيثر -  $CH_3OCH_2Cl$  - CAS NO : ١٠٧-٣٠-٢

ثنائي كلورو بنزيدين (٣،٣) -  $(C_2H_3)_3(NH_2Cl)_2$  - CAS NO : ٩١-٩٤-١

ثنائي ميثيل كرباميل كلوريد -  $(CH_3)_2NCOCl$  - CAS NO : ٧٩-٤٤-٧

أمينو ثنائي الفينيل (بار فينيل أمين) -  $(C_6H_5)_2NH_2$  - CAS NO : ١٢٢-٣٩-٤

ثنائي بروميد الإيثين -  $C_2H_2Br_2$  - CAS NO : ١٠٦-٩٣-٤

هكسا ميثيل فوسفو ثلاثي أميد -  $(N(CH_3)_2)_3PO$  - CAS NO : ٦٨٠-٣١-٩

بيتانافثيل أمين -  $C_{10}H_7NH_2$  - CAS NO : ٩١-٥٩-٨

نيترو ثنائي الفينيل -  $(C_6H_5)_2NO_2$  - CAS NO : ٩٢-٩٣-٤

ن. نيتروزو ثنائي ميثيل أمين -  $(CH_3)_2N_3O$  - CAS NO : ٦٢-٧٥-٩

ن. فينيل بيتانافثيل أمين -  $C_{10}H_7NHC_6H_5$  - CAS NO : ١٣٥-٨٨-٦

٧- في كل قسم صناعي بالمنشأة الصناعية حال احتمال وجود بعض المواد المسرطنة أو التي يشتبه في أنها مسرطنة ، والتي ذكرت بجدول الحدود العتبية لمختلف المواد رقم (١٢) المرفق ، وتوضع إشارة (م<sup>١</sup> أو م<sup>٢</sup> أو م<sup>٣</sup>) أمام الحد العتبي لها بخانة الملاحظات ، يجب أن يخضع تعرض عمال كافة الأقسام الصناعية بالمنشأة لهذه المواد إلى أقل حد آمن بحسب الوارد بالجدول رقم (١٢) المرفق.

٨- يجب بأى مكان بالمنشأة الصناعية حظر وجود أو استخدام أية مواد مصنفة كمبيدات لآفات الزراعية ، تنفيذًا لقرارات الجهات المختصة بحظر تداولها أو استخدامها أو استيرادها .

٩- يجب توافر بطاقات تعريف لكافة المواد الكيميائية - صحيفة تعليمات الأمان MSDS - المستخدمة أو الناتجة أو الموجودة بالمنشأة الصناعية باللغة العربية - كما يفضل توافرها أيضا باللغة الإنجليزية - على أن توضع النسخ العربية فى ملفات معنونة بطاقات تعريف لكافة المواد الكيميائية بهذه المنشأة الصناعية" ومتاحة لكافة بـمكان ظاهر بكل قسم صناعى بالمنشأة الصناعية ، بحيث يسهل الاطلاع عليها لكل من يرغب فى ذلك .

١٠- فى كل قسم صناعى بالمنشأة الصناعية ، يجب اعتبار قيام المنشأة الصناعية بمخالفات تتعلق بملوثات بيئة العمل مخالفة جسيمة أو جوهريّة ، وخصوصا وجود أحد المواد المسرطنة أو التى يشتبه فى أنها مسرطنة ذات الحدود العتبية الصفرية والمحظور وجودها بصورة مطلقة فى بيئة العمل بأى قسم بالمنشأة الصناعية ، أو تجاوز الحد السقفى (الحد العتبي الأقصى) لتركيز مادة صناعية ما أو أحد الأتربة أو الجسيمات غير المصنفة بهذه البيئة ، أو الغياب الكلي لبطاقات تعريف لكافة المواد الكيميائية - صحيفة تعليمات الأمان MSDS - المستخدمة أو الناتجة أو الموجودة بالمنشأة الصناعية ، وكذلك تكرار : تجاوز الحد العتبي لتعرض لفترة قصيرة ، أو تقليص المدد الفاصلة بين فترات هذا التعرض ، أو تقليص فترات الراحة الواجبة للعمال ، أو غياب القياس والتقييم الدورى لظروف التعرض لمؤثرات بيئة العمل ، أو نقص تركيز الأكسجين فى هواء بيئة العمل عن ١٨٪ حجما تحت الضغط الجوى العادى ، أو الغياب الجزئى لبطاقات تعريف لكافة المواد الكيميائية - صحيفة تعليمات الأمان MSDS - المستخدمة أو الناتجة أو الموجودة بالمنشأة الصناعية عن بعض أقسام المنشأة وغير ذلك من حالات واجبة الاعتبار.

تاسعا- اشتراطات فنية عامة تتعلق بتهوية أماكن العمل :

١ - فى كل قسم صناعى بالمنشأة الصناعية ، يجب ألا يقل حجم الفراغ المخصص لكل عامل بالقسم الصناعى عن ١١,٥ مترا مكعبا ، ولا يدخل فى حساب هذا الحجم أى ارتفاع يزيد عن ٤,٥ أمتار .

٢ - فى كل قسم صناعى بالمنشأة الصناعية ، يجب ألا تتجاوز الرطوبة النسبية فى بيئة العمل الحد الأقصى المسموح به للرطوبة النسبية ببيئة العمل بقيمة ٨٠٪ ، والذي لا يجوز تجاوزه فى أى وقت أثناء العمل بأى قسم صناعى بالمنشأة الصناعية ؛ وفى حال تجاوز هذه القيمة ، يجب على المنشأة الصناعية اتخاذ اللازم لتخفيض الرطوبة النسبية ببيئة العمل بالقسم الصناعى الذى وقع به هذا التجاوز لما تحت هذا الحد الأقصى المجاز للرطوبة النسبية عن طريق عمليات التهوية العامة به .

٣ - فى كل قسم صناعى بالمنشأة الصناعية ، يجب أن يحقق معدل تجديد هواء بيئة العمل الحد الأدنى الوارد بالجدول رقم (١٣) المرفق ، علما بأن القيم الواردة به مبنية على أساس عدم السماح بالتدخين داخل القسم المعنى بالمنشأة الصناعية ، وإلا وجب زيادة القيم المذكورة بالجدول رقم (١٣) المرفق للحد الأدنى لمعدل تجديد الهواء الخارجى بنسبة لا تقل عن ٢٠٪ .

٤ - فى كل قسم صناعى بالمنشأة الصناعية ، حال عدم تحقق المعدلات الواردة بالجدول رقم (١٣) المرفق - الزيادة الواجبة عند السماح بالتدخين بالقسم المعنى ، يجب على المنشأة الصناعية ضمان تحققها عن طريق: التهوية العامة - غير الموضعية - الطبيعية ، أى استغلال العملية الطبيعية التى يحدث فيها استبدال هواء بيئة العمل نتيجة تفاعل السلوك الطبيعى للكثل الهوائية بمختلف خصائصها الفيزيائية مع التصميم الهندسى الخارجى لمبنى المنشأة الصناعية ومع التصميم الهندسى الداخلى للقسم الصناعى داخل المنشأة الصناعية ، وحال تعذر ذلك بأحد الأقسام الصناعية بالمنشأة الصناعية ، ويلزم الاستعانة بالتهوية العامة - غير الموضعية - الصناعية ، وفيها تستخدم وسائل ميكانيكية كالمراوح أو غيرها لتجديد هواء بيئة العمل بالقسم الصناعى المعنى بصورة قسرية ، وقد يكون ذلك عن طريق دفع هواء خارجى نقى إليه مما يتسبب بزيادة ضغط الهواء بداخله عن الضغط الخارج ،



يُطرد الهواء المراد تجديده عبر النوافذ أو الفتحات أو المناور وغيرها الموجودة بتلك الأقسام ، كما قد يكون ذلك عن طريق سحب أو شفط هواء بيئة العمل المراد تجديده من القسم الصناعى المعنى مما يتسبب فى حدوث خلخلة للهواء بداخله ، فيدخل الهواء الخارجى النقى عبر النوافذ أو الفتحات أو المناور وغيرها إلى داخل تلك الأقسام ، وفى بعض الأحوال يتم استخدام الطريقتين معا وذلك بدفع الهواء الخارجى النقى من جهة إلى القسم الصناعى المعنى ، مع سحب هواء بيئة العمل المراد تجديده من الجهة المقابلة إلى الخارج ، وفى بعض حالات التهوية الصناعية العامة قد يلزم استخدام أجهزة تكييف وتنقية هواء خاصة تتيح التحكم بسرعة الهواء بالقسم الصناعى المعنى وبدرجة نقاوته وكذلك بدرجة حرارته ورطوبته النسبية لحفظ كل هذه الخصائص ضمن حدودها الآمنة ، ولا تصح التهوية العامة - المذكورة سابقا - سواء كانت طبيعية أو صناعية ، لتتعامل مع انبعاثات الأتربة أو الأدخنة أو الأبخرة أو المواد السامة أو الملوّثات وغيرها المنبعثة إلى هواء بيئة العمل بطريقة موضعية أو غير منتظمة أو بكميات كبيرة ، فيلزم عندئذ استخدام التهوية الموضعية .

٥- فى كل قسم صناعى بالمنشأة الصناعية ، يجب إتباع النواحي الفنية والهندسية الواجبة ، عند تصميم أو تنفيذ نظام التهوية العامة سواء كانت طبيعية أو صناعية ، كما يجب أن يقوم بالإشراف على كل ذلك مهندس ميكانيكى متخصص .

٦- حال استخدام التهوية الموضعية ، التى تتكون من برفع (HOOD) ومجموعة مجارى هوائية وفلاتر لتنقية الهواء المسحوب من بيئة العمل قبل طرده إلى الخارج ومروحة أو كباس لتحريك أو دفع الهواء ، يجب أن يصمم البرقع (HOOD) بحيث يضمن أن تكون سرعة سحب أو شفط هواء بيئة العمل الملوّث عند مكان كل انبعاث كافية للتحكم فيه وإزالته قبل انتشاره إلى باقى هواء بيئة العمل ، ولتحقيق ذلك يجب إتباع النواحي الفنية والهندسية الواجبة ، عند تصميم أو تنفيذ نظام التهوية الموضعية بأى قسم صناعى بالمنشأة الصناعية ، كما يجب أن يقوم بالإشراف على كل ذلك مهندس ميكانيكى متخصص .

٧- فى كل قسم صناعى بالمنشأة الصناعية ، يجب أن تجرى بصفة دورية قياسات لكفاءة نظم التهوية أيا كان نوعها .

٨- في كل قسم صناعي بالمنشأة الصناعية ، يجب اعتبار تكرار قيام المنشأة الصناعية بمخالفات تتعلق بتهوية أماكن العمل مخالفة جسيمة أو جهرية ، وخصوصا تكرار وجود المخالفات التصميمية لنظم التهوية بمختلف أنواعها بالمنشأة الصناعية ، أو غياب القياس والتقييم الدورى لظروف تهوية بيئة العمل وغير ذلك من حالات واجبة الاعتبار .

#### عاشرا- اشتراطات فنية عامة تتعلق بالضوضاء :

١- في كل قسم صناعي بالمنشأة الصناعية ، وكلما أمكن ذلك ، يجب اختيار آلات وأدوات ذات مواصفات قياسية وتقنيات حديثة بحيث تكون مطابقة لمستويات الضوضاء الآمنة ، كما يجب اختيار سرعات تشغيل الآلات والأدوات بحيث تكون الضوضاء الصادرة عنها أقل ما يمكن .

٢- في كل قسم صناعي بالمنشأة الصناعية ، وكلما أمكن ذلك ، يجب الاستغناء عن الأجزاء المعدنية المتحركة بالآلات والأدوات ، واستخدام أجزاء من مواد أخرى كالبلستيك أو التيفلون بدلا منها ، لتقليل الاحتكاك وبالتالي منع أو تقليل الضوضاء ، كما يجب تثبيت الماكينات على قواعد ماصة للضوضاء والاهتزازات .

٣- في كل قسم صناعي بالمنشأة الصناعية ، وكلما أمكن ذلك يجب عزل مصدر الضوضاء باستخدام حواجز وعازلة للصوت ، كما يجب تبطين جدران وأسقف مكان العمل الذى تصدر منه ضوضاء معتبرة بمواد ماصة للصوت .

٤- في كل قسم صناعي بالمنشأة الصناعية ، يجب تقييم وقياس مستوى شدة الضوضاء ومدد التعرض الواقعية بصفة دورية ومنتظمة ، كما يجب اتباع نظام مناسب للصيانة الدورية والوقائية والتفتيش الهندسى .

٥- في كل قسم صناعي بالمنشأة الصناعية يجب ألا يتجاوز مستوى الضوضاء المستمرة (مستوى الضوضاء المكافئة LAeq بالديسيبل) ٨٥ ديسيبل خلال مدة تعرض ٨ ساعات ، وكل تخفيض لمدة نصف ساعة عن هذه المدة يتيح زيادة هذا المستوى الأمن بمقدار ١ ديسيبل .

٦- في الأقسام التي لا تتم بها عمليات صناعية بالمنشأة الصناعية ، كالأقسام الإدارية والمكتبية والمخازن ومكاتب الأمن وأماكن خدمات التغذية والمشروبات وغيرها ، يجب ألا يتجاوز مستوى الضوضاء المستمرة (مستوى الضوضاء المكافئة LAeq بالديسبل) ٦٠ ديسيبل نهاراً و ٥٠ ديسيبل ليلاً (أى من ١٠ مساءً إلى ٧ صباحاً) ، وحال تجاوز ذلك يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه القيم عن طريق إزالة أو استبدال مصادر الضوضاء بالمنشأة الصناعية أو حجب أو امتصاص أو عزل الضوضاء الصادرة عنها لمنع التلوث الصوتى بهذه الأقسام داخلها .

٧- على حدود المنشأة الصناعية فى أى اتجاه ، يجب ألا يتجاوز مستوى الضوضاء المستمرة (مستوى الضوضاء المكافئة LAeq بالديسبل) ٦٤ ديسيبل نهاراً و ٥٤ ديسيبل ليلاً (أى من ١٠ مساءً إلى ٧ صباحاً) ، وحال تجاوز ذلك يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه القيم عن طريق إزالة أو استبدال مصادر الضوضاء بالمنشأة الصناعية أو حجب أو امتصاص أو عزل الضوضاء الصادرة عنها لمنع التلوث الصوتى العابر إلى المناطق أو المنشآت المجاورة لها .

٨- فى كل قسم صناعى بالمنشأة الصناعية ، وحال وجود أى مصدر للضوضاء المتقطعة كالحال بقسم المطارق الثقيلة مثلاً ، يتوقف المستوى الأمن لهذه الضوضاء المتقطعة على عدد الطرقات التى يتعرض لها العامل بذلك القسم خلال الوردية اليومية ، ويجب ألا يتجاوز المستويات المبينة بالجدول رقم (١٤) المرفق .

٩- فى كل قسم صناعى بالمنشأة الصناعية ، يجب ألا يتجاوز مستوى الضوضاء اللحظى (ذروة مستوى الضغط الصوتى LcPeak بالديسبل) خلال فترة العمل ١٣٥ ديسيبل .

١٠- فى كل قسم صناعى بالمنشأة الصناعية ، حال تجاوز مستويات الضوضاء الآمنة ، يجب كبدائية محاولة تطبيق مختلف وسائل التحكم الهندسى فى الضوضاء ، وحال استمرار تجاوز مستويات الضوضاء الآمنة ، يجب عندئذ استخدام مهمات الوقاية الشخصية المناسبة ، مثل سدادات وأغطية الأذن والخوذات للرأس والأذنين .

١١- فى كل قسم صناعى بالمنشأة الصناعية ، يجب اعتبار تكرار قيام المنشأة الصناعية بمخالفات تتعلق بالضوضاء مخالفة جسيمة أو جوهريّة ، وخصوصا تكرار : تجاوز مستوى الضوضاء الآمنة بمختلف أنواعها فى أماكن العمل بالمنشأة الصناعية أو على حدودها فى أى اتجاه ، أو غياب القياس والتقييم الدورى لظروف ضوضاء بيئة العمل ، أو عدم استخدام مهمات الوقاية الشخصية المناسبة وغير ذلك من حالات واجبة الاعتبار .

#### حادى عشر- اشتراطات فنية عامة تتعلق بشدة الإضاءة :

١- فى كل قسم صناعى بالمنشأة الصناعية ، يجب أن تتوافق شدة الإضاءة أيا كان مصدرها طبيعية أو صناعية مع المتطلبات الواردة بالجدول رقم (١٥) المرفق ، بحيث تكون شدة إضاءة سطح أو منطقة العمل كافية ومناسبة لنوع العمل الذى تجرى مزاوئته .

٢- فى كل قسم صناعى بالمنشأة الصناعية ، يجب أن يتم وضع مصادر الإضاءة الصناعية وفتحات الإضاءة الطبيعية بحيث تكون الإضاءة الناتجة عن هذه المصادر متجانسة ، وبشكل يتجنب الوهج المباشر والضوء المنعكس والإضاءة المرتعشة وحدوث تباين ضوئى (تفاوت كبير فى توزيع إضاءة الأماكن المتقاربة) ، وذلك لتوقى إصابة العامل أو مرضه نتيجة لذلك .

٣- فى كل قسم صناعى بالمنشأة الصناعية ، يجب ألا توضع حواجز أو معدات أو أثاث أو أى عائق آخر يؤدى إلى تقليل شدة إضاءة سطح أو منطقة العمل .

٤- فى حالة استخدام الإضاءة الطبيعية ، يجب ألا تقل مساحة فتحات الإضاءة التى تفتح على أماكن مكشوفة عن عشر مساحة الدور ، وألا تقل مساحة هذه الفتحات عن سدس مساحة الدور فى الأدوار التى تكون أرضيتها منخفضة عن منسوب سطح الأرض المجاورة .

٥- فى حالة استخدام الإضاءة الطبيعية بكل قسم صناعى بالمنشأة الصناعية ، يجب أن يكون توزيع المنافذ والمناور وفتحات الضوء الطبيعية يسمح بتوزيع الضوء توزيعا منتظما على مختلف أماكن العمل ، كما يجب أن تكون المنافذ والمناور وفتحات الضوء الطبيعية الأخرى مفتوحة أثناء العمل ، وفى حالة غلقها يجب أن يكون زجاجها نظيفا بصفة دائمة من الداخل ومن الخارج .

٦ - فى كل قسم صناعى بالمنشأة الصناعية ، يجب اعتبار تكرار قيام المنشأة الصناعية بمخالفات تتعلق بإضاءة أماكن العمل مخالفة جسيمة أو جوهريّة ، وخصوصا تكرار نقص شدة إضاءة سطح أو منطقة العمل ، أو غياب القياس والتقييم الدورى لظروف إضاءة أماكن العمل ، أو وجود عيوب فى نوعية وخواص إضاءة أماكن العمل وغير ذلك من حالات واجبة الاعتبار .

### ثانى عشر - اشتراطات فنية عامة تتعلق بالاهتزازات :

١ - فى كل قسم صناعى بالمنشأة الصناعية وكلما أمكن ذلك ، يجب اختيار آلات وأدوات ذات مواصفات قياسية وتقنيات حديثة تكون مطابقة للحدود العتبية لتعرض للاهتزازات ، كما يجب اختيار سرعات تشغيل الآلات والأدوات بحيث تكون الاهتزازات الصادرة عنها أقل ما يمكن .

٢ - فى كل قسم صناعى بالمنشأة الصناعية وكلما أمكن ذلك ، يجب الاستغناء عن الأجزاء المعدنية المتحركة بالآلات والأدوات واستخدام أجزاء من مواد أخرى كالبلستيك أو التيفلون بدلاً منها ، لتقليل الاحتكاك وبالتالي منع أو تقليل الاهتزازات ، كما يجب تثبيت الماكينات على قواعد ماصة للضوضاء والاهتزازات .

٣ - فى كل قسم صناعى بالمنشأة الصناعية يتعرض عماله للاهتزازات ، يجب تقييم وقياس وتحليل مستوى الاهتزازات ومدد التعرض الواقعية بصفة دورية ومنتظمة بكل قسم صناعى بالمنشأة الصناعية ، كما يجب اتباع نظام مناسب للصيانة الدورية والوقائية والتفتيش الهندسى فى كل قسم صناعى بالمنشأة الصناعية .

٤ - فى كل قسم صناعى بالمنشأة الصناعية يتعرض عماله للاهتزازات يجب منع أو تقليل الاهتزازات ذات الخطورة على صحة العمال بحيث تتوافق مع الحدود العتبية لتعرض للاهتزازات المبينة بالجدول رقم (١٦) المرفق .

٥ - فى كل قسم صناعى بالمنشأة الصناعية يتعرض عماله للاهتزازات ، وحال تجاوز الحدود العتبية لتعرض للاهتزازات ، يجب كبدية محاولة تطبيق مختلف وسائل التحكم الهندسى فى الاهتزازات سواء كان ذلك بالعزل أو الإخماد أو بمنع الرقعة وضمان الاتزان الميكانيكى والديناميكي لتلافى مسببات الاهتزاز أو بتطبيق وسائل تنظيمية كأسلوب عمل مناسب يقلل من التعرض للاهتزازات مع المحافظة على دفاء يد العامل وبقيه جسمه ، وحال استمرار تجاوز الحدود العتبية لتعرض للاهتزازات ، يجب عندئذ استخدام مهمات الوقاية الشخصية المناسبة كالعقازات الواقية من الاهتزازات ، والتي لا تسبب أية مضايقات للعمال أثناء تأدية الأعمال المكلفين بها.

٦- في كل قسم صناعي بالمنشأة الصناعية يتعرض عماله للاهتزازات يجب إعداد وتنظيم برامج تدريبية بهدف تشجيعهم على تبني ممارسات عمل آمنة لتوقاية من مخاطر التعرض للاهتزازات .

٧- في كل قسم صناعي بالمنشأة الصناعية يتعرض عماله للاهتزازات يجب تطبيق نظام مناسب للرعاية الصحية الوقائية والعلاجية للسيطرة على المخاطر الصحية الناتجة عن التعرض للاهتزازات كإجراء الفحوص الطبية الابتدائية والدورية والنوعية مع التركيز على فحص الدورة الدموية الطرفية والجهاز العصبي والحركي والتهاب المفاصل .

٨ - في كل قسم صناعي بالمنشأة الصناعية يجب اعتبار تكرار قيام المنشأة الصناعية بمخالفات تتعلق بالاهتزازات في أماكن العمل مخالفة جسيمة أو جوهريّة ، وخصوصا تكرار تجاوز الحدود العتبية للتعرض للاهتزازات بالمنشأة الصناعية ، أو غياب القياس والتقييم الدوري لظروف الاهتزازات في أماكن العمل ، أو عدم استخدام مهمات الوقاية الشخصية المناسبة وغير ذلك من حالات واجبة الاعتبار .

## مادة (٨)

تشمل الاشتراطات الفنية العامة المتعلقة بأقسام أو معدات صناعية شائعة في الصناعة المصرية ما يأتي :

١- يجب أن يكون لدى عمال المنشأة الصناعية الذين يشغنون مركبات في الطرق العامة تراخيص سارية ، بفتة مناسبة للمركبات التي يستخدمونها ، ويجب أن يتوافر عدد مقاعد كافية بالحافلات المستخدمة لنقل عمالها ، وأن تكون مجهزة بمصابيح ، ومكابح ، وأبواق ، ومرآيا وزجاج أمامي ، وإشارات تحويل ، وبائتين على الأقل من المشاعل العاكسة ، طفاية حريق مشحونة بالكامل وأن تعمل كل هذه التجهيزات بحالة جيدة ، ويحظر الركوب بصورة غير آمنة بهذه الحافلات ، كما يحظر نقل أدوات القطع أو الأدوات ذات الحواف الحادة في حجات الركاب .

٢- يجب على المنشأة الصناعية فحص المركبات والمعدات الآلية يوميا أو قبل استخدامها ، والحفاظ على عربات النقل اليدوية في حالة تشغيلية آمنة ويجب إيقاف تشغيل المركبات وتفعيل وضع الفرامل قبل التحميل إليها أو التفريغ منها ، وتأمين

الشاحنات والمقطورات من الحركة أثناء عمليات التحميل والتفريغ ، كما يجب استخدام السنانير المزودة بمزالج أمان أو غيرها من الترتيبات عند رفع المواد بحيث لا تنزلق المواد أو المعدات المنقولة بطريق الخطأ من خطاف الرافعة ، مع وجوب وضع حواجز لضمان عدم مرور أحد تحت الأحمال المعلقة ويجب أن يكون طون سلاسل التأمين أو الحبال أو الرافعات كافيًا للعمل الذي يتعين القيام به ، ويتعين توفير كافة بيانات السلامة اللازمة للعمال الذين يتعاملون مع المواد الخطرة .

٣- يجب على المنشأة الصناعية أن تضمن تداول الخامات أو المعدات أو مواد الإنتاج وغيرها من أدوات العمل المختلفة بطريقة آمنة وسليمة ومناسبة لا يترتب عليها أي ضرر بسلامة أو صحة العمال أو الإضرار ببيئة العمل ، كما يجب أن تتخذ الاحتياطات لضمان سلامة الأشخاص المكلفين بفحص أو صيانة الأوناش والمصاعد والخلاطات وغيرها .

٤- تلتزم المنشأة الصناعية بأن تضع في مكان ظاهر على كل آلة أو رافعة بيان أقصى حمولة ، وأن يراعى في تصميم السلاسل والحبال لها وأسلاك الجر وما شابهها أن تكون جيدة الصنع وأن توفر لها الصيانة الكاملة ، وألا تعمل أكثر من طاقتها أو أكثر من العمل الافتراضي لها ، وأن تفحص دوريًا طبقًا لتعليمات الصيانة الموضوعية لها بمعرفة الجهات المنتجة ، وأن يسجل ذلك في سجل خاص .

٥- تلتزم المنشأة الصناعية بتنفيذ اشتراطات تشغيل وأمان المصاعد الكهربائية ، وأن تكون كل آلة رافعة أو مصعد لركاب أو البضائع متينة الصنع سليمة التكوين ، وأن تكون أجزاؤها متينة بدرجة كافية وأن تتوفر لها الصيانة الفنية اللازمة ، كما يجب فحصها دوريًا طبقًا لتعليمات الصيانة الموضوعية لكل نوع بمعرفة مختص ، وأن يسجل ذلك في سجل خاص ، وأن تحاط أماكن صعود ونزول المصاعد بسور متين بحيث يمنع أي شخص من القفز فوقه أو الاقتراب من الأجزاء المتحركة من المصعد ، وأن تكون له أبواب لا يمكن فتحها إلا إذا كان المصعد متوقفًا .

٦- يجب على المنشأة الصناعية إلزام عمالها بربط كل جزء من أجزاء الحمولة التي جرى رفعها أو إنزالها بإحكام تجنبًا لأي خطر ، كما يجب رفع الأحمال من الأماكن التي يوجد بها حركة مرور منتظمة في حيز محاط بسياج ، وإذا تعذر ذلك

تتخذ الترتيبات اللازمة لوقف حركة المرور مؤقتاً أو تغيير اتجاهها ، وأن تغطي الأماكن التي يعمل فيها العمال أو يمر بها أشخاص يتعرضون لأن تسقط عليهم مواد أو معدات أو أشياء أخرى قد تسقط عليهم من ارتفاع يزيد على ٣ أمتار ونصف ، ضماناً لسلامة هؤلاء الأشخاص ما لم تتخذ إجراءات أخرى فعالة لمنع سقوط مثل هذه الأشياء ، ويجب اتخاذ تدابير ملائمة أثناء تحريك آلة رفع أو جزء منها على سطح سقالة لمنع الأشخاص الموجودين فوق السقالة من الاصطدام بها.

٧- يجب على المنشأة الصناعية أن تتخذ الاحتياطات اللازمة للتحقق من الحمولة القصوى لكل آلة رفع ، وأن يزود كل ونش أو آلة رافعة بأجهزة الأمان الخاصة بها لمنع لسقوط الأحمال المعلقة ، وألا تتعدى الحمولة المأمونة لكل زاوية ميل ، والتي تحدد في أحدث شهادة ، ٨٠٪ من الحمولة القصوى التي يحملها الونش عند إجراء الاختبار ، وبأن تصنع الحبال التي تستخدمها من أسلاك معدنية بحيث يكون معامل الأمان ستة أضعاف الحمولة القصوى وعند حساب أبعاد هذه الحبال يفترض أن تتحمل فقط إجهاد الشد ، ويجب تزويد أسطوانات الأوناش بأسنان تمنع انزلاق الحبال خارج الأسطوانة ، كما يجب أن يعين شخص خصيصاً لتنسيق تشغيل آلات الرفع التي تعمل معاً وإذا تعذر على الشخص الذي يدير آلة الرفع رؤية الحمولة من جميع جوانبها يكف ملاحظ أو عدد من الملاحظين أو عمال إشارة للوقوف في مكان يمكن فيه تتبع الونش وإعطاء الإشارات اللازمة للشخص الذي يديره.

٨- يجب على المنشأة الصناعية تجهيز كل رافعة كهربائية بجهاز يقوم بإيقاف الحركة في أعلى وأدنى نقطة من نطاق الحركة الآمن ، وأن يتم بطريقة مقروءة تعليم الحمولة المقدرة لكل آلة رافعة وجعله مرئياً للمشغل ، وأن يتم وضع علامات على أدوات التحكم بالرافعة بشكل واضح للإشارة إلى اتجاه الحركة ، وأن توجد أدوات الحماية أو الأجهزة المناسبة الأخرى المثبتة على الرافعة لضمان الحفاظ على حبال الرافعة في الأخاديد ، وأن تكون جميع سلاسل الرافعة أو الحبال ذات طول كافي للتعامل مع حدود الحركة كاملة بينما لا يزال هناك لفتين منه على الأسطوانة في جميع الأوقات ، ويحظر استخدام السلاسل أو حبال الرافعات التي تكون ملتوية أو متشابكة ، كذلك استخدام حبل الرافعة أو السلسلة ملفوفة حول الحمل كبديل لحبال



الرفع وأن يسمح فقط للعمال ، بحد أدنى ١٨ سنة ، الذين تم تدريبهم على الاستخدام السليم للرافعات بتشغيلها وأن يتم توفير معدات حماية الرأس عند العمل على أية معدات للرفع .

٩- يجب على المنشأة الصناعية فحص شهادات الأوناش وحظر استعمال أى ونش ما لم يختبر ويفحص بمعرفة شخص مختص وما لم تصدر شهادة منه تدل على أن الفحص والتجارب تمت بالطريقة المقررة مبيناً فى تقريره الحمولة المأمونة ومختلف زوايا الميل للزاوية القصوى للاستعمال ، وتكرر الفحوص والاختبارات المقررة على فترات منتظمة أو بعد كل تعديل أو إصلاح هام يحدث بالونش ، ويجب أن يثبت كل ونش بإحكام أثناء التشغيل ، وذلك بضم أقال تثبت به تثبيتا قويا لضمان عدم تأرجحه .

١٠- يجب على المنشأة الصناعية توفير الإضاءة الموجهة على كل شاحنة صناعية تعمل فى منطقة ضعيفة الإضاءة وأن تحتوى كل شاحنة صناعية على جهاز إنذار ، صفارة ، جرس ، أو أى جهاز آخر يمكن سماعه بوضوح فوق الضجيج العادى فى المناطق التى بها عمل ، وأن يتم تشغيل الشاحنات الصناعية التى تعمل بالطاقة الكهربائية بأمان .

١١- يجب على المنشأة الصناعية إلزام عمالها باستخدام جميع الأدوات والمعدات فى مكان عملهم ، على أن تكون بحالة صالحة للاستخدام ، والإبقاء على حوافها القاطعة حادة بشكل كافى حتى تستخدم بسلاسة مع وجوب تجديد ما يستهلك منها ، مع استخدام المقابض المناسبة لها وبإحكام ، واستبدال المقابض المكسورة أو المشقوفة ومفاتيح الربط البالية أو المثنية ، وعند اللزوم يجب استخدام نظارات السلامة وأقنعة الوجه المناسبة ، وحال عدم الاستخدام يجب تخزين الأدوات فى مكان جاف وآمن .

١٢- يجب على المنشأة الصناعية أن تضمن كون الأجهزة والآلات المستخدمة بأماكن العمل مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة ومزودة بوسائل الوقاية الذاتية وأن تكون ملائمة لنوع وطبيعة العمل ويجب وضع لافتات إرشادية بجوار تلك الآلات والأجهزة توضح فيها تعليمات السلامة الفردية للوقاية من مخاطر العمل ، ويجب أن تحاط دائماً الأجزاء المتحركة من مولدات الحركة وأجهزة نقل الحركة والأجهزة الخطرة من الماكينات سواء كانت ثابتة أو متنقلة بحواجز الوقاية المناسبة إلا إذا كانت هذه الأجهزة قد روعى فى تصميمها أنها تشمل الوقاية التامة لعمالها ، بحيث تضمن

الوقاية الكافية من الخطر الذي وضعت لتلافيه ، وأن تحول دون وصول العامل أو أحد أعضاء جسمه إلى منطقة الخطر طوال فترة أداء العمل ، وأن تكون مناسبة للعمل وألا تضايق العامل أو تعوقه عن عمله ، وأن تكون مناسبة للعملية أو الماكينة أو الآلة بحيث لا تكون سبباً في تعطيل الإنتاج ، وألا تعوق تزييت أو ضغط أو ضبط أو إصلاح الماكينات أو الآلات أو التفتيش عليها ، وأن تكون صالحة للعمل بأقل صيانة ممكنة ، وأن تقاوم ما تتعرض له أثناء العمل من ضغوط وإجهادات واصطدامات ، وأن تقاوم الحريق والصدأ ، وألا تتسبب في أية حوادث ، أي لا يكون لها أجزاء مدببة أو زوايا حادة أو أطراف خشنة أو تكون مصدراً لأي حوادث ، لذا يجب عدم السماح لأي شخص بإزالة أو تركيب أي حاجز وقائي أو أي شيء من أجهزة الوقاية إلا إذا كانت الماكينة أو الآلة متوقفة عن العمل على أن يعيدها إلى مكانها قبل إدارتها .

١٣- يجب على المنشأة الصناعية أن تجرى الصيانة الدورية اللازمة للآلات والأجهزة والماكينات بواسطة فنيين متخصصين ومدربين بما يكفل السلامة والأمن ، كما يجب أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية عاملها من أخطار الشظايا المتطايرة أو الأجسام الحادة ، وذلك بطرق الأمان المناسبة الصالحة لهذا الغرض .

١٤- يجب على المنشأة الصناعية أن تلتزم بتزويد أدوات الشد والمناشير والمعدات المماثلة بتجهيزات أمان مناسبة ، وأن يتم تجهيز المناشير الدائرية المحمولة بأدوات حماية أعلى القاعدة السفلية أو أسفلها ، وأن يتم فحص أدوات حماية المناشير الدائرية للتأكد من عدم تثبيته ، وبالتالي عدم تراكب الجزء السفلي من النصل بدون حماية ، وأن يتم حماية الأجزاء أو المعدات الدوارة أو المتحركة لمنع الاتصال الجسدي بها ، وأن يتم بطريقة فعالة تأريض جميع الأدوات والمعدات المتصلة بالأسلاك والتي تعمل بالكهرباء أو تركيبها من النوع المعزول والمزدوج المعتمد ، وأن يتم وضع وتثبيت أدوات حماية فعالة فوق الأحزمة والبكرات والسلاسل وأسنان العجلات المسننة والمعدات مثل خلطات الخرسانة وضواغط الهواء وغيرها ، وأن يتم تركيب وتثبيت قواطع الدوائر الكهربائية المؤرضة بشأن جميع الدوائر الكهربائية المؤرقة ١٥ و ٢٠ أمبير ، وأن يتم بانتظام فحص الخراطيم الهوائية والهيدرونيكية والمتعلقة بالأدوات التي تعمل بالطاقة الكهربائية للحفاظ عليها من التلف ، وفي معدات الجرح ذات العجلات يجب

استخدام مسند المعدة وضبطه في حدود ٠,٣ سنتيمترات تقريبا من العجلة ، وأن تعمل أدوات الحماية الجانبية على تغطية الأعمدة الدوارة والصواميل والشفاة و ٧٥٪ من قطر العجلة ، وأن يتم بشكل دائم تثبيت وتركيب الشواهد الطويلة والأساسية ، كما يجب على العمال ارتداء النظارات الواقية أو أقنعة الوجه عند الجئخ ، وأن يتم بشكل فعال تأريض كل شاحذ يتم تشغيله كهربائيا ، مع وجوب اختبار الحجر بطريا قبل تركيبه وكذلك الحفاظ على نظافة الجلاخات بصورة مستمرة .

١٥- يجب على المنشأة الصناعية أن تلتزم باستخدام الوسائل الميكانيكية فى مقاومة ومنع الانفجارات الناتجة عن زيادة الضغط ، وذلك باستخدام صمامات الأمان وبنوف الإزاحة والرقائق وخاصة المخففة للضغط فى أوعية الضغط والمراجل البخارية والأوعية ذات السعات الكبرى .

١٦- يجب على المنشأة الصناعية أن تلتزم بعدم تشغيل المراجل البخارية وأوعية الضغط قبل تركيب واختبار أجهزة ومعدات السلامة والوقاية وصمامات الأمان وبنوف الإزاحة والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الفنية والهندسية طبقاً لتعليمات الصانع ومواصفات الأمان .

١٧- تلتزم المنشأة الصناعية بوضع نظام للصيانة الوقائية والدورية والتفتيش الهندسى على معدات وأوعية الضغط والمراجل البخارية بحيث تتوافق برامج الصيانة مع تصميم المعدات والأوعية ومتطلبات الخدمة ونظم التشغيل وأجهزة التحكم والسلامة ودليل وتعليمات الصانع .

١٨- تلتزم المنشأة الصناعية بالتعرف على الأعطال المحتملة فى نظم وتدابير السلامة مثل صمامات الأمان وتخفيف الضغط والتعاادل والتحكم والأعطال بالأنظمة الميكانيكية والظلمبات ومصادر الطاقة .

١٩- تلتزم المنشأة الصناعية بتجهيز ضواغط الهواء بصمامات تخفيف الضغط وأجهزة قياس الضغط ، وأن يتم تركيب فلتر الهواء على مدخلها ، أو يتم فحص أجهزة السلامة المتعلقة بأنظمة الهواء المضغوط بشكل متكرر ، ويحظر على العمال استخدام الهواء المضغوط جدا لأغراض التنظيف أو لتنظيف أو نقل الغبار القابل للاحتراق فى حال تسبب هذا الإجراء فى تعليق الغبار فى الهواء وتسببه فى حدوث حرائق أو انفجارات .

٢٠- تلتزم المنشأة الصناعية بأن يتم بشكل دورى تصريف الرطوبة والزيوت من أجهزة استقبال الهواء المضغوط ، وأن يتم تجهيز كل جهاز استقبال بمقياس ضغط مع صمام واحد أو أكثر من صمامات الأمان الأوتوماتيكية والتي يتم تشغيلها بالزنبرك ، وأن يتم اختبار جميع صمامات الأمان بشكل متكرر وعلى فترات منتظمة لتحديد ما إذا كانت فى حالة تشغيل جيدة من عدمه .

٢١- تلتزم المنشأة الصناعية بأن توفر التهوية الكافية قبل البدء فى عمليات الرش وكذلك التهوية الميكانيكية عندما تتم هذه العمليات فى المناطق المغلقة ، وأن يتم استخدام المصابيح المحمولة لإضاءة مناطق الرذاذ مناسبة للاستخدام فى موقع خطر ، وأن يتم توفير واستخدام معدات الجهاز التنفسى حسبما يقتضى الأمر أثناء عمليات الرش ، وأن يتم الحفاظ على رؤوس رشاشات مراقبة الحرائق نظيفة ، وأن يتم وضع ولصق علامات "ممنوع التدخين" فى مناطق الرش، غرف الطلاء، أكشاك الطلاء ، ومناطق تخزين الطلاء ، وأن تكون أرضيات مناطق الرش غير قابلة للاحتراق ويتم تنظيفها بسهولة ، وأن يتم الحفاظ على جهاز التجفيف بالأشعة تحت الحمراء خارج منطقة الرش خلال عمليات الرش ، وأن يتم تأريضه بطريقة صحيحة ، وأن تكون لدى جميع مساحات التجفيف تهوية كافية .

٢٢- تلتزم المنشأة الصناعية بأن تضع بشكل مقروء علامات على الأسطوانات لتحديد الغاز الذى يتم وضعه فيها ، وأن يتم تخزين أسطوانات الغاز المضغوط فى المناطق التى تحميها من مصادر الحرارة الخارجية ، وأن يتم وضع أو تخزين الأسطوانات فى المناطق التى لن تتضرر فيها عن طريق نقل أو سقوط الأشياء أو عبث الأشخاص غير المرخص لهم بها ، وبطريقة تمنعها من حدوث خطر بها عن طريق انحنائها أو سقوطها أو تدحرجها ، وأن يتم إغلاق جميع الصمامات قبل نقل الأسطوانة عندما تكون الأسطوانة فارغة وعند الانتهاء من كل مهمة .

٢٣- تلتزم المنشأة الصناعية بالتحقق من وجود تهوية كافية فى الأماكن التى يتم فيها تنفيذ أعمال اللحام أو القطع ووضع اللوحات والأنوان الإرشادية اللازمة ، وأن تتوفر معدات إطفاء الحرائق مناسبة للاستخدام الفورى ، ويجب على عمال المنشأة الصناعية المصرح لهم والمدربين فقط استخدام معدات اللحام أو القطع أو الصقل ، على أن تكون بحالة صالحة للاستخدام ، مع انتظام فحص اسطوانات الغاز المضغوط واتباع إجراءات الحماية عند استخدامها أو تخزينها ، ووجوب استخدام الأجهزة

المعتمدة منها فقط ، مع الحرص على عدم إسقاط الأسطوانات أو ارتطامها ، وفى الحمام القوسى يجب بقدر الإمكان خفض الجهد الكهربائى للدائرة المفتوحة مع عدم تجاوزها للحدود الموصى بها ، وأن يتم بصفة دورية التحقق من تأريض إطارات الآلات وتوصيلات السلامة الأرضية للآلات المحمولة ، وأن يتم فحص الكابلات أرضاصية العاملة والكهربائية بشكل متكرر ، ويجب أن تفى خوذة حماية العين واندروع اليدوية والنظارات والملابس الواقية بالمعايير المناسبة .

### مادة (٩)

تشمل الاشتراطات الفنية العامة المتعلقة بعوامل صناعية غير شائعة فى الصناعة

المصرية ما يأتى :

أولاً- اشتراطات فنية عامة تتعلق بوطأة البرودة :

١- فى كل قسم صناعى ذى بيئة باردة بالمنشأة الصناعية تصل درجة حرارة بيئة العمل به إلى ١٦°م أو أقل ، يجب اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لتجنب الأخطار المصاحبة لانخفاض درجة حرارة بيئة العمل، مثل زيادة احتمالات الحوادث كالسقوط أو الانزلاق أو الاصطدام بأجسام متحركة أو مكونات ساقطة أو متدرجة ، أو تعطل المعدات والأدوات اللازمة للعمل ، أو تراكم ثانى أكسيد الكربون ، ويتركز أكبر المخاطر البيولوجية بالأماكن الباردة فى احتمالية نمو العفن وبالثبات على أسطح الأجسام المسامية بها ، وخصوصاً التى تحتوى على السليلوز ، وتشجع الرطوبة الزائدة على ذلك ، فتزداد درجة المخاطر الصحية الناتجة عن استنشاق العامل لهذا العفن ، وهناك مخاطر إضافية حال التعامل مع السوائل شديدة البرودة .

٢- فى كل قسم صناعى ذى بيئة باردة بالمنشأة الصناعية يجب عمل الكشوف الطبية الدورية لكل عمال القسم الصناعى ذى البيئة الباردة فى مواعيدها المقررة ، مع توفير الرعاية الصحية اللازمة لمن يحتاجها منهم ، وحال حدوث إصابة بالصقيع نتيجة البرودة بأى جزء من جسم العامل ، يجب سرعة نقل العامل المصاب لمكان دافئ مناسب وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة له ، مع مراعاة عدم إجراء أية تمارين حركية أو مساج للمنطقة المصابة مع المنع التام لتدليك أو حك هذا الجزء ويكتفى بتدفئته ببطء عن طريق دفع تيار هواء ساخن أو توجيه مصدر لحرارة إشعاعية (كالمدفأة) ناحية الجزء المصاب لحين وصول الإسعاف الطبى المتخصص .

٣- فى كل قسم صناعى ذى بيئة باردة بالمنشأة الصناعية يجب تطبيق قواعد الانتقاء الوظيفى ، مع استبعاد العمال كبار السن والمصابين بأمراض القلب من العمل بالأماكن الباردة ، ويجب تخفيف عبء العمل البدنى لكافة العمال عموماً بهدف منع التعرق الزائد الذى يضاعف معدلات فقد حرارة جسم العامل ، كما يجب تجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة فى هذه البيئة الباردة ، ويجب كذلك التأكد من جفاف ملابس العامل حال قيامه بالعمل أو التواجد فى درجات حرارة عادية أو ساخنة قبل دخوله إلى أماكن باردة .

٤- فى كل قسم صناعى ذى بيئة باردة بالمنشأة الصناعية ، يجب ضمان التهوية الجيدة لها ، وفى حالة الأماكن الباردة التى لا تحتوى على أنظمة تهوية ، يجب أن يقتصر إشغالها على ساعتين لكل ٢٤ ساعة ، أى شخص واحد لمدة ساعتين أو شخصين لمدة ساعة... وهكذا ، كما يلزم وجود فتحات أو وسائل لمراقبة العمال بالأماكن الباردة للتدخل السريع عند الضرورة .

٥- فى كل قسم صناعى ذى بيئة باردة بالمنشأة الصناعية ، وحال الحاجة للقيام بأعمال يدوية دقيقة به لمدة تجاوز ١٠ دقائق ، يجب حماية أيدى القائمين بهذه الأعمال اليدوية الدقيقة بدفع تيار هواء ساخن أو توجيه مصدر لحرارة إشعاعية (كالمدفأة) ناحيتهم ، أما حال الحاجة للقيام بأعمال يدوية لا تتطلب دقة أو مهارة لفترة طويلة ، فيجب إلزام العمال بارتداء قفازات خاصة .

٦- فى كل قسم صناعى ذى بيئة باردة بالمنشأة الصناعية ، يجب تزويد كل عماله بملابس شتوية للتدفئة بشرط أن تكون واقية وعازلة وجافة، كما يجب تزويد عماله من كبار السن ومن يعانون من مشاكل فى الجهاز الدورى بملابس أكثر عزلاً مقارنة بباقي زملائهم .

٧- فى كل قسم صناعى ذى بيئة باردة بالمنشأة الصناعية ، يجب منع التيارات الهوائية به عن طريق تركيب حواجز قابلة للنقل للوقاية من التيارات الهوائية الباردة حال العمل بمواقع باردة مفتوحة ، كما يجب الاستعانة بالخيام أو الكبائن الواقية حال العمل بمواقع باردة مفتوحة أو حتى داخل أماكن باردة مغلقة عند الضرورة .

٨- فى كل قسم صناعى ذى بيئة باردة بالمنشأة الصناعية ، يجب تقليل مدة تعرض العمال للبيئة الباردة بقدر الإمكان ، كما يجب إلزام عمال هذا القسم بسرعة تبديل واستعمال الملابس الجافة بدلا من تلك المبتلة ودون وضع قيود على مرات تكرار هذا الاستبدال .

٩- فى كل قسم صناعى ذى بيئة باردة بالمنشأة الصناعية ، يجب إلزام العمال بارتداء الملابس الواقية من البرودة والمناسبة لأماكن العمل وللمهام المطلوبة بها ، وذلك على التفصيل الآتى: لحماية الجسم ينصح بارتداء ثلاث طبقات على الأقل من الملابس الواسعة بلا جيوب لتوفير العزل الحرارى الكافى ، ويفضل أن تكون الملابس الداخلىة مصنعة من المواد الاصطناعية ، والملابس الوسيطة مصنعة من الصوف أو ما شابهه ، أما الملابس الخارجية فتصنع من نسيج مقاوم للمياه ، ولحماية اليد ينصح بارتداء القفازات المناسبة لدرجات حرارة المكان وللمهمة المطلوب تنفيذها ، ولحماية الرأس ينصح بارتداء غطاء متماسك من الصوف تحت كاب مثبت جيدا للمساعدة فى تقليل فقدان الحرارة ، ولحماية العينين وأوجه ينصح باستخدام حماية للعينين منفصلة عن واقى الأنف والفم ، بهدف منع حدوث أى تعكير أو تكون ضباب يؤدي لانخفاض مستوى الرؤية أو لإضعاف كفاءة العزل الحرارى للعينين ، ويلاحظ أن ٥٠٪ من حرارة الجسد تتسرب فى الظروف الطبيعية عبر الرأس والوجه ، وكقاعدة عامة يجب إلزام العمال بالحفاظ على كل ملابسهم الوقائية نظيفة وجافة للاستفادة من خصائصها المرغوبة فى العزل الحرارى ، علما بأن الملابس متعددة الطبقات تكون كفاءة عزلها أفضل من ملابس الطبقة الواحدة ذات النسيج السميك؛ ويرجع ذلك لقدرة طبقات الهواء اليبينية على تقديم عزل أفضل من نسيج الملابس ذاته ، وكذلك يجب إلزام العمال بالامتناع عن ارتداء أية حلى معدنية أو ساعات وغيرها لكونها تشكل مصدر خطر مباشر على جلد العامل ، وفى ظروف البرد القاسية قد تستخدم ملابس وقائية ذاتية التدفئة .

١٠- فى كل قسم صناعى ذى بيئة باردة بالمنشأة الصناعية ، يجب الحفاظ على الرطوبة النسبية به أقل من ٦٠٪ لتثبيط نمو العفن به ، كما يلزم مراقبة كيفية ومدة فتح أبوابه لأن ذلك يمثل الفرصة الأساسية لدخول الهواء الخارجى الأدفأ نسبيا مما يتسبب فى تكثف المياه على الأسطح الباردة به فيتعزز نمو العفن عليها ، كما قد تؤدي

الرطوبة الزائدة إلى تآكل وصدأ الأسطح المعدنية وتدهور حالة ومظهر الأسطح غير المعدنية بالأماكن الباردة ، وحال ظهور أى عفن على أية مكونات غذائية بالمخازن الباردة يجب التخلص منها فوراً ووفقاً للتعليمات أى يكون ذلك بصورة حاسمة تمنع أية فرصة لاستخدامها لأى غرض لا يجوز استخدامها فيه ، كما يجب التخلص الفورى من المواد العضوية الرطبة كالمنتجات الورقية والكرتون والخشب والنفائيات المتنوعة وما إلى ذلك ، ويجب كذلك تخزين المنتجات أو الهوائك الورقية فى حاويات بلاستيكية مغلقة ، كما يجب منع استخدام أو تخزين صناديق من الورق المقوى أو مواد أخرى ماصة للرطوبة بالأماكن الباردة .

١١- فى كل قسم صناعى ذى بيئة باردة بالمنشأة الصناعية ، يلزم تأمين أماكن دافئة لراحة العمال على مقربة منهم ، أى على مسافة لا تزيد على ٧٥ متراً ، وبدرجات حرارة مناسبة لاستعادة نشاطهم وتوازن أجسامهم حرارياً ، كما يجب إعطاء فترات الراحة اللازمة للعمال بحد أدنى نصف ساعة كل ساعتين عمل ، وتترايد معدلات ومدة فترات الراحة كلما انخفضت درجة حرارة موقع العمل ، مع وجوب إعطاء هؤلاء العمال سوائل دافئة مناسبة ، وينصح هنا بالشوربية الدافئة أو بالمشروبات الدافئة بشرط خلوها من الكحول أو الكافيين ؛ حيث إن مدرات البول والمنشطات تزيد من معدلات فقد الجسم للحرارة ، بينما تعد الوجبات المتوازنة وكميات السوائل الكافية لازمة لإنتاج الحرارة بجسم العامل ومنع تعرضه للجفاف .

١٢- فى كل قسم صناعى ذى بيئة باردة بالمنشأة الصناعية فى حالة كثافة العمل البدنى المستمر أو شبه المستمر مع عبء عمل بدنى شاق ، يجب تطبيق نظام تدرج دخول العامل لهذا العمل البدنى الشاق ، بحيث يزيد تحميله به على مدى أو ثلاثة أيام عمل بنسبة متدرجة ٤٠٪ - ٦٠٪ - ٨٠٪ من عبء العمل البدنى الشاق الطبيعى المطلوب الاعتياد عليه، ويجب تطبيق ذات التدرج حال العودة للعمل من بعد راحة أو إجازة تزيد مدتها على أربعة أيام متتالية .

١٣- فى كل قسم صناعى ذى بيئة باردة بالمنشأة الصناعية ، يلزم القيام سنوياً بعملية تنظيف شامل ، كما يلزم القيام شهرياً بعملية جرد لاستبعاد العناصر المنتهية الصلاحية أو التى لم تعد هناك حاجة لها أو التى تظهر عليها أية آثار للعفن ، كما يجب وضع يافطات على الأرفف والحاويات للتعريف بمكوناتها وتحديد القسم التابعة له أو المسئول عنها ، وذلك لتسهيل العمل بتلك الأماكن الباردة وتقصير فترة التواجد بها .



١٤- في كل قسم صناعي ذي بيئة باردة بالمنشأة الصناعية ، وعند العمل تحت درجة الصفر المئوي ، يجب تغطية القضبان أو المقابض المعدنية بمواد عازلة حراريا حال الحاجة لتداولها ، كما يجب تصميم المعدات والأدوات بحيث يمكن تشغيلها دون نزع قفازات اليد .

١٥- في كل قسم صناعي ذي بيئة باردة بالمنشأة الصناعية ، وعند العمل تحت درجة الصفر المئوي ، يجب عدم السماح بتراكم الثلج على حواف أبواب الأماكن الباردة مما قد يهدد باحتجاز العمال داخلها ، كما يجب تزويد الأماكن الباردة المغلقة بأقفال سهلة الفتح من الداخل .

١٦- في كل قسم صناعي ذي بيئة باردة بالمنشأة الصناعية ، وحال التعامل بالسوائل شديدة البرودة ذات درجة حرارة سالب  $٧٣^{\circ}\text{م}$  أو أقل ، يجب إلزام العمال بقراءة واستيعاب كافة تعليمات الأمان الخاصة بها وخصوصا استخدام الأوعية المخصصة لنقلها أو التعامل معها ، ويجب إلزام العمال بتجنب أي فعل يؤدي لحدوث أي انسكاب أو طرشة منها ، ويجب حال حدوث أيهما إلزام العمال بسرعة تجفيفه وتنظيفه فور حدوثه ، كما يجب إلزام العمال بعدم حفظ هذه السوائل بأوعية محكمة دون منفذ تنفيس ، ويجب كذلك إلزام العمال بعدم التعامل مع كميات كبيرة من هذه السوائل مرة واحدة ، وعند وجود ضرورة للتعامل مع كميات كبيرة منها يجب إلزام العمال بالتأكد قبل ذلك مباشرة من كفاية وجودة نظم التهوية بالموقع .

١٧- في كل قسم صناعي ذي بيئة باردة بالمنشأة الصناعية يجب اعتبار تكرار قيام المنشأة الصناعية بمخالفات تتعلق بوطأة البرودة في أماكن العمل مخالفة جسيمة أو جوهريّة ، وخصوصا تكرار : عدم الالتزام بارتداء الملابس الوقائية اللازمة ، أو غياب أماكن الراحة الدافئة بالمنشأة الصناعية ، أو تقليص مدد الراحة للعمال ، أو غياب الكشف الطبية الدورية على العمال ، أو غياب القياس والتقييم الدوري لظروف وطأة البرودة في أماكن العمل ، أو عدم الالتزام بالاحتياطات الواجبة عند التعامل مع السوائل شديدة البرودة وغير ذلك من حالات واجبة الاعتبار .

ثانياً- اشتراطات فنية عامة تتعلق بالإشعاعات المؤينة :

- ١- يجب على المنشأة الصناعية اتخاذ إجراءات الوقاية من الإشعاعات المؤينة سواء كانت ناتجة عن مواد ذات نشاط إشعاعى أو عن أنشطة يتولد عنها إشعاعات .
- ٢- يجب على المنشأة الصناعية أن تحتفظ بصفة دائمة بالمستندات والسجلات المتعلقة بالمواد المشعة والإشعاعات المؤينة والإجراءات المتخذة للوقاية منها .
- ٣- يجب على المنشأة الصناعية عدم استيراد أو تصدير أو تصنيع أو حيازة أو تداول أو نقل أو تخزين أو التخلص من أجهزة تتعامل مع الأشعة أو مواد أو نفايات مشعة ، إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية .
- ٤- يجب على المنشأة الصناعية عدم استخدام الإشعاعات المؤينة بأية طريقة ، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ، وحال الحصول على هذا الترخيص يقتصر الاستخدام على الأفراد المرخص لهم بذلك وفى حدود الترخيص الممنوح لهم ، وفى الأماكن المرخصة لذلك الغرض ، وبعد استيفاء كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة ، ودون إجراء أى تعديل على الأجهزة أو المواد المرخص باستخدامها إلا بعد موافقة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية .
- ٥- يجب على المنشأة الصناعية إلزام كل من يرخص له باستخدام أو حفظ أجهزة تتعامل مع الأشعة أو المواد المشعة إبلاغ هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عند فقد أى من الأجهزة التى تتعامل مع الأشعة أو المواد المشعة أو وقوع أى حادث ، قد يؤدي إلى تعريض أى شخص إلى جرعات إشعاعية ، وذلك فور وقوع الحادث مع بيان تفاصيل الحادث والأسباب التى أدت إلى وقوعه .
- ٦- يجب على المنشأة الصناعية عدم السماح للمرخص له باستخدام أو حفظ أجهزة تتعامل مع الأشعة أو المواد المشعة أو التعامل مع الأشعة المؤينة إلا بعد فحصه طبياً والتحقق من نياقته الصحية والنفسية وقدرته الحسية والفنية ، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية .
- ٧- يجب على المنشأة الصناعية ضمان عدم تعريض أى أشخاص تقل أعمارهم عن ١٨ سنة للإشعاعات المؤينة ، وعلى المرخص له اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال الذين يتعرضون للأشعة المؤينة ، وكذلك لحماية

المواطنين سواء كانوا زوارا أو سكان جوار ، ولحماية البيئة داخل المنشأة وخارجها من مخاطر الإشعاع طبقا للاشتراطات والتعليمات التى تحددها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية .

٨- يجب على المنشأة الصناعية وضع وتثبيت العلامات الإرشادية وبطاقات التحذير من خطر الإشعاع المناسبة ، فى مناطق العمل المعرضة للإشعاعات المؤينة ، كما يجب اتخاذ الإجراءات الخاصة بمنع دخول غير العاملين لكل تلك المناطق .

٩- يجب على المنشأة الصناعية إجراء قياسات لجرعات الإشعاع التى يتعرض لها العاملون فى مجالات الإشعاع بصفة دورية ، وفى المواعيد التى تحددها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ، كما يجب تسجيل نتائج هذه القياسات على النماذج المعدة لذلك ، ويجب كذلك عمل سجل لحفظها لتمكين ذوى الصفة من الاطلاع عليها .

١٠- يجب على المنشأة الصناعية والمرخص له طبقا لشروط الترخيص ، أن يعين أو يتعاقد مع مسئول وقاية أو خبير وقاية ( مستواه أعلى فنياً من مسئول الوقاية ) معتمد من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ومؤهل لمتابعة كافة الأعمال الإشعاعية اللازمة ، كالتقاسمات البيئية أو المسح الإشعاعى أو رصد الجرعات الإشعاعية للأفراد أو التسجيل فى سجلات المواد المشعة وضبطها أو سجلات لحالة الأجهزة التى تتعامل مع الأشعة أو سجلات لحالات التلوث الإشعاعى بالمنشأة أو سجلات للجرعات الإشعاعية المسجلة بالمنشأة ، وكذلك قياس الجرعة بالوسيلة المناسبة دوريا ، بالإضافة إلى التسجيل فى السجلات اللازمة لتسجيل ومتابعة حالات الطوارئ وضبطها .

١١- يجب على المنشأة الصناعية تنظيم برامج للتدريب والإرشاد والتوعية والتثقيف للأشخاص المرخص لهم بالتعامل مع الإشعاعات المؤينة ، وذلك من خلال الحفقات النقاشية أو المنشورات الفنية أو الدورات التدريبية أو الندوات لإرشادهم إلى الإجراءات والاحتياطات اللازمة والخاصة بمعايير الأمان الأساسية للوقاية من الإشعاعات المؤينة ، وإلى الأساليب الآمنة للعمل بها ، وكذلك بيان الإجراءات الخاصة بانتقاء العاملين بالإشعاعات المؤينة وتحديد واجباتهم ومسئولياتهم ، وبمراقبة التزامهم بنظم وتعليمات العمل .

١٢- يجب على المنشأة الصناعية إجراء قياسات دورية لجرعات الأشعة المؤينة التى يتعرض لها العاملون بالمنشأة الصناعية وفى المواعيد التى تحددها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ، كما يجب تسجيل نتائج هذه القياسات على أنماذج المعدة لذلك ، وعمل سجل لها لحفظها حتى يتمكن المسئولون من الاطلاع عليها .

١٣- يجب على المنشأة الصناعية تطبيق نظام للمتابعة الطبية والفحص الطبى الدورى وتحليل الدم بصفة دورية منتظمة وفقاً لما تقرره هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ، وإجراء الفحوص الطبية الخاصة فى حالات التعرض الشديدة الناتجة عن حوادث إشعاعية طبقاً للمواصفات الصحية التى تحددها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ، كما يجب إعداد سجل خاص بنتائج الفحوص الطبية وتحاليل الدم لكافة المرخص لهم بالتعامل مع الإشعاعات المؤينة بالمنشأة .

١٤- يجب على المنشأة الصناعية توفير الأجهزة الخاصة بنقل وتداول المواد المشعة ومهمات الوقاية الشخصية المناسبة لطبيعة العمل المتعلقة بالإشعاعات المؤينة ، مثل الملابس والقفازات والنظارات المرصصة والأحذية والأدوات الخاصة بالنقاط المصادر المشعة عن بعد ، وبشرط أن تكون مطابقة لمواصفات الأمان الأساسية لتوقاية من الإشعاعات المؤينة .

١٥- يجب على المنشأة الصناعية الالتزام بتطبيق المبدأ الأساسى العام فى التعامل مع الأشعة من أى نوع والنقضى بوجوب تصميم وتخطيط مواقع العمل بالإشعاعات بحيث يكون تشغيل واستعمال هذه المصادر المشعة ومزاولة الأعمال المتعلقة بها بالأسلوب والإجراءات التى تؤدى إلى خفض التعرض الشخصى إلى أقل حد ممكن ومنع التعرض غير الضرورى .

١٦- يجب على المنشأة الصناعية تنفيذ كافة الإجراءات والاحتياطات والتعليمات الخاصة باشتراطات ومعايير السلامة والأمان الأساسية للوقاية من المخاطر الإشعاعية أثناء تخزين المصادر المشعة ، وخصوصاً وجوب تخزين كافة المصادر المشعة فى أماكن غير أهلة للعاملين مع حظر الدخول إلى تلك الأماكن إلا للأشخاص المصرح لهم بذلك ، مع وجوب عدم تخزين المصادر المشعة فى أماكن تحتوى على مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار أو بالقرب منها ، وبالنسبة لمخازن المصادر أو المواد المشعة

يجب توافر كافة البيانات عنها داخل المخزن بما فى ذلك تاريخ ورود المصدر أو المادة والجرعة الصادرة عنها واسم المورد والمستخدم ، ويجب تسجيل كل تلك المعلومات بالسجلات الخاصة بتخزين وتداول المصادر أو المواد المشعة ، ويجب استخدام علامات التحذير والإرشاد عن أخطار الإشعاع على الباب المؤدى إلى غرف أبار تخزين المصادر والمواد المشعة .

١٧- يجب على المنشأة الصناعية تنفيذ كافة الإجراءات والاحتياطات والتعليمات الخاصة باشتراطات ومعايير السلامة والأمان الأساسية لتوقاية من المخاطر الإشعاعية أثناء صيانة الأجهزة التى تتعامل مع الأشعة ، وخصوصا وجوب إجراء عمليات صيانة وفحص وكشف دورى ووقائى على كافة الأجهزة التى تتعامل مع الأشعة المؤينة لضمان سلامة أجهزة الضبط والتحكم والتشغيل والدروع الواقية المغلفة لتوعاء الحاوى للمصدر المشع ، ويجب أن يجرى كل ذلك تحت إشراف ومسئولية خبير التوقاية من الإشعاع بالمنشأة الصناعية .

١٨- يجب على المنشأة الصناعية تنفيذ كافة الإجراءات والاحتياطات والتعليمات الخاصة باشتراطات ومعايير السلامة والأمان الأساسية لتوقاية من المخاطر الإشعاعية فى كل ما يتعلق بخطة الطوارئ ، وخصوصا وجوب قيام إدارة المنشأة الصناعية بإعداد خطة طوارئ لمواجهة الحوادث الإشعاعية ، أثناء تشغيل أو استخدام أو تداول أو تخزين المصادر أو المواد المشعة ، مما قد يؤدى إلى تعرض العاملين أو بيئة العمل بأى قسم صناعى بالمنشأة الصناعية إلى مستويات عالية من التلوث الإشعاعى ، كما يجب تدريب مجموعة من العاملين على تنفيذ خطة الطوارئ وإجراء الاختبارات اللازمة على مختلف عناصرها لتحديد الإيجابيات والسلبيات أثناء تنفيذها ، ووضع التوصيات اللازمة لتفادى أية أوجه قصور تظهر بها أثناء التجارب ويجب أن يتم إعداد هذه الخطة وإجراء التجارب اللازمة على تنفيذها تحت مسئولية وإشراف خبير التوقاية من الإشعاع بالمنشأة الصناعية .

١٩- فى كل قسم صناعى بالمنشأة الصناعية يجب اعتبار تكرار قيام المنشأة الصناعية بمخالفات تتعلق بالأشعة المؤينة مخالفة جسيمة أو جوهريه ، وخصوصا القيام بتجاوز حدود الترخيص الصادر من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للمنشأة أو للشخص

المرخص نه ، أو تكرار عدم الالتزام بالاحتياطات والتعليمات الصادرة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ، أو عدم الالتزام بارتداء الملابس الوقائية اللازمة ، أو غياب الكشوف الطبية الدورية على العمال ، أو غياب القياس والتنقيح الدورى لظروف التعامل بالأشعة المؤينة فى أماكن العمل وغير ذلك من حالات واجبة الاعتبار .

### ثالثاً- اشتراطات فنية عامة تتعلق بأشعة الليزر :

١- يجب على المنشأة الصناعية تنظيم برامج للتدريب والإرشاد والتوعية والتنقيح للعاملين بأشعة الليزر ، وذلك من خلال الحلقات النقاشية أو النشرات الفنية أو الدورات التدريبية أو الندوات لإرشادهم إلى الإجراءات والاحتياطات اللازمة والخاصة بمعايير الأمان الأساسية لوقاية من أشعة الليزر ، وإلى الأساليب الآمنة للعمل بها ، وكذلك بيان الإجراءات الخاصة بانتقاء العاملين بأشعة الليزر وأجهزتها ، وتحديد واجباتهم ومسئولياتهم ، ومراقبة التزامهم بنظم وتعليمات العمل .

٢- يجب على المنشأة الصناعية تدريب وتعليم القائمين بالتشغيل والصيانة وتوعيتهم عن مستويات ونوعية المخاطر الناتجة من الاستخدام غير الآمن لأشعة الليزر وأجهزتها ، كما يجب ألا يسمح لغير الأشخاص المرخص لهم بالمنشأة الصناعية والمدربين وذوى الخبرة بتشغيل أو صيانة أجهزة الليزر ، مع وجوب نزع مفتاح التشغيل فى حالة عدم الحاجة لتشغيل الجهاز .

٣- يجب على المنشأة الصناعية ضمان وجود شخص على درجة عالية من التدريب مسئول عن تأمين وتشغيل أجهزة الليزر ، ويكون قادراً على تحديد التقسيم النوعى لأجهزة الليزر المختلفة وتحديد مخاطرها المحتملة بحسب نوعياتها وأماكن تشغيلها ، وتحديد إجراءات الوقاية اللازمة ، والتوصية بمعدات الوقاية اللازمة كالنظارات أو الملابس ، وتحديد العلامات الإرشادية اللازمة وأماكن وضعها .

٤- يجب على المنشأة الصناعية ضمان وجود بيان مكتوب ومعتمد ومعلن بإجراءات التشغيل والصيانة النموذجية لأجهزة الليزر المختلفة بها .

٥- يجب على المنشأة الصناعية الالتزام بالمستويات المسموح بها بالجدولين رقمى (١٧ ، ١٨) المرفقين ، والخاصة بالحدود العتبية لتعرض العين والجلد لأشعة الليزر المباشرة ، كما يجب استخدام نظارات وملابس الوقاية عند احتمال التعرض لخطر إشعاع الليزر أو انعكاسه .

- ٦- يجب على المنشأة الصناعية استخدام الحد الأدنى من القوة أو الطاقة اللازمة لأداء العمل المطلوب ، كما يجب عدم تعريض الغير لمستوى إشعاع يزيد على الحد الأقصى المسموح به خاصة أثناء عمليات ضبط الأجهزة .
- ٧- يجب على المنشأة الصناعية ، كلما أمكن ذلك ، ضمان أن يتم إنهاء الأشعة الأولية والثانوية عند نهاية مساراتها التى يستفاد منها ، كما يجب أن يكون مسار شعاع الليزر فى وضع أعلى من عين الجالس أو أسفل مستوى عين الواقف .
- ٨- فى كل قسم صناعى بالمنشأة الصناعية يجب اعتبار تكرار قيام المنشأة الصناعية بمخالفات تتعلق بأشعة الليزر مخالفة جسيمة أو جوهريّة ، وخصوصا تكرار : عدم الالتزام بالاحتياطات والتعليمات الواجبة عند التعامل مع أشعة الليزر ، أو عدم الالتزام بارتداء المهمات الوقائية اللازمة ، أو غياب الكشوف الطبية الدورية على العمال ، أو غياب القياس والتقييم الدورى لظروف التعامل بأشعة الليزر فى أماكن العمل وغير ذلك من حالات واجبة الاعتبار .

#### رابعاً- اشتراطات فنية عامة تتعلق بالأشعة فوق البنفسجية :

- ١- يجب على المنشأة الصناعية تنظيم برامج للتدريب والإرشاد والتوعية والتثقيف للعاملين بالأشعة فوق البنفسجية ، وذلك من خلال الحلققات النقاشية أو النشرات الفنية أو الدورات التدريبية أو الندوات لإرشادهم إلى الإجراءات والاحتياطات اللازمة والخاصة بمعايير الأمان الأساسية للوقاية من الأشعة فوق البنفسجية ، وإلى الأساليب الآمنة للعمل بها ، وكذلك بيان الإجراءات الخاصة بانتقاء العاملين بالأشعة فوق البنفسجية وأجهزتها ، وبتحديد واجباتهم ومسئولياتهم ، ومراقبة التزامهم بنظم وتعليمات العمل .
- ٢- يجب على المنشأة الصناعية تدريب وتعليم القائمين بالتشغيل والصيانة وتوعيتهم عن مستويات ونوعية المخاطر الناتجة من الاستخدام غير الآمن للأشعة فوق البنفسجية وأجهزتها ، كما يجب ألا يسمح لغير الأشخاص المرخص لهم بالمنشأة الصناعية والمدربين وذوى الخبرة بتشغيل أو صيانة أجهزة تتعامل مع الأشعة فوق البنفسجية ، مع وجوب نزع مفتاح التشغيل فى حالة عدم الحاجة لتشغيل الجهاز .

٣- يجب على المنشأة الصناعية الالتزام بالحدود العتبية ، التى تتوقف قيمها على قيمة شدة الأشعة وعلى زمن التعرض لها ، للأشعة فوق البنفسجية فى منطقة الطيف بين ١٨٠-٤٠٠ نانومتر والمبينة بالجدول رقم (١٩) المرفق ، وتطبق هذه القيم لتعرض العين أو الجلد للأشعة فوق البنفسجية الناتجة من قوس ضوئى أو من أنابيب التفريغ الغازى أو البخارى أو الفلوريسنت أو من أى مصادر متوهجة أو من الأشعة الشمسية ، ولا يمكن تطبيق هذه القيم عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية التى لها حث ضوئى آحادى أو حال التعرض الفردى لعامل الحث الضوئى ولا تطبق هذه القيم على الأشخاص الذين يعانون من حساسية ضوئية أو المعرضين لعوامل مسببة للحساسية الضوئية .

٤- يجب على المنشأة الصناعية الالتزام بالحدود العتبية ، التى تتوقف قيمها على قيمة شدة الأشعة وعلى زمن التعرض لها ، للأشعة فوق البنفسجية فى منطقة الطيف بين ٣٢٠-٤٠٠ نانومتر ، بحيث لا يزيد المقدار الكلى للأشعة التى تتعرض لها العين غير المحمية عن ١ مللى وات/سم<sup>٢</sup> لفترات تزيد عن ١٠٠٠ ثانية (١٦ دقيقة تقريباً). كما يجب ألا تزيد قيم الأشعة فوق البنفسجية الساقطة مباشرة على الجلد أو العين غير المحميين عن القيم المدونة بالجدول رقم (٢٠) المرفق على مدى فترة الثمانى ساعات .

٥- فى حالة استخدام الدهانات الواقية ضد الأشعة فوق البنفسجية ، يجب على المنشأة الصناعية عدم تجاوز الحدود العتبية للتعرض للأشعة فوق البنفسجية ، لأن ذلك قد يعرض الشخص لمخاطر الإصابة بسرطان الجلد ، بالرغم من أن جلده لن يحدث له احمرار حال تجاوز هذه الحدود بسبب استخدام هذه الدهانات .

٦- يجب على المنشأة الصناعية فى حالة تصاعد غاز الأوزون عند استخدام مصادر الأشعة البنفسجية بأطوال موجية أقل من ٢٥٠ نانومتر ، يجب الاستعانة بالجدول رقم (١٢) المرفق للحدود العتبية للمواد الكيميائية .

٧- حال تجاوز الحدود العتبية للتعرض للأشعة فوق البنفسجية يجب على عمال المنشأة الصناعية استخدام نظارات وملابس الوقاية المناسبة .



٨- فى كل قسم صناعى بالمنشأة الصناعية يجب اعتبار تكرار قيام المنشأة الصناعية بمخالفات تتعلق بالأشعة فوق البنفسجية مخالفة جسيمة أو جوهريّة ، وخصوصا تكرار : عدم الالتزام بالاحتياطات والتعليمات الواجبة عند التعامل مع الأشعة فوق البنفسجية ، أو عدم الالتزام بارتداء المهمات الوقائية اللازمة ، أو غياب الكشوف الطبية الدورية على العمال ، أو غياب القياس والتقييم الدورى لظروف التعامل بالأشعة البنفسجية فى أماكن العمل وغير ذلك من حالات واجبة الاعتبار .

#### خامسا- اشتراطات فنية عامة تتعلق بالإشعاعات غير المؤينة :

١- يجب على المنشأة الصناعية حال التعرض للمجال الكهربائى الاستاتيكي الترددى (٣٠ كيلو هرتز فأقل) Electric Field ، اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للتأكد من التوصيلات الأرضية ، كما يجب ارتداء مهمات الوقاية الشخصية المناسبة كالبديل أو القفازات وخصوصا فى جميع المجالات التى تزيد فيها شدة المجال الكهربائى الاستاتيكي عن ١٥ كيلو فولت/متر ، ويحظر تماما على كل من يستخدم أجهزة لتنظيم ضربات القلب التعرض لشدة مجال كهربائى استاتيكي أكثر من ١ كيلو فولت .

٢- يجب على المنشأة الصناعية حال التعرض للمجال الكهربائى الاستاتيكي الترددى (٣٠ كيلو هرتز فأقل) Electric Field ، الالتزام بالحدود العتبية السقفية لتعرض له طبقا للترددات المؤثرة ، وذلك طبقا للجدول رقم (٢١) المرفق .

٣- يجب على المنشأة الصناعية فى حال التعرض للمجال المغناطيسى الاستاتيكي تحت ترددات الراديو (٣٠ كيلو هرتز فأقل) Electric Field ، الالتزام بالحدود العتبية لكثافة الفيض المغناطيسى المذكورة بالجدول رقم (٢٢) المرفق .

٤- فى كل قسم صناعى بالمنشأة الصناعية ، يجب اعتبار تكرار قيام المنشأة الصناعية بمخالفات تتعلق بالإشعاعات غير المؤينة مخالفة جسيمة أو جوهريّة ، وخصوصا تكرار: عدم الالتزام بالاحتياطات والتعليمات الواجبة عند التعامل مع الإشعاعات غير المؤينة ، أو عدم الالتزام بارتداء المهمات الوقائية اللازمة ، أو غياب الكشوف الطبية الدورية على العمال ، أو غياب القياس والتقييم الدورى لظروف التعامل مع الإشعاعات غير المؤينة فى أماكن العمل وغير ذلك من حالات واجبة الاعتبار .

## مادة (١٠)

تشمل الاشتراطات الفنية العامة المتعلقة بموثات الهواء الخارجى فى صناعات أو وحدات إنتاجية أو أفران أو محارق بعينها ما يأتى :

- ١- يجب اعتبار تكرار قيام المنشأة الصناعية بمخالفات تتعلق بموثات الهواء الخارجى بمختلف الصناعات أو الوحدات الإنتاجية أو الأفران أو المحارق مخالفة جسيمة أو جوهرية ، وخصوصا تكرار تجاوز الانبعاثات الملوثة لفترات طويلة أو بصورة متكررة وغير ذلك من حالات واجبة الاعتبار .
- ٢- يجب على المنشأة الصناعية الالتزام بالحدود القصوى للانبعاثات الصادرة من صناعة فحم الكوك المبينة بالجدول رقم (٢٣) المرفق .
- ٣- يجب على المنشأة الصناعية ضمان ألا يزيد الحمل النوعى للجسيمات الصلبة الكلية بوحدات تبريد الكوك على ١٠ جرامات/طن كوك ، كما يجب ألا يزيد تركيز الزئبق فى الانبعاثات الصادرة على ١ مجم/م<sup>٣</sup> ، وألا يزيد تركيز الداىوكسينوال فيوران على ٠,١ نانوجرام/م<sup>٣</sup> .
- ٤- يجب على المنشأة الصناعية الالتزام بالحدود القصوى للانبعاثات الصادرة من صناعة الفحم النباتى والحيوانى المبينة بالجدول رقم (٢٤) المرفق .
- ٥- يجب على المنشأة الصناعية الالتزام بالحدود القصوى للانبعاثات الصادرة من صناعة الأقطاب الكربونية (أقطاب الجرافيت) المبينة بالجدول رقم (٢٥) المرفق .
- ٦- يجب على المنشأة الصناعية الالتزام بالحدود القصوى للانبعاثات الصادرة من صناعة الأسمت المبينة بالجدول رقم (٢٦) المرفق .
- ٧- فى الانبعاثات الصادرة من صناعة الأسمت ، يجب على المنشأة الصناعية أن تطبق معايير انبعاثات الجسيمات الصلبة الكلية (٥٠ مجم/م<sup>٣</sup> لمتوسط تركيز ١٥ دقيقة) ، وحال حرق مخلفات خطرة بنسبة ٤٠٪ من الطاقة الحرارية تتخفف إلى (١٠ مجم/م<sup>٣</sup> لمتوسط تركيز ١٥ دقيقة) .
- ٨- فى الانبعاثات الصادرة من صناعة الأسمت فى حالة حرق المخلفات بنسبة ٤٠٪ من الطاقة الحرارية ، يجب على المنشأة الصناعية ألا تتجاوز انبعاثات ثانى أكسيد الكبريت ٥٠ مجم/م<sup>٣</sup> .

٩- في الانبعاثات الصادرة من صناعة الأسمنت يجب على المنشأة الصناعية أن تطبق الرصد الذاتي المستمر ، كما يجب أن يتم رصد الدايوكسين والفيوران عن طريق تجميع عينة لفترة زمنية لا تقل عن ٦ ساعات ولا تزيد على ٨ ساعات وأن تتم عملية الرصد على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر ، ويجب أن يتم رصد العناصر الثقيلة عن طريق تجميع عينة لفترة زمنية لا تقل عن ثلاثين دقيقة ولا تزيد على ٨ ساعات ، وأن تتم عملية الرصد على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر .

١٠- في الانبعاثات الصادرة من صناعة الأسمنت يجب على المنشأة الصناعية أن يتم رصد الجسيمات الصلبة العالقة في الهواء الخارجى رسدا ذاتيا مستمرا داخل حدود المنشأة الصناعية مع مراعاة الاتجاه السائد لرياح .

١١- يجب على المنشأة الصناعية الالتزام بالحدود القصوى للانبعاثات الصادرة من أفران إنتاج الجير والدولوميت والجبس المبينة بالجدول رقم (٢٧) المرفق ، ويجب تطبيق ذات الحدود على وحدات حرق وإنتاج الخامات المحجرية المثيلة .

١٢- يجب على المنشأة الصناعية الالتزام بالحدود القصوى للانبعاثات الصادرة من وحدات إنتاج الطوب الطفى والحرارى والفواخير المبينة بالجدول رقم (٢٨) المرفق .

١٣- يجب على المنشأة الصناعية الالتزام بالحدود القصوى للانبعاثات الصادرة من صناعة الزجاج المبينة بالجدول رقم (٢٩) المرفق .

١٤- في الانبعاثات الصادرة من صناعة الزجاج يجب على المنشأة الصناعية ألا يزيد تركيز مجموعة باقى العناصر الثقيلة فى الجسيمات الصلبة الكلية عن ٥ مجم/م<sup>٣</sup> ، كما يجب ألا يزيد تركيز السيلينيوم منها على ١ مجم/م<sup>٣</sup> بها وتقاس جميعها كجسيمات صلبة ، ويجب ألا يتجاوز حمل انبعاثات الزرنيخ عن ٢ جم/ساعة ، وألا يتجاوز حمل انبعاثات الكاديوم عن ٠,٥ جم/ساعة .

١٥- يجب على المنشأة الصناعية الالتزام بالحدود القصوى للانبعاثات الصادرة من صناعة السيراميك والأدوات الصحية المبينة بالجدول رقم (٣٠) المرفق ، ويجب ألا يتجاوز حمل انبعاثات الرصاص عن ٢,٥ جم/ساعة ، وتقاس العناصر الثقيلة فى الجسيمات الصلبة الكلية .

١٦- يجب على المنشأة الصناعية الالتزام بالحدود القصوى للانبعاثات الصادرة من وحدات إنتاج الخامات المحجرية (كسارات أو خلاطات) المبينة بالجدول رقم (٣١) المرفق .

١٧- يجب على المنشأة الصناعية الالتزام بالحدود القصوى للانبعاثات الصادرة من وحدات خُط الأسفلت المبينة بالجدول رقم (٣٢) المرفق ، ويجب أن تكون المسافة بين وحدة خُط الأسفلت وأي كتلة سكنية لا تقل عن ٥٠٠ متر ، مع مراعاة الاتجاه السائد لرياح .

١٨- يجب على المنشأة الصناعية الالتزام بالحدود القصوى للانبعاثات الصادرة من صناعة الحديد والصلب المبينة بالجدول رقم (٣٣) المرفق .

١٩- يجب على المنشأة الصناعية الالتزام بالحدود القصوى للانبعاثات الصادرة من صناعة سبائك الحديدية المبينة بالجدول رقم (٣٤) المرفق ، ويجب ألا يزيد مجموع العناصر الثقيلة بهذه الانبعاثات على ١٠ مجم/م<sup>٣</sup> ، كما يجب ألا يزيد تركيز السليكون الحر المقاس في الجسيمات الصلبة الكلية في حالة سبائك الفيروسيكون على ١٠ مجم/م<sup>٣</sup> .

٢٠- يجب على المنشأة الصناعية الالتزام بالحدود القصوى المبينة بالجدول رقم (٣٥) المرفق لكافة الانبعاثات الصادرة من صناعة استخلاص المعادن غير الحديدية ، والتي تشمل أساسا النيكل ، النحاس ، الرصاص ، الزنك ، الألومنيوم ، كل يجب دوماً ألا يزيد تركيز الدايوكسينال فيوران على ٠,١ نانوجرام /م<sup>٣</sup> .

٢١- في الانبعاثات الصادرة من صناعة استخلاص المعادن غير الحديدية ، في حالة وحدات إنتاج النيكل ، يجب على المنشأة الصناعية ألا يتجاوز تركيز انبعاثات النشادر ٥ مجم/م<sup>٣</sup> ، والكورين ٠,٥ مجم/م<sup>٣</sup> .

٢٢- في الانبعاثات الصادرة من صناعة استخلاص المعادن غير الحديدية ، في حالة استخلاص الرصاص أو الزنك بطرق التكرير الكيماوى أو الفصل الكهربى أو بالمذيبات ، يجب على المنشأة الصناعية ألا يتجاوز تركيز انبعاثات الزرنيخ ٠,٥ مجم/م<sup>٣</sup> .

٢٣- في الانبعاثات الصادرة من صناعة استخلاص المعادن غير الحديدية ، في حالة وحدات إنتاج الألومنيوم ، يجب على المنشأة الصناعية ألا يتجاوز تركيز انبعاثات كلوريد الهيدروجين ٥ مجم/م<sup>٣</sup> ، وفلوريد الهيدروجين ٠,٥ مجم/م<sup>٣</sup> ، وإجمالي انبعاثات مركبات الفلور ٠,٨ مجم/م<sup>٣</sup> ، كما يجب ألا يزيد الحمل الخاص بالجسيمات الصلبة الكلية على ٢ كجم/طن منتج ، وحمل الفلورين على ٠,٥ مجم/كجم منتج .

٢٤- في الانبعاثات الصادرة من صناعة استخلاص المعادن غير الحديدية ، يجب على المنشأة الصناعية الالتزام بالحدود القصوى لانبعاثات الصادرة من سباكة وتشكيل المعادن ، المبينة بالجدول رقم (٣٦) المرفق ، الذي يسرى على جميع عمليات صب المعادن الحديدية وغير الحديدية باستخدام القوالب الترمينية أو غيرها ويشمل كذلك إعداد قوالب الرمل .

٢٥ - يجب على المنشأة الصناعية الالتزام بالحدود القصوى لانبعاثات الصادرة من الصناعات الكيماوية والعقاقير ومستحضرات التجميل المبينة بالجدول رقم (٣٧) المرفق ، كما يجب ألا يزيد تركيز ثاني كبريتيد الكربون على ٣ مجم/م<sup>٣</sup> في وحدات استخلاص الكبريت من الغاز الطبيعي .

٢٦ - يجب على المنشأة الصناعية الالتزام بالحدود القصوى لانبعاثات الصادرة من صباغة وتجهيز المنسوجات المبينة بالجدول رقم (٣٨) المرفق .

٢٧ - يجب على المنشأة الصناعية الالتزام بالحدود القصوى لانبعاثات الصادرة من صناعة الأجهزة الإلكترونية وأشباه الموصلات المبينة بالجدول رقم (٣٩) المرفق .

٢٨ - يجب على المنشأة الصناعية الالتزام بالحدود القصوى لانبعاثات الصادرة من محارق المخلفات البنية والصناعية غير الخطرة المبينة بالجدول رقم (٤٠) المرفق .

٢٩ - يجب على المنشأة الصناعية الالتزام بالحدود القصوى لانبعاثات الصادرة من محارق المخلفات الخطرة البنية بالجدول رقم (٤١) المرفق .

٣٠ - يجب على المنشأة الصناعية الالتزام بالحدود القصوى لانبعاثات الصادرة من مصادر صناعية أخرى والمبينة بالجدول رقم (٤٢) المرفق .

الجدول رقم (١)

الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجى

الحد الأقصى للتركيز (ميكروجرام/متر مكعب)				المنطقة	الملوث
سنة	٢٤ ساعة	٨ ساعات	ساعة		
٥٠	١٢٥		٣٠٠	المناطق الحضرية	ثنائى أكسيد الكبريت
٦٠	١٥٠		٣٥٠	المناطق الصناعية	
—	—	٢٠ مجم/م <sup>٣</sup>	٣٠ مجم/م <sup>٣</sup>	المناطق الحضرية	أول أكسيد الكربون
—	—			المناطق الصناعية	
٦٠	١٥٠	—	٣٠٠	المناطق الحضرية	ثنائى أكسيد النيتروجين
٨٠	١٥٠	—	٣٠٠	المناطق الصناعية	
—	—	١٢٠	١٨٠	المناطق الحضرية	الأوزون
—	—	١٢٠	١٨٠	المناطق الصناعية	
١٢٥	٢٣٠	—	—	المناطق الحضرية	الجسيمات الصلبة العالقة الكلية
١٢٥	٢٣٠	—	—	المناطق الصناعية	
٧٠	١٥٠	—	—	المناطق الحضرية	الجسيمات الصلبة أقل من ١٠ ميكرومتر
٧٠	١٥٠	—	—	المناطق الصناعية	
٥٠	٨٠	—	—	المناطق الحضرية	الجسيمات الصلبة أقل من ٢,٥ ميكرومتر
٥٠	٨٠	—	—	المناطق الصناعية	
٦٠	١٥٠	—	—	المناطق الحضرية	الجسيمات الصلبة المقاسة كدخان
٦٠	١٥٠	—	—	المناطق الصناعية	
٠,٥	—	—	—	المناطق الحضرية	الرصاص
١	—	—	—	المناطق الصناعية	
—	١٢٠	—	—	المناطق الحضرية	أمونيا
—	١٢٠	—	—	المناطق الصناعية	

## الجدول رقم (٢)

## الحد الأقصى لانبعاثات وحدات توليد الطاقة والغلايات

الحد الأقصى لانبعاثات (مجم/ متر مكعب)						
نوع الوقود المستخدم	الجسيمات الصلبة الكلية	أول أكسيد الكربون	ثاني أكسيد الكبريت	أكسيد النيتروجين	الرصاص (في الجسيمات الصلبة)	أبخرة الزئبق
الغاز الطبيعي	٥٠	١٠٠	١٥٠	٥٠٠		
غاز الكوك وغازات المعالجات	١٠٠	٣٠٠	٣٥٠	٥٠٠		
السولار	١٠٠	٢٥٠	١٣٠٠	٥٠٠		
المازوت	١٠٠	٢٥٠	١٥٠٠	٥٠٠	٢	١
الفحم أقل من ٦٠٠ م.و.	٥٠	٢٥٠	* من ٤٥٠ إلى ١٣٠٠	* من ٢٠٠ إلى ٥٠٠	٢	١
			* من ٤٥٠ إلى ٨٥٠			
الفحم أكبر من ٦٠٠ م.و.						
المخلفات الزراعية	٥٠	٢٥٠	١٠٠	٥٠٠		

\* يطبق الحد الأدنى بالمناطق ذات الحساسية البيئية .

الظروف المرجعية : عند نسبة أكسجين ٤٪ في حالة الغلايات البخارية ، ونسبة أكسجين ١٥٪ في حال التوربينات الغازية، ونسبة أكسجين ٦٪ في حالة استخدام الفحم والمخلفات الزراعية ودرجة حرارة صفر مئوية وواحد ضغط جوى .

الجدول رقم (٣)

الحدود الأقصى لانبعاثات محركات الديزل

الحد الأقصى لانبعاثات (مجم/متر مكعب)				نوع الوقود
أكاسيد النيتروجين	ثانى أكسيد الكبريت	أول أكسيد الكربون	الجسيمات الصلبة الكلية	
٦٠٠	١٠٠	١٥٠	٥٠	الغاز الطبيعي
٦٠٠	٤٠٠	٢٥٠	١٠٠	السولار

الظروف المرجعية : عند نسبة أكسجين ١٥٪ فى حال التوربينات الغازية ودرجة حرارة صفر مئوية وواحد ضغط جوى .

الجدول رقم (٤)

الحدود العتبية لحمل انبعاثات الوحدات الإنتاجية المختلفة والتي فى حالة تعديها يلزم عليها تركيب وحدة رصد ذاتى

الحمل البيئى لانبعاثات كجم / ساعة	الملوث
٣	الجسيمات الصلبة الكلية
٣٠	ثانى أكسيد الكبريت
٣٠	أكاسيد النيتروجين
١٠٠	أول أكسيد الكربون
٠,٣	الفلورين
١,٥	كلوريد الهيدروجين
٠,٣	الكلورين
٠,٣	كبريتيد الأيدروجين
٢,٥	المحتوى الكلى للهيدروكربونات
٢,٥	الزئبق



## الجدول رقم (٥)

المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والخاضعة للرقابة  
سواء كانت قائمة بذاتها أو داخلة في مخلوط بأية نسبة

Name الاسم الشائع	CAS# الترقيم الدولي	HS code الرمز الجمركي الموحد
المركبات الكلوروفلوروكربونية CFCs		
١١ R-	٧٥-٤٩-٤	٢٩,٣,٤١
١٢ R-	٧٥-٧١-٨	٢٩,٣,٤٢
١١٣ R-	٧٦-١٣-١	٢٩,٣,٤٣
١١٤ R-	٧٦-١٤-٢	٢٩,٣,٤٤
١١٥ R-	٧٦-١٥-٣	٢٩,٣,٤٤
١٣ R-	٧٥-٧٢-٩	٢٩,٣,٤٥
١١١ R-	٣٥٤-٥٦-٣	٢٩,٣,٤٥
١١٢ R-	٧٦-١٢-٠	٢٩,٣,٤٥
المواد البرومية الفلورية الكربونية (الهالون) Halons		
١٢١١ Halon	٣٥٣-٥٩-٣	٢٩,٣,٤٦
١٣٠١ Halon	٧٥-٦٣-٨	٢٩,٣,٤٦
٢٤٠٢ Halon	١٢٤-٧٣-٢	٢٩,٣,٤٦
رابع كلوريد الكربون Carbon Tetrachloride		
CTC	٥٦-٢٣-٥	٢٩,٣,١٤
١,١,١ ثلاثي كلوريد الإيثان Methyl chloroform		
a ١٤ R-	٧١-٥٥-٦	٢٩,٣,١٩
بروميد الميثيل Bromomethane		
Methyl Bromide		٢٩,٣,٣٠
المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية HCFCs		
٢٢ R-	٧٥-٤٥-٦	٢٩,٣,٤٩
١٢٣ R-	٣٠٦-٨٣-٢	٢٩,٣,٤٩
١٢٤ R-	٢٨٣٧-٨٩-٠	٢٩,٣,٤٩
b ١٤١ R-	١٧١٧-٠-٦	٢٩,٣,٤٩
b ١٤٢ R-	٧٥-٦٨-٣	٢٩,٣,٤٩
مخاليط تحتوي على مواد مستنفذة لطبقة الأوزون Popular ODS containing blends		
٥٠٠ R-	رقم CAS لمخلوط هو أرقام	٣٨٢٤,٧١
٥-٢ R-	الـ CAS لمكونات المخلوط	٣٨٢٤,٩٠
A ٤,١ R-	CAS#FOR ABLEND IS	
A ٤,٨ R-	COMBINED OF THE CAS	
A ٤,٩ R-	#OF ITS COMPONTS	

الجدول رقم (٦)

معايير الصرف السائل على شبكات الصرف

درجة الحرارة	٤٣°م
الأس الأيدروجيني pH	لا تقل عن ٦.٠ ولا تزيد على ٩.٥
الأكسجين الحيوى الممتص BOD5	٦٠٠ جزء فى المليون
الأكسجين الكيماوى المستهلك COD (داى كرومات)	١١٠٠ جزء فى المليون
المواد العالقة	٨٠٠ جزء فى المليون
زيوت وشحوم	١٠٠ جزء فى المليون
كبريتيدات ذائبة	١٠ جزء فى المليون
النيتروجين الكلى	١٠٠ جزء فى المليون
الفوسفور الكلى	٢٥ جزء فى المليون
السيانيد	٠.٢٠ جزء فى المليون
الفينول	٠.٠٥ جزء فى المليون

المواد انراسية / نتر :

بعد ١٠ دقائق ٨ سم<sup>٣</sup>

بعد ٣٠ دقيقة ١٥ سم<sup>٣</sup>

الجدول رقم (٧)

الحدود القصوى لصرف المعادن الثقيلة

الكروم السداسى	٠.٥ مجم / لتر
الكادميوم	٠.٢ مجم / لتر
الرصاص	١.٠ مجم / لتر
الزئبق	٠.٢ مجم / لتر
الفضة	٠.٥ مجم / لتر
النحاس	١.٥ مجم / لتر
النكل	١.٠ مجم / لتر
القصدير	٢.٠ مجم / لتر
الزرنىخ	٢.٠ مجم / لتر
البورون	١.٠ مجم / لتر

على ألا يتعدى مجموعها ٥ مجم / لتر .

الجدول رقم (٨)  
معايير الصرف في البيئة البحرية

البيان	الحد الأقصى للمعايير والمواصفات الوحدة: مجم/لتر - ما لم يذكر غير ذلك
درجة الحرارة	لا تزيد على خمس درجات فوق المعدل السائد بحد أقصى ٣٨°م
الأس الأيدروجيني	٦-٩
اللون	خالية من المواد الملونة
الأكسجين المستهلك حيويًا	٦٠
الأكسجين المستهلك كيمائياً (دايكرومات)	١٠٠
مجموع المواد الصلبة الذائبة	±٥% من قيمة الأملاح الذائبة في الوسط البحري الذي يتم الصرف فيه
المواد العالقة	٦٠
كبريتيد الهيدروجين	١
الزيوت والشحوم	١٥
الفوسفور الكلى	٢
النيتروجين الكلى	١٠
الفينولات	٠,٠١٥
الأمونيا (النيتروجين)	٣
الفاناديوم	٠,٠٠٢
السيلينيوم	٠,٠٠١

ويمكن في حالات خاصة استثناء بعض الشركات من الحدود المسموح بها من تركيز المواد الصلبة الذائبة الواردة في الجدول السابق بعد الرجوع إلى لجنة اشتراطات منح التراخيص .

الجدول رقم (٩)

معايير صرف مياه التبريد في البيئة البحرية

البيان	الحد الأقصى للمعايير والمواصفات الوحدة: مجم/لتر - ما لم يذكر غير ذلك
الزئبق	٠,٠٠١
الرصاص	٠,٠١
الكاديوم	٠,٠١
الزرنخ	٠,٠١
الكروم	٠,٠١
النحاس	١
النيكل	٠,١
الحديد	١,٥
المنجنيز	٠,١
الزنك	١
الفضة	٠,٠٥
المبيدات بأنواعها*	٠,٢
السيانيد	٠,٠١
العدد الاحتمالي للمجموعة القولونية في ١٠٠ سم <sup>٢</sup>	١٠٠٠
البورون	٠,٤

\* عدا المذكورة بالجدول رقم ١٠ والمحظور صرفها في البيئة المائية .

## الجدول رقم (١٠)

المواد التي يحظر صرفها في البيئة البحرية، وتشتمل على :

١ - Persistent Organic Pollutants (Pops) :

Toxaphene	توكسافين
Mirex	ميركس
Aldrin	ألدرين
DDT	دي دي دي
Chlordan	كلوردين
Endrin	أندرين
Heptachlor	هيبتاكلور
Hexachlorobipenyls	ثنائي الفينيل سداسي الكلور
Hexachlorobenzene	سداسي كلور البنزين
Polychlorobiphenyles	ثنائي الفينيل متعددة الكلور
Dioxins	ثنائي بنزو باراديوكسين متعدد الكلور
Furnas	ثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور

٢ - Organomercure Compounds

٣ - Organolead Compounds

٤ - Polycyclis Aromatic Hydrocarbons (PAH)

## الجدول رقم (١١)

تصنيف عبء العمل البدني

طبيعة العمل	عبء العمل البدني
(حركة جسم بسيطة) الأعمال الإدارية والأعمال المكتبية - غسيل الأطباق والأواني - الخياطة - العمل على ماكينات واقفا أو جالسا .....	عمل خفيف
(حركة جسم متوسطة) الكنس - الطبخ - التنظيف - صناعة الأحذية - استعمال أدوات الفك والتركيب والمشى - أعمال الحقائق - قيادة السيارات - قيادة الجرارات والحاصدات - .....	عمل متوسط
(حركة جسم عنيفة) التجديف - الحدادة - السباكة - ركوب الخيل - الجري ولعب الكرة - صعود السلالم بسرعة أو بأحمال - المشى السريع بأحمال - أعمال الحفر والتحميل - تسليق أبراج الكهرباء - التقريز - العمل اليدوي في الحقل - أعمال البناء - قيادة المعدات الثقيلة.....	عمل شاق

الجدول رقم (١٢)

الحدود العتبية المسموح بها للملوثات داخل أماكن العمل والأماكن المتعلقة

ملاحظات	الحد العتبي						التقييم الدولي CAS NO.	الصيغة الكيميائية	اسم المادة		٦
	الأقصى (الحد المسموح)		التعرض لفترة قصيرة		التعرض المستمر (بمتوسط تركيز ٨ ساعات)				English	عربي	
	مجم/م <sup>٣</sup> Mg/m <sup>٣</sup>	جزء في مليون PPm	مجم/م <sup>٣</sup> Mg/m <sup>٣</sup>	جزء في مليون PPm	مجم/م <sup>٣</sup> Mg/m <sup>٣</sup>	جزء في مليون PPm					
		25					75-07-0	CH <sub>3</sub> CHO	Acetaldehyde	الأسيتالدهيد	١
			37	15	25	10	54-19-7	CH <sub>3</sub> COOH	Acetic Acid	حمض الخليك	٢
جيد +					21	5	108-24-7	(CH <sub>3</sub> CO) <sub>2</sub> O	Acetic Anhydride	حمض الخليك الالاماني	٣
			1780	750	1187	5	67-64-1	(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CO	Acetone	الأسيتون	٤
جيد +			101	60	67	40	75-05-8	CH <sub>2</sub> CN	Acetonitrile	نيتريل الأسيتون	٥
					5		50-78-2	CH <sub>3</sub> COOC <sub>6</sub> H <sub>4</sub> COOH	Acetyl Salicylic Acid (Aspirin)	حمض الساليسليك أسيتيل (الأسبيرين)	٦
جيد +	0.2	0.1					107-02-8	CH <sub>2</sub> =CHCHO	Acrolein	الأكروالين	٧
جيد م <sup>٣</sup> +					0.03		79-06-1	CH <sub>2</sub> =CHCONH <sub>2</sub>	Acrylamide	أميد الأكريل	٨

ملاحظات	الحده العتبي						التقييم الدولي CAS NO.	الصيغة الكيميائية	اسم المادة		٩
	الأقصى (الحده المسموح)		للتعرض لفترة قصيرة		للتعرض المستمر (بنسبة تركيز ٨ ساعات)				English	عربي	
	مجم/م <sup>٣</sup> Mg/m <sup>3</sup>	جزء/مليون PPm	مجم/م <sup>٣</sup> Mg/m <sup>3</sup>	جزء/مليون PPm	مجم/م <sup>٣</sup> Mg/m <sup>3</sup>	جزء/مليون PPm					
جدا +					509	2	79-10-7	CH <sub>2</sub> =CHCOOH	Acrylic Acid	حمض الأكريليك	٩
جدا +					4.3	2	107-13-1	CH <sub>2</sub> =CHCN	Acrylonitrile	نيتريل الأكريليك	١٠
جدا +					0.25		309-00-2	C <sub>12</sub> H <sub>8</sub> Cl <sub>6</sub>	Aldrin	الألدرين	١١
جدا +					1.2	0.5	107-18-6	CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OH	Allyl Alcohol	البروبانول	١٢
					5.0		7440-36-0	Sb	Antimony and compounds Ss Sb	القصدير (الأنتمونيا)	١٣
					0.16	0.05	7784-42-1	AsH <sub>3</sub>	Arsine Gas	غاز الزرنيخ	١٤
					5.0		5052-42-4	خليط من هيدروكربونات بنزينية وأروماتية ومركبات حلالية غير متجانسة	Asphalt (Bitumen) Fume as Benzene Soluble Aerosols	أبخرة البيتومين (مثل البنزين) الرذاذ القابل للذوبان	١٥
					5		1912-24-9	C <sub>8</sub> H <sub>14</sub> ClN <sub>5</sub>	Atrazine	أترازين	١٦

ملاحظات	الحد المسموح				التقييم الدولي CAS NO.	الصيغة الكيميائية	اسم المادة		م
	الأقصى (الحد المسموح)	التعرض لفترة قصيرة	التعرض المستمر (بمتوسط تركيز ٨ ساعات)	مجموعه Mg/m <sup>3</sup>			مجموعه Mg/m <sup>3</sup>	مجموعه Mg/m <sup>3</sup>	
جاء +	مجموعه Mg/m <sup>3</sup>	جزء في مليون PPm	مجموعه Mg/m <sup>3</sup>	جزء في مليون PPm	0.2	C <sub>10</sub> H <sub>12</sub> N <sub>5</sub> O <sub>3</sub> PS <sub>2</sub>	Azinphos-Methyl	ميثيل أزينفوس	١٧
					0.5	Ba	Barium and its Soluble Compounds (Counted as Barium)	عنصر الباريوم ومشتقاته القابلة للذوبان (مقترنة كـ باريوم)	١٨
					1.3	(C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>2</sub>	Biphenyl	ثنائي الفينيل	
					0.0047	(CH <sub>2</sub> Cl) <sub>2</sub>	Bis (Chloromethyl) Ether	إيثر كلورو ميثيل	١٩
					1		Sodium Tetra Borate Salts - (Anhydrous) - (Decahydrate) - (Pentahydrate)	رابع بورات الصوديوم الأنهيدري -المائي العشاري -المائي الخماسي	٢٠
					1	Na <sub>2</sub> B <sub>4</sub> O <sub>7</sub>			
					5	Na <sub>2</sub> B <sub>4</sub> O <sub>7</sub> ·10H <sub>2</sub> O			
					1	Na <sub>2</sub> B <sub>4</sub> O <sub>7</sub> ·5H <sub>2</sub> O			
					0.66				
					0.2				
					0.1	Br <sub>2</sub>	Bromine	البرومين	٢١
					1.3				



ملاحظات	الحد العتبي				التقييم الدولي CAS NO.	الصيغة الكيميائية	اسم المادة		م	
	الأقصى (الحد المسموح)		التعرض لفترة قصيرة				التعرض المستمر (بتوسط تركيز ٨ ساعات)			
	مجم/م <sup>٣</sup> Mg/m <sup>3</sup>	جزء في مليون PPm	مجم/م <sup>٣</sup> Mg/m <sup>3</sup>	جزء في مليون PPm			English	عربي		
م					0.72	0.1	BrF <sub>5</sub>	Bromine Pentafluoride	خامس فلوريت البرومين	٢٢
م + جلد م					5.2	0.5	CHBr <sub>3</sub>	Bromoform	ثالث بروميد الميثيل	٢٣
					4.4	2	CH <sub>2</sub> =CHCH=CH <sub>2</sub>	Butadiene (1.3)	بيوتادين	٢٤
					1900	800	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	Butane	بيوتان	٢٥
جلد +	152	50					CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OH	Butanol, (N)	البيوتانول	٢٦
جلد +	0.1						(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> CO) <sub>2</sub> CrO <sub>3</sub>	Butyl (Tert) Chromate as CrO <sub>3</sub>	كرومات البيوتيل	٢٧
جلد +	15	5					C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> NH <sub>2</sub>	Butyl Amines, (N)	أستينات البيوتيل	٢٨
م					0.01 0.002			Cadmium and Compounds as Cd	الكاديوم و مركباته مقدرة كاديوم	٢٩

ملاحظات	الحد المسموح						التقييم الدولي CAS NO.	الصيغة الكيميائية	اسم المادة		م
	الآقصى (الحد المسموح)		التعرض لفترة قصيرة		التعرض المستمر (بتوسط تركيز 8 ساعات)				English	عربي	
	مجموعه /م <sup>3</sup> Mg/m <sup>3</sup>	جزء في مليون Ppm	مجموعه /م <sup>3</sup> Mg/m <sup>3</sup>	جزء في مليون Ppm	مجموعه /م <sup>3</sup> Mg/m <sup>3</sup>	جزء في مليون Ppm					
					5		Ca(OH) <sub>2</sub>	Calcium Hydroxide	هيدروكسيد الكالسيوم	٣٠	
					2		CaO	Calcium Oxide	أكسيد الكالسيوم	٣١	
					5		C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> NO <sub>2</sub>	Carbaryl	الكارباريل	٣٢	
			45000	30000	9000	5000	CO <sub>2</sub>	Carbon Dioxide	ثاني أكسيد الكربون	٣٣	
					31	10	CS <sub>2</sub>	Carbon Disulphode	ثاني كبريت الكربون	٣٤	
					290	25	CO	Carbon Monoxide	أول أكسيد الكربون	٣٥	
			4.1	0.3	1.4	0.1	CBr <sub>2</sub>	Carbon Tetra Bromide	رابع بروميد الكربون	٣٦	
			63	10	31	5	CCl <sub>4</sub>	Carbon Tetra Chloride	رابع كلوريد الكربون	٣٧	
					0.5		C <sub>10</sub> H <sub>6</sub> Cl <sub>8</sub> Aprox	Chlordane	الكلوردان	٣٨	

ملاحظات	الحد العتيق						التقييم الدولي CAS NO.	الصيغة الكيميائية	اسم المادة		م
	الآنصص (الحد السمقوص)		للتعرض للفترة قصيرة		للتعرض المستمر (متوسطة تركيز ٨ ساعات)				English	عربي	
	مجموعه Mg/m <sup>٣</sup>	جزء ببطون PPm	مجموعه Mg/m <sup>٣</sup>	جزء ببطون PPm	مجموعه Mg/m <sup>٣</sup>	جزء ببطون PPm					
٣م + جلد ٣م			1		0.5		8001-35-2	C <sub>10</sub> H <sub>16</sub> Cl <sub>8</sub>	Chlorinated Camphene (Toxaphene)	الكامفين الكورى (التوكسافين)	٣٩
			2.9	1	1.5	0.5	7782-50-5	Cl <sub>2</sub>	Chlorine	الكور	٤٠
			0.83	0.3	0.28	0.1	10049-04-4	ClO <sub>2</sub>	Chlorine Dioxide	ثانى اكسيد الكور	٤١
٣م					46	10	108-90-7	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> Cl	Chlorobenzene	كور بن البنزين	٤٢
٣م + جلد			2		1		53469-21-9	C <sub>12</sub> H <sub>9</sub> Cl <sub>9</sub> (approx)	Chlorodiphenyl	الايغينيل الكورى	٤٣
									(42% Chlorine)	(٤٢٪ كلور)	
٣م + جلد ٣م					0.5		11097-69-1	(C <sub>12</sub> H <sub>9</sub> Cl <sub>9</sub> approx)	Chlorodophenyl (54% Chlorine)	الايغينيل الكورى (٥٤٪ كلور)	٤٤
٣م					49	10	67-66-3	CHCl <sub>3</sub>	Chloroform	الكور فورم	٤٥

ملاحظات	الحد العتبي						التقييم الدولي CAS NO.	الصيغة الكيميائية	اسم المادة		م
	الأقصى (الحد السفلى)		للتعرض لفترة قصيرة		للتعرض المستمر (متوسط تركيز ٨ ساعات)				English	عربي	
	Mg/m <sup>3</sup> مجم/م <sup>3</sup>	جزء في مليون PPm	Mg/m <sup>3</sup> مجم/م <sup>3</sup>	جزء في مليون PPm	Mg/m <sup>3</sup> مجم/م <sup>3</sup>	جزء في مليون PPm					
جيد +					0.2		2921-88-2	C <sub>7</sub> H <sub>7</sub> Cl <sub>5</sub> NO <sub>3</sub> PS	Chlorpyrifos	الكلوربيريفوس	٤٦
									Chromium and Inorganic Compounds as Cr: -Metal and Cr(III) Comps. - Water Soluble Cr(VI) Comps. - Insoluble Cr (VI)Comps.	الكروم ومركباته الغير عضوية مقطرة كـ كروم - العنصر ومركباته - مركبات الكروم السداسي القابلة للذوبان في الماء - كالمسابق غير الأتية	٤٧
م					0.05		7440-47-3	Cr			
م					0.01				Cobalt and its Inorganic as Co	الكوبالت ومركباته الغير عضوية مقطرة كـ كوبالت	٤٨
					0.02		7440-48-4	Co			
					0.02		7440-50-8	Cu	Copper: - Fumes - Dust and Mists as Cu	النحاس - أبخنة مقطرة كـ Cu - غبار ورنان مقطرة كـ Cu	٤٩
					1						
جيد +					22	5	1319-77-3 95-48-7 108-39-4 106-44-5	CH <sub>3</sub> C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> OH	Cresol, all Isomers	الكريزتول، كل النظائر	٥٠

ملاحظات	الحد المسموح		التعرض لفترة قصيرة		التعرض المستمر (متوسط تركيز 8 ساعات)		التقييم الدولي CAS NO.	الصيغة الكيميائية	اسم المادة		م
	الأقصى (الحد المسموح)	جزء بليون PPM	مجموعه <sup>٢</sup> Mg/m <sup>٣</sup>	جزء بليون PPM	مجموعه <sup>٢</sup> Mg/m <sup>٣</sup>	جزء بليون PPM			English	عربي	
	5						592-01-8		Cyanide Salts as CN	أملاح السيانيد مقفرة CN ك	٥١
					21	10	460-19-5	N=C-C-N	Cyanogen	السيانوجين	٥٢
							506-77-4	Cl-C≡N	Cyanogen Chloride	كلوريد السيانوجين	٥٣
جاء +	75.0	0.3			1030	300	110-82-7	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub>	Cyclohexane	الهكسان الحلقي	٥٤
							17702-41-9	B <sub>10</sub> H <sub>14</sub>	Decaborane	الديكابوران	٥٥
جاء +			0.75	0.15	0.25	0.05	333-41-5	C <sub>12</sub> H <sub>21</sub> N <sub>2</sub> O <sub>5</sub> PS	Diazinon	الديازينون	٥٦
جاء +					0.1		334-88-3	CH <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	Diazomethane	الديازوميثان	٥٧
					0.34	0.2	75-09-2	CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>	Dichloromethane	ثنائي كلوروميثان	٥٨
							7572-29-4	C <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>	Dichloroacetylene	ثنائي كلورو أسيتيلين	٥٩

ملاحظات	الحد المسموح						التقييم الدولي CAS NO.	الصيغة الكيميائية	اسم المادة		م
	الآنقاسي (الحد المسموح)		للتعرض لفترة قصيرة		للتعرض المستمر (بمؤسمة تركيز ٨ ساعات)				English	عربي	
	مجموعه <sup>٢</sup> Mg/m <sup>٣</sup>	جزء في مليون PPm	مجموعه <sup>٢</sup> Mg/m <sup>٣</sup>	جزء في مليون PPm	مجموعه <sup>٢</sup> Mg/m <sup>٣</sup>	جزء في مليون PPm	C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> Cl <sub>2</sub>	Dichlorobenzene,(O)	ثنائي كلورو بنزين (أورثو)	٢٠	
			301	50	150	25					
٢م					60	1	C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> Cl <sub>2</sub>	Dichlorobenzene,(P)	ثنائي كلورو بنزين (بارا)	٢١	
٢م					1		C <sub>12</sub> H <sub>6</sub> Cl <sub>6</sub>	Dichlorodiphenyl, Trichlorethane, (DDT)	ثنائي كلوريد الفينيل ، ثلاثي كلوريد الإيثان (دي.دي.ت)	٢٢	
جنا +			58	10	29	5					
					793	200	(ClCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> O	Dichloroethyl Ether	إثير ثنائي كلورو إيثيل	٢٣	
جنا +					0.25		C <sub>8</sub> H <sub>18</sub> O <sub>5</sub> PN	Dichrotophos	الدايكلوروتوفوس	٢٤	
جنا +					0.25		C <sub>2</sub> H <sub>8</sub> Cl <sub>4</sub> O	Dieldrin	الدايكلورين	٢٥	
جنا +					0.46		(CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> OH) <sub>2</sub> NH	Diethanolamine	ثنائي إيثانول أمين	٢٦	
جنا +			45	15	15	5	(C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>2</sub> NH	Diethylamine	ثنائي إيثيل أمين	٢٧	

ملاحظات	الحد العتيق						التقييم الدولى CAS NO.	الصيغة الكيميائية	اسم المادة		م	
	الاقصى (الحد السقوى)		للتعرض لفترة قصيرة		للتعرض المستمر (متوسط تركيز ٨ ساعات)				English	عربى		
	مجم/م <sup>٣</sup> Mg/m <sup>٣</sup>	جزء/أبليون PPm	مجم/م <sup>٣</sup> Mg/m <sup>٣</sup>	جزء/أبليون PPm	مجم/م <sup>٣</sup> Mg/m <sup>٣</sup>	جزء/أبليون PPm						
جاء +						1	0.15	121-69-7	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> N (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	N,N-Dimethylaniline	ثنائى ميثيل أنيلين	٦٨
جاء +						1	0.15	528-29-0	C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> (NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub>	Dinitrobenzene	ثنائى نيتروبنزين	٦٩
جاء +						0.2		534-52-1	CH <sub>3</sub> C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> OH(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub>	Dinitro-O-Cresol	ثنائى نيتروول - أورثو - كريسول	٧٠
جاء +						0.2		25321-14-6	CH <sub>3</sub> C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> (NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub>	Dinitrotoluene	ثنائى نيترو تولىين	٧١
جاء +						72	20	123-91-1	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>	Dioxane, (1,4)	الديوكسان (١,٤)	٧٢
جاء + جاء + جاء + جاء +						0.5 0.1		2764-72-9	(C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> NCH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Br <sub>2</sub>	Diquat - Total Dust - Respirable Dust	الديكوارات : - أترية كلية - أترية قليلة للاستنشاق	٧٣
جاء +						0.1		115-29-7	C <sub>9</sub> H <sub>6</sub> Cl <sub>4</sub> O <sub>2</sub> S	Endosulfan	الإندوسلفان	٧٤

ملاحظات	الحد العتبي				التقييم الدولي CAS NO.	الصيغة الكيميائية	اسم المادة		م	
	الأقصى (الحد المسموح)		التعرض لفترة قصيرة				المستمر للتعرض المزكز (ساعات)			English
	مجم/م <sup>٣</sup> Mg/m <sup>٣</sup>	جزء في مليون PPm	مجم/م <sup>٣</sup> Mg/m <sup>٣</sup>	جزء في مليون PPm						
+ جلد					0.1					٧٥
+ جلد م <sup>٢</sup>										٧٦
					1880	1000				٧٧
			15	6	7.5	3				٧٨
					1440	400				٧٩
			543	125	434	100				٨٠
					234	50				٨١
+ جلد م <sup>٢</sup>					264	100				٨٢
لتر ذائق فقط	100	39.4								٨٣
م <sup>٢</sup>					1.8	1				٨٤
+ جلد					25	10				٨٥



ملاحظات	الحد العتبي				الترقيم الدولي CAS NO.	الصيغة الكيميائية	اسم المادة		م
	الاقصى (الحد السعوى)		للتعرض لفترة قصيرة				للتعرض المستمر (متوسط تركيز ٨ ساعات)		
	مجموعه <sup>٢</sup> Mg/m <sup>٣</sup>	جزء في مليون PPm	مجموعه <sup>٢</sup> Mg/m <sup>٣</sup>	جزء في مليون PPm			English	عربي	
				2	7782-41-4	F <sub>2</sub>	Fluorine	الفلور	٨٦
					50-00-0	HCHO	Formaldehyde	الفورمالدهيد	٨٧
٢م	0.37	0.3			64-18-6	HCOOH	Formic Acid	حمض الفورميك	٨٨
			19	10		خليط من البيزروكربونات المعطلة	Gasoline	الجازولين	٨٩
٢م			1480	500	8806-61-9	C <sub>8</sub> H <sub>6</sub> Cl <sub>2</sub> and C <sub>10</sub> H <sub>6</sub> Cl <sub>2</sub> O	Heptachlor and Heptachlor Epoxide	سابع كلور والايپوكسيد وسابع كلورات الايپوكسيد	٩٠
٢م + جلد ٢م						CH <sub>2</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>5</sub> CH <sub>3</sub>	Heptane, (N)	الهيپتان (الصلدي)	٩١
			2050	500	142-82-5	CH <sub>2</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>5</sub> CH <sub>3</sub>	Hexachlorocyclo- ntadiene	سداسي كلورو الپنتاين الحلقى	٩٢
					77-75-4	C <sub>3</sub> Cl <sub>6</sub>			

ملاحظات	الحد العتيق				التقييم الدولى CAS NO.	الصيغة الكيميائية	اسم المادة		م
	الآنقى (الحد المسقى)		للتعرض لفترة قصيرة				للتعرض المستمر (بشكلى تركيز ساعات)		
	مجموز <sup>٢</sup> Mg/m <sup>٣</sup>	جزءبليون PPm	مجموز <sup>٢</sup> Mg/m <sup>٣</sup>	جزءبليون PPm			English	عربى	
+ جلد م <sup>٢</sup>					1335-87-1	C <sub>10</sub> H <sub>2</sub> Cl <sub>6</sub>	Hexachlorophthalene	سداسى كلورو الفثالين	٩٣
+ جلد م <sup>٢</sup>					110-53-3	CH <sub>3</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> CH <sub>3</sub>	Hexane. (N)	الهكسان (العمادى)	٩٤
	9.9	3			10035-10-6	H Br	Hydrogen Bromide	بروميد الهيدروجين	٩٥
+ جلد م <sup>٢</sup>					74-90-8	HCN	Hydrogen Cyanide as CN	سيانيد الهيدروجين كـ CN	٩٦
					7783-07-5	H <sub>2</sub> S	Hydrogen Sulphide	كبريتيد الهيدروجين	٩٧
					7553-56-2	I <sub>2</sub>	Iodine	اليود	٩٨
	1	0.1			1309-37-1	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Iron Oxide Dust and Fume (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) as Fe	أكسيد الحديد أترية وأبخة مقاسمة كـ حديد	٩٩
					67-63-0	CH <sub>3</sub> CHOHCH <sub>3</sub>	Isopropanole	البروبانول	١٠٠

ملاحظات	الحد العتبي						التقييم الدولي CAS NO.	الصيغة الكيميائية	اسم المادة		م
	الأقصى (الحد المسموح)		للتعرض لفترة قصيرة		للتعرض المستمر (متوسط التركيز ٨ ساعات)				English	عربي	
	مجم/م <sup>٣</sup> Mg/m <sup>٣</sup>	جزء في مليون PPm	مجم/م <sup>٣</sup> Mg/m <sup>٣</sup>	جزء في مليون PPm	مجم/م <sup>٣</sup> Mg/m <sup>٣</sup>	جزء في مليون PPm					
٢م ٢م						0.050 0.012	7758-97-6	PbCrO <sub>4</sub>	Lead Chromate: -as Pb -as Cr	كرومات الرصاص: - مقطرة كـ رصاص - مقطرة كـ كروم	١٠١
٢م						0.05	7439-92-1	Pb	Lead and Inorganic Comp. as Pb	الرصاص ومركباته غير العضوية مقطرة كـ Pb	١٠٢
جك ٢م						0.5	58-89-9	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> Cl <sub>6</sub>	Lindane	اللينان	١٠٣
						1800	68476-85-7	بروبان، بيوتان، أيزوبيوتان، بروبيين، بيوتينات ومخاليطهم	Liquefied Petroleum Gas, (LPG)	الغازات البترولية المسالة	١٠٤
						0.2	7439-96-5	Mn	Manganese and Inorganic Compounds, as Mn	المنجنيز مركبته غير العضوية مقطرة كـ Mn	١٠٥
جك جك جك جك				0.03			7439-97-6	Hg	Mercury as Hg: - Alkyl Compounds - Aryl Compounds - Elemental and Inorganic Forms	الزئبق : - مركبات الكيلية - مركبات اربيلية - العنصر والصور غير العضوية	١٠٦

ملاحظات	الحد العتبي						التقييم الدولي CAS NO.	الصيغة الكيميائية	اسم المادة		م
	الاقصى (الحد السفلى)		للتعرض لفترة قصيرة		للتعرض المستمر (متوسط تركيز ٨ ساعات)				English	عربي	
حد +	مجموعه Mg/m <sup>3</sup>	جزء في مليون PPm	مجموعه Mg/m <sup>3</sup>	جزء في مليون PPm	مجموعه Mg/m <sup>3</sup>	جزء في مليون PPm	67-56-1	CH <sub>3</sub> OH	Methanol	الميثانول	١٠٧
حد +							72-43-5	C <sub>16</sub> H <sub>15</sub> Cl <sub>3</sub> O <sub>2</sub>	Methoxychlor	الميثوكسي كلور	١٠٨
حد +							74-83-9	CH <sub>3</sub> Br	Methyl Bromide	بروميد الميثيل	١٠٩
حد +							74-87-3	CH <sub>3</sub> Cl	Methyl Chloride	كلوريد الميثيل	١١٠
							71-55-6	CH <sub>3</sub> CCl <sub>3</sub>	Methyl Chloroform	كلوروفورم الميثيل	١١١
حد +							60-34-4	CH <sub>3</sub> NH-NH <sub>2</sub>	Methyl Hydrazine	هيدرازين الميثيل	١١٢
حد +							624-83-9	CH <sub>3</sub> NCO	Methyl Isoyanate	أيزوسيانات الميثيل	١١٣
حد +							74-93-1	CH <sub>3</sub> SH	Methyl Mercaptan	مر كبتان الميثيل	١١٤
حد +							591-78-6	CH <sub>3</sub> COC <sub>6</sub> H <sub>5</sub>	Methyl N-Butyl Ketone	ميثيل بيوتيل عادي - كيتون	١١٥

ملاحظات	الحد العتيق				التقييم الدولي CAS NO.	الصيغة الكيميائية	اسم المادة		م
	الآنقصى (الحد المسقف)		للتعرض لفترة قصيرة				للتعرض المستمر (متوسطة تركيز ٨ ساعات)		
	مجم/م <sup>٣</sup> Mg/m <sup>٣</sup>	جزء/بليون PPm	مجم/م <sup>٣</sup> Mg/m <sup>٣</sup>	جزء/بليون PPm			English	عربي	
جدا +					298-00-0	C <sub>8</sub> H <sub>10</sub> NO <sub>5</sub> PS	Methyl Parathion	ميثيل باراثيون	١١٦
م <sup>٢</sup>					1634-04-4	CH <sub>3</sub> CO(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub>	Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE)	إيثر ميثيل بيوتيل ثلثي	١١٧
جدا +					7786-34-7	C <sub>7</sub> H <sub>13</sub> C <sub>6</sub> P	Mevinphos	الميفينوفوس	١١٨
			10				Mineral Oil Mist (Except Irritant Oil)	رذاذ الزيوت المعدنية (ماعدا الزيوت المتهيجة)	١١٩
جدا +					6923-22-4	C <sub>7</sub> H <sub>4</sub> O <sub>5</sub> NP	Monocrotophos	المونوكروتوفوس	١٢٠
جدا +			79	15	91-20-3	C <sub>10</sub> H <sub>8</sub>	Naphthalene	النافثالين	١٢١
أثرية كلية أثرية كلية أثرية كلية و١					7440-02-0	Ni	Nickel: - Elemental Ni - Soluble Compounds (NOS) as Ni - Insoluble Compounds (NOS) as Ni	النكل : - العنصر - المركبات القابلة للذوبان مقترسة كـ نكل - المركبات غير القابلة للذوبان مقترسة كـ نكل	١٢٢

ملاحظات	الحد العتيق				التقييم الدولي CAS NO.	الصيغة الكيميائية	اسم المادة		م
	الوقتى (الحد المسموق)		للتعرض لفترة قصيرة				للتعرض المستمر (متوسط تركيز ٨ ساعات)		
	مجموعه Mg/m <sup>٣</sup>	جزء في مليون PPM	مجموعه Mg/m <sup>٣</sup>	جزء في مليون PPM			English	عربى	
جاء +			10	4	54-11-5	C <sub>10</sub> H <sub>14</sub> N <sub>2</sub>	Nicotine	النكوتين	١٢٣
					7697-37-2	HNO <sub>3</sub>	Nitric Acid	حمض النيتريك	١٢٤
					10102-43-9	NO	Nitric Oxide	أكسيد النيتريك	١٢٥
جاء +					100-01-6	C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> Nb-NO <sub>2</sub>	Nitroamine, (p)	النيتروامين (بارا)	١٢٦
جاء +					98-95-3	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> NO <sub>2</sub>	Nitrobenzene	النيتروبنزين	١٢٧
جاء +					100-00-5	C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> ClNO <sub>2</sub>	Nitrochlorobenzene, (p)	نيتروكلوروبنزين (بارا)	١٢٨
			9.4	5	10102-44-0	NO <sub>2</sub>	Nitrogen Dioxide	ثنائى أكسيد النيتروجين	١٢٩
جاء +					55-63-0	CH <sub>2</sub> NO <sub>3</sub> CHNO <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NO <sub>3</sub>	Nitroglycerin (NG)	النيتروجليسرين	١٣٠
جاء +					88-72-2 99-08-1 99-99-0	CH <sub>3</sub> C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> NO <sub>2</sub>	Nitrotoluene, all Isomers	النيتروتولوين، كل النظائر	١٣١

ملاحظات	الحد المسموح				التراقيم الدولي	الصيغة الكيميائية	اسم المادة		م
	الأقصى (الحد المسموح)		التعرض لفترة قصيرة				التعرض المستمر (متوسط تركيز ٨ ساعات)		
	مجم/م <sup>٣</sup> Mg/m <sup>3</sup>	جزء في مليون PPm	مجم/م <sup>٣</sup> Mg/m <sup>3</sup>	جزء في مليون PPm	مجم/م <sup>٣</sup> Mg/m <sup>3</sup>	جزء في مليون PPm	English	عربي	
جيد +			0.3		0.1		Octachloronaphthalene	ثمان كلوريد النفتالين	١٣٢
			2		1		Oxalic Acid	حمض الأكساليك	١٣٣
						0.05 0.08 0.1 0.2	Ozone: - Heavy Work - Moderate work - Light Work - Workload (2 Hours)	الأوزون: - عمل شاق - عمل متوسط - عمل خفيف - أي عمل حتى ساعتين	١٣٤
					2		Paraffin Wax Fume	دخان شمع البارافين	١٣٥
جيد +					0.1		Parathion	الباراثيون	١٣٦
جيد +					0.5		Pentachlorophenol	خمسائي كلوروفينول	١٣٧
جيد +					19	3	Phenol	الفينول	١٣٨

ملاحظات	الحد العتيق						التقييم القولى	الصيغة الكيميائية	اسم المادة		م
	الاقصى (الحد السمقى)		للتعرض لفترة قصيرة		للتعرض المستمر (متوسطة تركيز ٨ ساعات)				English	عربى	
جلد +	Mg/m <sup>3</sup> مجم/م <sup>3</sup>	جزء بليون Ppm	Mg/m <sup>3</sup> مجم/م <sup>3</sup>	جزء بليون Ppm	Mg/m <sup>3</sup> مجم/م <sup>3</sup>	جزء بليون Ppm	CAS NO.				
							92-84-2	C <sub>12</sub> H <sub>9</sub> NS	Phenothiazine	الفينوثيازين	١٣٩
							108-98-5	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> SH	Phenyl Mercaptan	مركبات الفينيل	١٤٠
							100-63-0	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> NHNH <sub>2</sub>	Phenylhydrazine	هيدرازين الفينيل	١٤١
							75-44-5	COCl <sub>2</sub>	Phosgene	الفوسجين	١٤٢
							7803-51-2	PH <sub>3</sub>	Phosphine	الفوسفين	١٤٣
							7664-38-2	H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	Phosphoric Acid	حمض الفوسفوريك	١٤٤
							7723-14-0	P <sub>4</sub>	Phosphorus (Yellow)	الفوسفور (الأصفر)	١٤٥
							1310-58-3	KOH	Potassium Hydroxide	هيدروكسيد البوتاسيوم	١٤٦
							71-23-8	CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OH	Propanol, (N)	الكحول البروبيلى العادى	١٤٧
جلد +			614	250	492	200					





ملاحظات	الحد العتبي						التقييم الدولى CAS NO.	الصيغة الكيميائية	اسم المادة		م
	الاقصى (الحد المسموح)		للتعرض لفترة قصيرة		للتعرض المستمر (بواسطة تركيز 8 ساعات)				English	عربى	
+ حد	Mg/m <sup>3</sup> حجم أيون <sup>*</sup>	جزء في مليون PPM	Mg/m <sup>3</sup> حجم أيون <sup>*</sup>	جزء في مليون PPM	Mg/m <sup>3</sup> حجم أيون <sup>*</sup>	جزء في مليون PPM	62-74-8	CH <sub>2</sub> FCOONa	Sodium Fluoroacetate	أستيات فلورو الصوديوم	١٥٣
							1310-73-2	NaOH	Sodium Hydroxide	هيدروكسيد الصوديوم	١٥٤
			13	5	5.2	2	7446-09-5	SO <sub>2</sub>	Sulfur Dioxide	ثنائي أكسيد الكبريت	١٥٥
٢م			3		1		7664-93-9	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	Sulfuric Acid	حمض الكبريتيك	١٥٦
٢م					5				Fiber Glass Dust	ألياف الزجاجية	١٥٧
+ حد ٢م					6.9	1	79-34-5	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> Cl <sub>4</sub>	Tetrachloroethane (1,1,2,2)	رباعي كلوروايثين (١ و ٢ و ٢ و ٢)	١٥٨
+ حد					0.1		78-00-2	Pb(C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>4</sub>	Tetraethyl Lead, as Pb	رباعي إيثيل الرصاص مقطرة كـ رصاص	١٥٩
+ حد					1.5		479-45-8		Tetyl	التتريل	١٦٠

ملاحظات	الحد العتبي				التقييم الأولي CAS NO.	الصيغة الكيميائية	اسم المادة		م	
	الأقصى (الحد السفلى)		للتعرض لفترة قصيرة				للتعرض المستمر (متوسط تركيز ٨ ساعات)			
	مجم/م <sup>٣</sup> Mg/m <sup>٣</sup>	جز وابلتون PPm	مجم/م <sup>٣</sup> Mg/m <sup>٣</sup>	جز وابلتون PPm			English	عربي		
جيد +					0.1		Thallium and its Soluble Compounds, as Tl	الثاليوم و مركباته القابلة للذوبان، مقطرة كـ ثاليوم	١٢١	
					2 2 0.1	Sn	Tin, as Sn; - Tin Metal - Oxides, Inorganic Comps. Except Tin Hydride - Organic Comps as Sn	القصدير : - معدن القصدير - أكسيد مركباته الغير عضوية صا الهيدريد . - المركبات العضوية مقطرة كـ قصدير	١٢٢	
					10	TiO <sub>2</sub>	Titanium Dioxide	ثنائي أكسيد التيتانيوم	١٢٣	
+ جيد م <sup>٢</sup>					8.8	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> (CH <sub>2</sub> )NH <sub>2</sub>	Toluidine (O)	الطولين (أورتو)	١٢٤	
+ جيد					188	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> CH <sub>3</sub>	Toluene	الطولوين	١٢٥	
م <sup>٢</sup>			0.14	0.02	0.036	0.005	584-84-9 CH <sub>2</sub> C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> (NCO) <sub>2</sub>	Toluene-2,4-Diisocyanate(TDI)	ثنائي ايزوسيانات الطولين (٢ و ٤)	١٢٦

ملاحظات	الحد العتبي				التقييم الدولي CAS NO.	الصيغة الكيميائية	اسم المادة		م
	الأقصى (الحد المسموح)		التعرض لفترة قصيرة				التعرض المستمر (بتوسط تركيز ٨ ساعات)		
	مجموعه <sup>٢</sup> Mg/m <sup>٣</sup>	جزء في مليون PPm	مجموعه <sup>٢</sup> Mg/m <sup>٣</sup>	جزء في مليون PPm			English	عربي	
م <sup>١</sup>					76-3-9	Cl <sub>3</sub> COOH	Trichloroacetic Acid	ثلاثي كلوريد حمض الخليلك	١٦٧
م <sup>١</sup>					120-82-1	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> Cl <sub>3</sub>	Trichlorobenzene (1,2,4)	ثلاثي كلوريد البنزين (١ و ٢ و ٤)	١٦٨
م <sup>١</sup> + حد م <sup>٣</sup>	37	5			1321-65-9	C <sub>10</sub> H <sub>5</sub> Cl <sub>3</sub>	Trichloronaphthalene	ثلاثي كلوريد النفتالين	١٦٩
م <sup>١</sup> + حد					118-69-7	CH <sub>3</sub> C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> (NO <sub>2</sub> ) <sub>3</sub>	Trinitro Toluene	ثلاثي نيترو تولين	١٧٠
م <sup>١</sup> + حد					78-30-8	(CH <sub>3</sub> C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> O) <sub>3</sub> PO	Tri-Ortho-Crisil Phosphate	فوسفات ثلاثي أورثو كربزيل	١٧١
م <sup>١</sup>					7440-61-1	U	Uranium (Natural), Soluble and Insoluble Compounds as U	اليورانيوم (الطبيعي)، مركباته القابلة وغير القابلة للذوبان اليورانيوم	١٧٢

ملاحظات	الحد العتبي				التقييم الدولي CAS NO.	الصيغة الكيميائية	اسم المادة		م
	الوقتي (الحد السعفي)		للتعرض لفترة قصيرة				للتعرض المستمر (بمؤسفة تركيز ٨ ساعات)		
	مجموعه Mg/m <sup>3</sup>	جزء في مليون PPm	مجموعه Mg/m <sup>3</sup>	جزء في مليون PPm			English	عربي	
١م					75-01-4	CHCl=CH <sub>2</sub>	Vinyl Chloride	كلوريد الفينيل	١٧٤
					1314-62-1	V <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Vanadium Pentoxide, as V <sub>2</sub> O <sub>5</sub> Dust or Fume	خامس أكسيد الفاناديوم أثرية أو أذنة مقترنة كـ V <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	١٧٣
							Welding Fumes (NOS)	أذنة اللحام (مادة) المخصص لها حدود	١٧٥
			10	1			Wooden Dust: - Hard Wood as, Beech and Oak - Soft Wood	أثرية الخشب: - الخشب الصلب مثل البلوط و الزان - الخشب اللين	١٧٦
٢م					13530-65-9011103-86-9037300-23-5	ZnCl <sub>2</sub>	Zinc Chloride Fume	أذنة كلوريد الزنك	١٧٧
			10	5 10	1314-13-2	ZnO	Zinc oxide: - Fume - Dust	أكسيد الزنك : - أذنة - أثرية	١٧٨

ملاحظات	الحد العتقي				التقييم الدولي CAS NO.	الصيغة الكيميائية	اسم المادة		م
	الأقصى (الحد السفلى)		للتعرض لفترة قصيرة				للتعرض المستمر (بتوسط تركيز 8 ساعات)		
	مجم/م <sup>3</sup> Mg/m <sup>3</sup>	جزء في مليون PPm	مجم/م <sup>3</sup> Mg/m <sup>3</sup>	جزء في مليون PPm			English	عربي	
				10	5	Zr	Zirconium, Compounds, as Zr	الزركونيوم، مركباته مقطرة زركونيوم	١٧٩
م <sup>١</sup>					0.5	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	Benzene	البنزين	١٨٠
م <sup>١</sup>					0.002	Be	Beryllium	البريليوم	١٨١
م <sup>١</sup>					0.1	FeCrO <sub>4</sub>	Iron (II) chromite, as Cr	الكرومات، مقطرة ككروم	١٨٢
م <sup>١</sup>					0.5	(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> NNH <sub>2</sub>	Dimethylhydrazine	ثنائي ميثيل الهيدرازين (١،١)	١٨٣
م <sup>١</sup>					0.1	(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> NNH <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	Dimethylsulfate	كبريتات ثنائي الميثيل	١٨٤
م <sup>١</sup>					0.02	C <sub>6</sub> Cl <sub>6</sub>	Hexachlorobutadiene	هكسا كلوروبوتادين	١٨٥
م <sup>١</sup>					0.01	H <sub>2</sub> NNH <sub>2</sub>	Hydrazine	الهيدرازين	١٨٦
م <sup>١</sup>					2	CH <sub>3</sub> I	Methyl iodide	يوريد الميثيل	١٨٧
م <sup>١</sup>					10	CH <sub>3</sub> CHNO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	Nitropropane(2)	النيتروبروبان (٢)	١٨٨
م <sup>١</sup>					0.5	C <sub>5</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>	Beta-Propiolactone	بيتا بروبويولاكتون	١٨٩

ملاحظات	الحد العتيق				التقييم الدولى CAS NO.	الصيغة الكيميائية	اسم المادة		م
	الاقصى (الحد المسموح)		للتعرض لفترة قصيرة				للتعرض المستمر (متوسط تركيز ٨ ساعات)		
	مجموعه Mg/m <sup>3</sup>	جزء في مليون PPm	مجموعه Mg/m <sup>3</sup>	جزء في مليون PPm			English	عربى	
+ جلد م <sup>١</sup>					75-55-8	C <sub>6</sub> H <sub>9</sub> N	Propyleneimine	البروبيلين ايمين	١٩٠
م <sup>١</sup>				0.5	593-60-2	CH <sub>2</sub> =CHBr	Vinyl bromide	بروميد الفينيل	١٩١
+ جلد م <sup>١</sup>				0.1	107-87-6	CH <sub>2</sub> CHOC <sub>6</sub> H <sub>5</sub> O	Diphenyloxidecyclohexane	ثنائى اكسيد فينيل سيكلوهكسين	١٩٢
م <sup>١</sup> كمولا قابلة للتوبيل فى التيزين				0.2	65996-93-2		Coal tar, Volatile substances	المواد المتطايرة فى قطران الفحم	١٩٣
			0.6	0.2			Cotton Dust, Raw	أترية غير القطن (الخام)	١٩٤
					61790-53-2 7631-86-9	SiO <sub>2</sub>	Silica Dust, Non Crystallized	أترية السليكا غير المبلورة	١٩٥
					13376-74-4	H <sub>2</sub> Mg <sub>3</sub> O <sub>7</sub> Si <sub>4</sub>	Talc Dust (Fibrous Type)	أترية التالك - النوع اللينى	١٩٦
					14807-96-6	Mg <sub>3</sub> (OH) <sub>2</sub> Si <sub>4</sub> O <sub>10</sub>	Talc Dust (Silica and Fibre Free)	أترية التالك - النوع غير اللينى	١٩٧

ملاحظات	الحد العتبي						التقييم الدولي CAS NO.	الصيغة الكيميائية	اسم المادة		٢
	الأقصى (الحد المسموح)		للتعرض لفترة قصيرة		للتعرض المستمر (بنسبة تركيز ٨ ساعات)				English	عربي	
	مجم/م <sup>٣</sup> Mg/m <sup>3</sup>	جزء/بليون PPm	مجم/م <sup>٣</sup> Mg/m <sup>3</sup>	جزء/بليون PPm	مجم/م <sup>٣</sup> Mg/m <sup>3</sup>	جزء/بليون PPm					
	حد عتبي مستمر (متوسط تركيز ٨ ساعات): ٧١٠ جسيم في السنتمتر المكعب							C	Coal Dust, Respirable. (<5% crystallized Silica)	أثرية الفحم القابلة للاستنشاق (يشرط أن تقل نسبة السليكا المتبلورة (الكوارتز) بها عن ٥%)	١٩٨
	حد عتبي مستمر (متوسط تركيز ٨ ساعات): ٧١٠ جسيم في السنتمتر المكعب						12001-26-2	$KAl_3(AISi_3O_{10})(OH)_2, Al_2K_2O_6Si$	Mica Dust	أثرية الميكا	١٩٩
	حد عتبي مستمر (متوسط تركيز ٨ ساعات): ٥٢٣ جسيم في السنتمتر المكعب						7782-42-5	C	Graphite Dust (N)	أثرية الجرافيت الطبيعي	٢٠٠

بالنسبة لباقي المواد والمركبات الغير مذكورة بالجدول تطبق مواصفة **ACGIH®**

تعريف بعض الرموز الواردة بالجدول :

بعض المواد تمتص عن طريق الجلد أو الأغشية المخاطية أو العين، وذلك حال وجودها في صورة أبخرة في بيئة العمل أو حال ملامسة العمال لها بطريقة مباشرة، ويكون هذا الامتصاص عاملاً مؤثراً في زيادة التعرض لمادة معينة، توضع إشارة (+ جلد) أمام الحد العتبي لها بخانة الملاحظات، وعندئذ لا يكفي قياس هذه المادة في الهواء، بل يجب تقييم التعرض لها بدقة، كما يجب اتخاذ الإجراءات المانعة لامتناس هذه المادة عن طريق الجلد.



بعض المواد تصنف كمواد مسرطنة أو يشتبه في أنها مسرطنة، توضع إشارة (م١ أو م٢ أو م٣) أمام الحد العتبي لها بخانة الملاحظات . وتفسر هذه الإشارات بحسب الترتيب التنازلي التالي : م١ - إشارة لمواد مؤكدة أنها مسرطنة للإنسان ، م٢ - إشارة لمواد مشتبه أنها مسرطنة للإنسان ، م٣ - إشارة لمواد مسرطنة للحيوان .  
في حال زيادة نسبة السليكا المتبلورة (الكوارتز) عن ١٪ يكون الحد العتبي المستمر لأثرية السليكا المتبلورة (الكوارتز) :

$$10,650$$

$$= \frac{\text{جسيم في السنتمتر المكعب}}{\text{النسبة المئوية لتركيز الكوارتز في الأتربة} + 10}$$

في حال زيادة نسبة السليكا المتبلورة (الكوارتز) عن ١٪ يكون الحد العتبي المستمر لأثرية الكنية :

$$30 \text{ مجم/م}^3$$

$$= \frac{\text{مجم/م}^3}{\text{نسبة السليكا في الأتربة القابلة للاستنشاق} + 3}$$

وبالنسبة للكروستوباليت والتريديميت : تستعمل نصف القيمة المحسوبة للكوارتز .

في حال زيادة نسبة السليكا المتبلورة (الكوارتز) عن ٥٪ يكون الحد العتبي المستمر لأثرية الفحم القابلة للاستنشاق (أقل من ٥ ميكرون) .

$$10 \text{ مجم/م}^3$$

$$= \frac{\text{مجم/م}^3}{\text{نسبة السليكا في الأتربة القابلة للاستنشاق} + 2}$$

الجدول رقم (١٣)

الحد الأدنى لمعدل تجديد الهواء الخارجى اللازم  
لتهوية الأماكن العامة والمغلقة

م	نوع المكان والنشاط	كثافة الإشغال (شخص / ١٠٠م <sup>٢</sup> )	الحد الأدنى لمعدل تجديد الهواء الخارجى (لتر/شخص)
١	ورش النجارة أو الحدادة	٢٠	٩,٥
٢	المطاعم أو غرف الطعام	٥٠	١٠
٣	كافتيريا أو أماكن الوجبات السريعة	٧٠	١٠
٤	غرفة مكتب	٥	١٠
٥	قاعة اجتماعات	٥٠	٨

يتم استخدام "كثافة الإشغال" المذكورة بالجدول في حالة عدم توفير بيانات عن كثافة الإشغال الفعلية" لتقسم الصناعى بالمنشأة الصناعية .

الجدول رقم (١٤)

الحد الأقصى المسموح به للضوضاء المتقطعة  
كالصادرة من المطارق الثقيلة

عدد الطرقات المسموح بها خلال فترة العمل اليومي	ذروة مستوى الضغط الصوتى (ديسيبل) L <sub>peak</sub>
٣٠٠	١٣٥
١٠٠٠	١٣٠
٣٠٠٠	١٢٥
١٠٠٠٠	١٢٠
٣٠٠٠٠	١١٥

يجب اعتبار الضوضاء متقطعة - كالحال بقسم المطارق الثقيلة مثلا - إذا كانت الفترة الفاصلة بين كل طرقة وتالياتها ١ ثانية أو أطول وحال كانت الفترة الفاصلة أقصر من ذلك، يجب اعتبار الضوضاء مستمرة .

### الجدول رقم (١٥)

#### مستوى شدة الإضاءة الآمنة لمختلف الأعمال

شدة الإضاءة لوكس (lux)	نوع الأعمال
٢٥٠	أعمال لا تستدعي دقة التفاصيل، كتداول المواد كبيرة الحجم أو فرز الطرود ... إلخ
٣٥٠	أعمال تتطلب دقة متوسطة في التفاصيل، كتجميع أجزاء الآلات الكبيرة أو طحن الحبوب أو الأعمال التي تتم بمخازن الأدوات أو المهمات اللازمة لهذه الأعمال .. إلخ
٥٥٠	أعمال تتطلب دقة التفاصيل، كتجميع المصنوعات متوسطة الحجم أو العمل على الآلات كبيرة الحجم .. إلخ
١١٠٠	أعمال تتطلب دقة عالية في التفاصيل، كتجميع المصنوعات الدقيقة الحجم أو تلميع المواد أو صقلها أو العمل على الآلات متوسطة الحجم .. إلخ
٢٢٠٠	أعمال تتطلب دقة متناهية، كعمليات فحص أو إصلاح الساعات أو المجوهرات أو فرز المواد الدقيقة أو أعمال الطلاء أو الخراطة الدقيقة .. إلخ
٢٥٠	إضاءة الطرقات أو المصاعد أو السلالم .. إلخ لتسهيل عملية التواجد أو المرور بها
٣٥٠	أعمال مكتبية عادية، كحفظ الكتب أو الملفات ... إلخ
٨٠٠	أعمال مكتبية مستمرة، كالتقراءة أو الكتابة أو العمل على الآلات الكاتبة أو الحاسبة .. إلخ، وكذلك إضاءة لوحات الملصقات أو الإعلانات لتسهيل عملية قراءتها
١١٠٠	أعمال الرسم أو النسخ اليدوي أو القراءة الدقيقة ... إلخ
١٦٥٠	أعمال التصميم أو الرسم الهندسي .. إلخ

### الجدول رقم (١٦)

#### الحدود العتبية للتعرض للاهتزاز اتفياً من المحاور الثلاثة المؤثرة

الحدود العتبية للتعرض للاهتزاز اتفياً من المحاور الثلاثة المؤثرة		فترة التعرض اليومي
والتي يجب أن لا يتجاوزها	والتي يجب أن لا يتجاوزها	
ج = ٩,٨١ متر/ثانية <sup>٢</sup>	٢ متر/ثانية <sup>٢</sup>	٤ ساعات وأقل من ٨ ساعات
٠,٤٠	٤	ساعتان وأقل من ٤ ساعات
٠,٦١	٦	ساعة وأقل من ساعتين
١,٢٢	١٢	أقل من ساعة

الجدول رقم (١٧)

الحدود العتبية للتعرضات المباشرة للعين من أشعة الليزر

المدى التطبيقي	الطول الموجي	مدة التعرض بالثانية T	الحدود العتبية	
الأشعة البنفسجية (C)	٢٨٠-١٨٠ نانومتر	$10^{-9} \times 3 : 10^{-9}$	٣ مللي جول/سم <sup>٢</sup>	
	٣٠٢-٢٨٠ نانومتر	$10^{-9} \times 3 : 10^{-9}$	٣ مللي جول/سم <sup>٢</sup>	
	٣٠٣ نانومتر	$10^{-9} \times 3 : 10^{-9}$	٤ مللي جول/سم <sup>٢</sup>	
	٣٠٤ نانومتر	$10^{-9} \times 3 : 10^{-9}$	٦ مللي جول/سم <sup>٢</sup>	
	٣٠٥ نانومتر	$10^{-9} \times 3 : 10^{-9}$	١٠ مللي جول/سم <sup>٢</sup>	
	٣٠٦ نانومتر	$10^{-9} \times 3 : 10^{-9}$	١٦ مللي جول/سم <sup>٢</sup>	
	٣٠٧ نانومتر	$10^{-9} \times 3 : 10^{-9}$	٢٥ مللي جول/سم <sup>٢</sup>	
	٣٠٨ نانومتر	$10^{-9} \times 3 : 10^{-9}$	٤٠ مللي جول/سم <sup>٢</sup>	
	٣٠٩ نانومتر	$10^{-9} \times 3 : 10^{-9}$	٦٣ مللي جول/سم <sup>٢</sup>	
	٣١٠ نانومتر	$10^{-9} \times 3 : 10^{-9}$	١٠٠ مللي جول/سم <sup>٢</sup>	
الأشعة فوق البنفسجية (B)	٣١١ نانومتر	$10^{-9} \times 3 : 10^{-9}$	١٦٠ مللي جول/سم <sup>٢</sup>	
	٣١٢ نانومتر	$10^{-9} \times 3 : 10^{-9}$	٢٥٠ مللي جول/سم <sup>٢</sup>	
	٣١٣ نانومتر	$10^{-9} \times 3 : 10^{-9}$	٤٠٠ مللي جول/سم <sup>٢</sup>	
	٣١٤ نانومتر	$10^{-9} \times 3 : 10^{-9}$	٦٣٠ مللي جول/سم <sup>٢</sup>	
	٣١٥-٤٠٠ نانومتر	$10^{-9} : 10^{-9}$	٥٦ مللي جول/سم <sup>٢</sup>	
	٣١٥-٤٠٠ نانومتر	$10^{-9} : 10^{-9}$	١ جول/سم <sup>٢</sup>	
	٣١٥-٤٠٠ نانومتر	$10^{-9} \times 3 : 10^{-9}$	١ مللي وات/سم <sup>٢</sup>	
	الضوء المرئي	٤٠٠-٧٠٠ نانومتر	$10^{-9} \times 1.8 : 10^{-9}$	$10 \times 5 - 10^7$ جول/سم <sup>٢</sup>
		٤٠٠-٧٠٠ نانومتر	$10^{-9} : 10 \times 1.8$	١,٨ ملليجول/سم <sup>٢</sup>
		٤٠٠-٥٤٩ نانومتر	$10^{-9} : 10$	١٠ ملليجول/سم <sup>٢</sup>
٥٥٠-٧٠٠ نانومتر		$T : 10^{-9} \times T$	١٠ CB ملليجول/سم <sup>٢</sup>	
٤٠٠-٧٠٠ نانومتر		$10^{-9} \times 3 \times 10$	١٠ CB ميكرو وات/سم <sup>٢</sup>	

يجب ألا يزيد  
على ٠,٥٦  
مللي جول/سم<sup>٢</sup>  
حيث  $10 = 1$   
ثانية

المدى التطبيقي	الطول الموجي	مدة التعرض بالثانية T	الحدود العتبية
الأشعة تحت الحمراء (A)	١٠٤٩-٧٠٠ نانومتر	$10^{-1} : 1.8 \times 10^{-1}$	$5.0 \times CA \times 10^{-1}$ جول / سم <sup>٢</sup>
	١٠٤٩-٧٠٠ نانومتر	$10^{-2} : 1.8 \times 10^{-1}$	$CA \times 1.8$ مللي جول / سم <sup>٢</sup>
	١٤٠٠-١٠٥٠ نانومتر	$10^{-5} : 10^{-1}$	$5 \times CC \times 10^{-1}$ جول / سم <sup>٢</sup>
	١٤٠٠-١٠٥٠ نانومتر	$10^{-5} : 10^{-1}$	$9 \times CC$ مللي جول / سم <sup>٢</sup>
	١٤٠٠-٧٠٠ نانومتر	$10^{-3} : 3 \times 10^{-1}$	$320 \times CA \times CC$ ميكرووات
الأشعة تحت الحمراء (B,C)	١,٥-١,٤٠١ ميكرومتر	$10^{-9} : 10^{-2}$	٠,١ جول / سم <sup>٢</sup>
	١,٥-١,٤٠١ ميكرومتر	$10^{-3} : 10^{-1}$	$0.56 \times 10^{-1}$ جول / سم <sup>٢</sup>
	١,٨-١,٥٠١ ميكرومتر	$10^{-9} : 10^{-1}$	١ جول / سم <sup>٢</sup>
	٢,٦-١,٨٠١ ميكرومتر	$10^{-9} : 10^{-2}$	٠,١ جول / سم <sup>٢</sup>
	٢,٦-١,٨٠١ ميكرومتر	$10^{-3} : 10^{-1}$	$0.56 \times 10^{-1}$ جول / سم <sup>٢</sup>
	١٠ <sup>٤</sup> -٢,٦٠١ ميكرومتر	$10^{-9} : 10^{-7}$	١٠ ميلي جول / سم <sup>٢</sup>
	١٠ <sup>٤</sup> -٢,٦٠١ ميكرومتر	$10^{-7} : 10^{-1}$	$0.56 \times 10^{-1}$ جول / سم <sup>٢</sup>
	١٠ <sup>٤</sup> -١,٤٠٠ ميكرومتر	$10^{-3} : 10^{-1}$	١٠٠ مللي وات / سم <sup>٢</sup>

ينتج الأوزون في الهواء من المصادر التي ينبعث منها الإشعاع فوق  
البنفسجي عند طول موجي أقل من ٢٥٠ نانومتر .

$$CA = 10^{-1} [(700-7) \times 10^{-2}] \text{ طول موجي } 1049-700 \text{ نانومتر} .$$

$$CA = 5 \text{ طول موجي } 1400-1050 \text{ نانومتر} .$$

$$CB = 1 \text{ طول موجي } 549-400 \text{ نانومتر} .$$

CA =  $10^{[(500-A) \cdot 0.015]}$  لطول موجى ٧٠٠-٥٥٠ نانومتر .

CC = ١ لطول موجى ١٤٠٠-٧٠٠ نانومتر .

CC =  $10^{[(1150-A) \cdot 0.011]}$  .

لأطول موجة أكبر من ١١٥٠ نانومتر وأقل من ١٢٠٠ نانومتر .

CC = ٨ لطول موجى ١٤٠٠ - ١٢٠٠ نانومتر .

T<sub>1</sub> = ١٠ ثانية لطول موجى ٥٤٩-٤٠٠ نانومتر .

T<sub>1</sub> =  $10 \times 10^{[(500-A) \cdot 0.02]}$  لطول موجى ٧٠٠-٥٥٠ نانومتر .

### الجدول رقم (١٨)

#### الحدود العتبية لتعرض الجلد من أشعة الليزر

الحدود العتبية	مدة التعرض بالثانية	الطول الموجى	المدى التطبيقى
مطابق للجدول السابق	١٠-٣ : $10^9$	٤٠٠-١٨٠ نانومتر	الأشعة فوق البنفسجية
$CA \times 10^{-2}$ جول/سم <sup>٢</sup>	$10^9$ : $10^7$	١٤٠٠-٤٠٠ نانومتر	الضوء المرئى
$1.1 \times CA$ جول / سم <sup>٢</sup>	$10^7$ : ١٠	١٤٠٠-٤٠٠ نانومتر	الأشعة تحت الحمراء
$0.2 \times CA$ وات/سم <sup>٢</sup>	٣ : $10 \times 10^9$	١٤٠٠-٤٠٠ نانومتر	(A)
مطابق للجدول السابق	١٠-٣ : $10^9$	١,٤٠١ - $10^3$ ميكرومتر	الأشعة تحت الحمراء (B,C)

CA = ١ لطول موجى ٧٠٠-٤٠٠ نانومتر .

CA =  $10^{[(700-A) \cdot 0.02]}$  لطول موجى ٧٠٠ - ١٠٤٩ نانومتر .

CA = ٥ لطول موجى ١٤٠٠ - ١٠٥٠ نانومتر .

CA = ١٠٠ مللى وات / سم<sup>٢</sup> لمساحة تقل عن ١٠٠ سم<sup>٢</sup> من الجلد للأشعة .

10.000

للمساحة من ١٠٠ إلى ١٠٠٠ سم<sup>٢</sup>

مساحة الجلد المعرض (بالسم<sup>٢</sup>)

١٠ مللى وات / م<sup>٢</sup> لمساحة تزيد عن ١٠٠٠ سم<sup>٢</sup>

## الجدول رقم (١٩)

قيم الحدود العتبية للتعرض للأشعة فوق البنفسجية بناء على الطول الموجي

الفاصلية الطيفية النسبية	الحدود العتبية مللي جول / سم <sup>٢</sup>	الحدود العتبية جول / م <sup>٢</sup>	الطول الموجي بالنانومتر
٠,٠١٢	٢٥٠	٢٥٠٠	١٨٠
٠,٠١٩	١٦٠	١٦٠٠	١٩٠
٠,٠٣	١٠٠	١٠٠٠	٢٠٠
٠,٠٥١	٥٠	٥٠٠	٢٠٥
٠,٠٧٥	٤٠	٤٠٠	٢١٠
٠,٠٩٥	٣٢	٣٢٠	٢١٥
٠,١٢	٢٥	٢٥٠	٢٢٠
٠,١٥	٢٠	٢٠٠	٢٢٥
٠,١٩	١٦	١٦٠	٢٣٠
٠,٢٤	١٣	١٣٠	٢٣٥
٠,٣	١٠	١٠٠	٢٤٠
٠,٣٦	٨,٣	٨٣	٢٤٥
٠,٤٣	٧	٧٠	٢٥٠
٠,٥	٦	٦٠	*٢٥٤
٠,٥٢	٥,٨	٥٨	٢٥٥
٠,٦٥	٤,٦	٤٦	٢٦٠
٠,٨١	٣,٧	٣٧	٢٦٥
١,٠	٣	٣٠	٢٧٠
٠,٩٦	٣,١	٣١	٢٧٥
٠,٨٨	٣,٤	٣٤	*٢٨٠
٠,٧٧	٣,٩	٣٩	٢٨٥
٠,٦٤	٤,٧	٤٧	٢٩٠
٠,٥٤	٥,٦	٥٦	٢٩٥
٠,٤٦	٦,٥	٦٥	*٢٩٧
٠,٣	١٠	١٠٠	٣٠٠
٠,١٢	٢٥	٢٥٠	*٣٠٣
٠,٠٦	٥٠	٥٠٠	٣٠٥
٠,٢٦	١٢٠	١٢٠٠	٣٠٨
٠,٠١٥	٢٠٠	٢٠٠٠	٣١٠

الفاصلية الطيفية النسبية	الحدود العتبية مللي جول /سم <sup>٢</sup>	الحدود العتبية جول /م <sup>٢</sup>	الطول الموجي بالنانومتر
٠,٠٠٦	٥٠٠	٥٠٠٠	*٣١٣
٠,٠٠٣	<sup>٣</sup> ١٠×١,٠	<sup>٢</sup> ١٠×١,٠	٣١٥
٠,٠٠٢٤	<sup>٣</sup> ١٠×١,٣	<sup>٢</sup> ١٠×١,٣	٣١٦
٠,٠٠٢	<sup>٣</sup> ١٠×١,٥	<sup>٢</sup> ١٠×١,٥	٣١٧
٠,٠٠١٦	<sup>٣</sup> ١٠×١,٩	<sup>٢</sup> ١٠×١,٩	٣١٨
٠,٠٠١٢	<sup>٣</sup> ١٠×٢,٥	<sup>٢</sup> ١٠×٢,٥	٣١٩
٠,٠٠١	<sup>٣</sup> ١٠×٢,٩	<sup>٢</sup> ١٠×٢,٩	٣٢٠
٠,٠٠٠٦٧	<sup>٣</sup> ١٠×٤,٥	<sup>٢</sup> ١٠×٤,٥	٣٢٢
٠,٠٠٠٥٤	<sup>٣</sup> ١٠×٥,٦	<sup>٢</sup> ١٠×٥,٦	٣٢٣
٠,٠٠٠٥	<sup>٣</sup> ١٠×٦,٠	<sup>٢</sup> ١٠×٦,٠	٣٢٥
٠,٠٠٠٤٤	<sup>٣</sup> ١٠×٦,٨	<sup>٢</sup> ١٠×٦,٨	٣٢٨
٠,٠٠٠٤١	<sup>٣</sup> ١٠×٧,٣	<sup>٢</sup> ١٠×٧,٣	٣٣٠
٠,٠٠٠٣٧	<sup>٣</sup> ١٠×٨,١	<sup>٢</sup> ١٠×٨,١	٣٣٣
٠,٠٠٠٣٤	<sup>٣</sup> ١٠×٨,٨	<sup>٢</sup> ١٠×٨,٨	٣٣٥
٠,٠٠٠٢٨	<sup>٤</sup> ١٠×١,١	<sup>٥</sup> ١٠×١,١	٣٤٠
٠,٠٠٠٢٤	<sup>٤</sup> ١٠×١,٣	<sup>٥</sup> ١٠×١,٣	٣٤٥
٠,٠٠٠٢٠	<sup>٤</sup> ١٠×١,٥	<sup>٥</sup> ١٠×١,٥	٣٥٠
٠,٠٠٠١٦	<sup>٤</sup> ١٠×١,٩	<sup>٥</sup> ١٠×١,٩	٣٥٥
٠,٠٠٠١٣	<sup>٤</sup> ١٠×٢,٣	<sup>٥</sup> ١٠×٢,٣	٣٦٠
٠,٠٠٠١١	<sup>٤</sup> ١٠×٢,٧	<sup>٥</sup> ١٠×٢,٧	*٣٦٥
٠,٠٠٠٠٩٣	<sup>٤</sup> ١٠×٣,٢	<sup>٥</sup> ١٠×٣,٢	٣٧٠
٠,٠٠٠٠٧٧	<sup>٤</sup> ١٠×٣,٩	<sup>٥</sup> ١٠×٣,٩	٣٧٥
٠,٠٠٠٠٦٤	<sup>٤</sup> ١٠×٤,٧	<sup>٥</sup> ١٠×٤,٧	٣٨٠
٠,٠٠٠٠٥٣	<sup>٤</sup> ١٠×٥,٧	<sup>٥</sup> ١٠×٥,٧	٣٨٥
٠,٠٠٠٠٤٤	<sup>٤</sup> ١٠×٦,٨	<sup>٥</sup> ١٠×٦,٨	٣٩٠
٠,٠٠٠٠٣٦	<sup>٤</sup> ١٠×٨,٣	<sup>٥</sup> ١٠×٨,٣	٣٩٥
٠,٠٠٠٠٣٠	<sup>٥</sup> ١٠×١,٠	<sup>٦</sup> ١٠×١,٠	٤٠٠

الأطوال الموجية المختارة في الجدول هي أطوال ممثلة ، والقيم الأخرى يجب

أن تستكمل عند قيم متوسطة للأطوال الموجية .

\* خطوط الانبعاث لطيف التفريغ الزئبقى .



الجدول رقم (٢٠)

قيم التعرضات المسموح بها للأشعة فوق البنفسجية

الأشعة المنورة ميكرو وات/سم <sup>٢</sup>	مدة التعرض في اليوم
٠,١	٨ ساعات
٠,٢	٤ ساعات
٠,٤	٢ ساعة
٠,٨	١ ساعة
١,٧	٣٠ دقيقة
٣,٣	١٥ دقيقة
٥	١٠ دقائق
١٠	٥ دقائق
٥٠	١ دقيقة
١٠٠	٣٠ ثانية
٣٠٠	١٠ ثواني
٣٠٠٠	١ ثانية
٦٠٠٠	٠,٥ ثانية
٣٠٠٠٠	٠,١ ثانية

الجدول رقم (٢١)

قيم الحدود العتبية للتعرض للمجالات الكهربائية الاستاتيكية ، عند الترددات تحت

ترددات موجات الراديو (٣٠ كيلو هرتز فأقل)

Static Electric Fields and Sub - Radiofrequency

(30 KHz and Below) Electric Fields

الحد السقفي لشدة المجال الكهربى (فولت/ متر)	التردد (هرتز) ذبذبة / ثانية
٢٥ فولت / متر	صفر (مجال استاتيكي)
٢٥ فولت / متر	صفر - ١٠٠ هرتز
$\frac{٦١٠ \times ٢,٥}{\text{التردد بالهرتز}}$ فولت / متر	١٠٠ - ٤ كيلو هرتز
٦٢٥ فولت / متر	٤ كيلو هرتز - ٣٠ كيلو هرتز

هذه الحدود العتبية لشدة المجال القصى لأماكن العمل غير المحمية للمجالات الكهربية الاستاتيكية وعند ترددات تحت الراديو (٣٠ كيلو هرتز فأقل)، والتي تمثل الظروف التي يتكرر عندها تعرض أغلب العمال يوماً بعد يوم بدون تأثير على الصحة، ويعبر عن شدة المجال الكهربي في هذه الحدود العتبية بقيم متوسطات الجذر التربيعي (rms)، وتستخدم هذه القيم كدلائل للتحكم في التعرض، ولا تعتبر حداً فاصلاً بين المستويات الخطيرة والأمنة، وترجع شدة المجال الكهربي في هذا المستوى العتبي إلى المستويات الموجودة في الهواء بعيداً عن أسطح الموصلات .

هذه الحدود العتبية مبنية على أساس التيارات المحدودة على أسطح الجسم التي تسبب تيارات داخلية أقل من الترددات التي يعتقد أنها تسبب تأثيرات صحية سيئة .

شدة المجال أكبر من ٥-٧ كيلو فولت / متر، يمكن أن ينتج عنها مدى عريض من المخاطر، مثل التفاعلات المفاجئة المصحوبة بتفريغ شراري من الموصلات الموصلة عرضياً داخل المجال، بالإضافة إلى ذلك فإن هناك مخاطر مصاحبة كاحتراق أو اشتعال المواد القابلة للاشتعال أو أجهزة التفجير الكهربي عند وجود مجال كهربي عالي الشدة .

### الجدول رقم (٢٢)

قيم الحدود العتبية للتعرض للمجالات المغناطيسية الاستاتيكية ،  
عند الترددات تحت ترددات موجات الراديو (٣٠ كيلو هرتز فأقل)

Static Magnetic Fields and Sub - Radiofrequency

(30 KHz and Below) Magnetic Fields

الحدود العتبية لكثافة الفيض المغناطيسي (تسلا)		نوع التعرض	التردد (هرتز) ذبذبة / ثانية
الحد السقفي	المتوسط على مدى ٨ ساعات يومياً		
٢ تسلا	٦٠ مللي تسلا	تعرض الجسم كله أثناء العمل الروتيني	صفر (مجال استاتيكي)
٥ تسلا	٦٠٠ مللي تسلا	تعرض الأطراف	
٠,٥ مللي تسلا	_____	مستخدمو جهاز تنظيم ضربات القلب ومثله	
_____ مللي تسلا ٦٠ التردد	تزيد بمعامل (١٠) تزيد بمعامل (٥)	الأيدي والأقدام الأذرع والسيقان	٣٠٠ - ١ هرتز
٠,٢ مللي تسلا	_____	الجسم كله وجزء من الجسم	٣٠٠ هرتز - ٣٠ كيلو هرتز

تسلا =  $10^4$  جاوس =  $10^3$  مللي تسلا، ١ مللي تسلا =  $10$  جاوس  
عند نقص المعلومات وحال التداخل الكهرومغناطيسى مع أجهزة تنظيم ضربات القلب ، يجب خفض حد تعرض مستخدمى هذه الأجهزة إلى ٠,١ مللي تسلا أو أقل .

الجدول رقم (٢٣)

الحد الأقصى لانبعاثات صناعة فحم الكوك

الحد الأقصى لانبعاثات مجم/م <sup>٣</sup>	الملوث
٨٠	الجسيمات الصلبة الكلية
٣٠٠	أول أكسيد الكربون
٣٥٠	أكاسيد الكبريت
٥٠٠	أكاسيد النيتروجين
٥٠	المواد العضوية المتطايرة الكلية
٥	البنزين
١٠	فلوريد الهيدروجين
١٠	كلوريد الهيدروجين
٥	كبريتيد الهيدروجين
٣٠	النشادر
٠,١	بنزو (أ) بيرين (a) Benzo Pirene
٥	أبخرة التار

الظروف المرجعية : عند نسبة أكسجين ٣٪ فى حالة الوقود السائل، ونسبة أكسجين ٦٪ فى حالة الوقود الصلب ودرجة حرارة صفر مئوية وواحد ضغط جوى .

الجدول رقم (٢٤)

الحد الأقصى لانبعاثات صناعة الفحم النباتى والحيوانى

كجم / ساعة	الحد الأقصى لانبعاثات (مجم / متر مكعب)			
أول أكسيد الكربون	المواد العضوية المتطايرة الكلية	أكاسيد النيتروجين	ثنائى أكسيد الكبريت	الجسيمات الصلبة الكلية
١	٥٠	٨٠٠	١٠٠٠	٥٠

الظروف المرجعية : عند نسبة أكسجين ٥٪ ودرجة حرارة صفر مئوية وواحد ضغط جوى .

الجدول رقم (٢٥)

الحد الأقصى لانبعاثات صناعة الأقطاب الكربونية (أقطاب الجرافيت)

الحد الأقصى للانبعاثات (مجم / متر مكعب)				
قطران	الفلوريدات	ثانى أكسيد الكبريت	أول أكسيد الكربون	الجسيمات الصلبة الكلية
٥٠	٢٠	٥٠	١٢٥	٥٠

الظروف المرجعية : عند نسبة أكسجين ٥٪ ودرجة حرارة صفر مئوية وواحد ضغط جوى .

الجدول رقم (٢٦)

الحد الأقصى لانبعاثات صناعة الأسمنت

التركيز (مجم/متر مكعب)	الملوث
٣٠ أ، ب ٥٠ ب (للمنشآت القائمة قبل عام ٢٠١٥)	الجسيمات الصلبة الكلية
٣٠ ب، د ٥٠ ب، د (للمنشآت القائمة قبل عام ٢٠١٥)	الجسيمات الصلبة الكلية لمداخن المبرد وطواحين الأسمنت والفحم
٤٠٠ أ، ب	ثانى أكسيد الكبريت
٤٥٠ ب ٦٠٠ ب (للمنشآت القائمة قبل عام ٢٠١٥)	أكاسيد النيتروجين
١٠ ب	الكربون العضوى الكلى
١٠ ب	كلوريد الهيدروجين
١ ب	فلوريد الهيدروجين
٠,١٠ (نانو جرام/ متر مكعب) ج	دايوكسين / فيوران
٥٠,٠٥	أبخرة الزئبق
٥٠,٠٥	كادميوم + ثاليوم
٥٠,٥٠	الأنثيمون + الزرنيخ + الرصاص + الكروم + الكوبالت + النحاس + المنجنيز + النيكل + الفانديوم

مفتاح الرموز للجدول (٢٦) :

(أ) تتخفف إلى ١٠ مجم/م<sup>٣</sup> في حالة حرق مخلفات خطرة بنسبة ٤٠ ٪ من الطاقة الحرارية، ويصبح الحد الأقصى المسموح به لانبعاثات ثاني أكسيد الكبريت هو ٥٠ مجم/م<sup>٣</sup> .

(ب) رصد ذاتي مستمر .

(ج) يتم رصد الدايوكسين والفيوران عن طريق تجميع عينة لفترة زمنية لا تقل عن ٦ ساعات، ولا تزيد عن ٨ ساعات ويجب أن تتم عملية الرصد على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر .

(د) متوسط يومي عند الظروف المرجعية: درجة الحرارة صفر درجة مئوية وواحد ضغط جوي ما لم ينص على غير ذلك .

(هـ) يتم رصد العناصر الثقيلة عن طريق تجميع عينة لفترة زمنية لا تقل عن ٣٠ دقيقة ولا تزيد عن ٨ ساعات، ويجب أن تتم عملية الرصد على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر .

يتم رصد الجسيمات الصلبة العالقة بالهواء الخارجى رصدا ذاتيا مستمرا داخل حدود المنشأة مع مراعاة اتجاه الرياح السائدة، وطبقا لتعليمات الفنية الصادرة عن جهاز شئون البيئة بهذا الشأن .

يجب ألا تتجاوز أحمال التلوث الناتجة عن المصنع (أو خط الإنتاج) الكمية التي سوف تتضمنها الموافقة البيئية، وسوف تتم المحاسبة والمراجعة على كمية الانبعاثات فى نهاية كل عام ميلادى ، وذلك فى ضوء عمليات الرصد المستمر ونتائج العينات .

**الجدول رقم (٢٧)**

**الحد الأقصى لانبعاثات أفران إنتاج الجير والدولوميت والجبس**

الحد الأقصى للانبعاثات (مجم / متر مكعب)				
الجسيمات الصلبة الكلية	ثاني أكسيد الكبريت	أكاسيد النيتروجين	كلوريد الهيدروجين	أول أكسيد الكربون
٥٠	٤٠٠	٥٠٠	١٠	٢٥٠

الظروف المرجعية : عند نسبة أكسجين ١٠ ٪ ودرجة حرارة صفر مئوية

وواحد ضغط جوي .

الجدول رقم (٢٨)

الحد الأقصى لانبعاثات وحدات إنتاج الطوب الطفلى والحرارى والفواخير

الحد الأقصى لانبعاثات (مجم/متر مكعب)				نوع الوقود	الوحدة الإنتاجية
أول أكسيد الكربون	أكاسيد النيتروجين	ثانى أكسيد الكبريت	الجسيمات الصلبة الكلية		
٢٥٠	٥٠٠	٥٠	٣٠	الغاز الطبيعي	الطوب الطفلى
٥٠٠	٥٠٠	٣٠٠	٥٠	المازوت أو أى مصادر وقود أخرى	
٨٠٠	٥٠٠	١٦٠٠	٥٠	أى مصدر من مصادر الوقود	الطوب الحرارى والفواخير

الظروف المرجعية : عند نسبة أكسجين ١٧ ٪ فى حالة الطوب الطفلى ، ونسبة أكسجين ٧ ٪ فى حالة الطوب الحرارى ، ونسبة أكسجين ٦ ٪ فى حالة الفواخير ودرجة حرارة صفر مئوية وواحد ضغط جوى .

الجدول رقم (٢٩)

الحد الأقصى لانبعاثات صناعة الزجاج

الحد الأقصى لانبعاثات مجم/متر مكعب	الملوث
١٠٠	الجسيمات الصلبة الكلية
٧٠٠ فى حالة الغاز ١٥٠٠ لباقي أنواع الوقود	ثانى أكسيد الكبريت
١٠٠٠	أكاسيد النيتروجين
٥	المجموع الكلى للفلوريدات
٣٠	كلوريد الهيدروجين
١	الزرنىخ
٥	الرصاص
٠,٢	الكادميوم

الظروف المرجعية : عند نسبة أكسجين ٨ ٪ فى أفران الصهر، ونسبة أكسجين ١٣ ٪ فى غيرها ودرجة حرارة صفر مئوية وواحد ضغط جوى .

الجدول رقم (٣٠)

الحد الأقصى لانبعاثات صناعة السيراميك والأدوات الصحية

الحد الأقصى لانبعاثات مجم/متر مكعب	الملوث
٥٠	الجسيمات الصلبة الكلية
٤٠٠	ثاني أكسيد الكبريت
٦٠٠	أكاسيد النيتروجين
٥	فلوريد الهيدروجين
٣٠	كلوريد الهيدروجين
٢٠	المواد العضوية المتطايرة الكلية
١,٥	الرصاص
١,٢	الكاديوم

الظروف المرجعية : عند نسبة أكسجين ١٠٪ ودرجة حرارة صفر مئوية وواحد ضغط جوى، وتقاس الجسيمات الصلبة الكلية من مداخل الأفران والمجففات .

الجدول رقم (٣١)

الحد الأقصى لانبعاثات وحدات إنتاج الخامات المحجرية (كسارات وخلطات)

الحد الأقصى لانبعاثات مجم/متر مكعب	الملوث
١٠٠	الجسيمات الصلبة الكلية

الجدول رقم (٣٢)

الحد الأقصى لانبعاثات وحدات خلط الأسفلت

الحد الأقصى لانبعاثات (مجم/ متر مكعب)		
الجسيمات الصلبة الكلية	أول أكسيد الكربون	المواد العضوية المتطايرة الكلية
٥٠	٥٠٠	٥٠

الظروف المرجعية : عند نسبة أكسجين ١٣٪ ودرجة حرارة صفر مئوية وواحد ضغط جوى .

الجدول رقم (٣٣)

الحد الأقصى لانبعاثات صناعة الحديد والصلب

الحد الأقصى للانبعاثات مجم/متر مكعب	الموث
٥٠	الجسيمات الصلبة
١٠٠ ٣٠٠ في حالة استخدام الفحم	أول أكسيد الكربون
٥٠٠	ثاني أكسيد الكبريت
٥٠٠ ٧٥٠ في حالة استخدام الفحم	أكاسيد النيتروجين
٢٠	المواد العضوية المتطايرة الكلية
٢	الرصاص
٤	الكروم
٠,٢	الكاديوم
٢	النيكل
١ نانو جرام/ متر مكعب	الدايوكسين و الفيوران

الظروف المرجعية : عند نسبة أكسجين ٣ ٪ في حالة الوقود السائل ،  
ونسبة أكسجين ٦ ٪ في حالة الوقود الصلب ودرجة حرارة صفر مئوية وواحد  
ضغط جوى ، تقاس العناصر الثقيلة في الجسيمات الصلبة .

الجدول رقم (٣٤)

الحد الأقصى لانبعاثات صناعة السبائك الحديدية

الحد الأقصى للانبعاثات (مجم/ متر مكعب)		
أكاسيد النيتروجين	أول أكسيد الكربون	الجسيمات الصلبة الكلية
٥٠٠	٢٥٠	٥٠

الظروف المرجعية : عند نسبة أكسجين ٣ ٪ في حالة الوقود السائل ،  
ونسبة أكسجين ٦ ٪ في حالة الوقود الصلب ودرجة حرارة صفر مئوية وواحد  
ضغط جوى .



الجدول رقم (٣٥)

الحد الأقصى لانبعاثات صناعة استخلاص المعادن غير الحديدية

الحد الأقصى لانبعاثات مجم/متر مكعب	الملوث
٢٠ لصناعة الرصاص ٥٠ لباقي المعادن	الجسيمات الصلبة الكلية
٢٥٠	أول أكسيد الكربون
٥٠٠	ثاني أكسيد الكبريت
٤٠٠	أكاسيد النيتروجين
١٥	المواد العضوية المتطايرة الكلية
١	المجموع الكلي للفلوريدات
٢	الرصاص
١٠	النحاس
٠,٠٢	أبخرة الزئبق
١٠	النيكل

الظروف المرجعية : عند نسبة أكسجين ٦ ٪ ودرجة حرارة صفر مئوية وواحد ضغط جوى .

الجدول رقم (٣٦)

الحد الأقصى لانبعاثات سباكة وتشكيل المعادن

الحد الأقصى لانبعاثات مجم/متر مكعب	الملوث
٥٠	الجسيمات الصلبة الكلية
٢٠٠	أول أكسيد الكربون
٥٠٠ في حالة استخدام الفحم	ثاني أكسيد الكبريت
٤٠٠	أكاسيد النيتروجين
٤٠٠	المواد العضوية المتطايرة الكلية

الحد الأقصى للانبعاثات مجم/متر مكعب	الملوث
٥	المجموع الكلى للفلوريدات
٥	الكلور
٥	كبريتيد الهيدروجين
٢	الرصاص والكاديوم
٢٠	النحاس
٥	النيكل والكوبلت والكروم

الظروف المرجعية : عند نسبة أكسجين ٣ ٪ في حالة الوقود السائل ،  
ونسبة أكسجين ٦ ٪ في حالة الوقود الصلب ودرجة حرارة صفر مئوية  
وواحد ضغط جوى ، تقاس العناصر الثقيلة في الجسيمات الصلبة الكلية .

### الجدول رقم (٣٧)

الحد الأقصى لانبعاثات الصناعات الكيماوية والعقاقير ومستحضرات التجميل

الحد الأقصى للانبعاثات مجم/متر مكعب	الملوث	الوحدة الإنتاجية	
٥٠	الجسيمات الصلبة الكلية	الأمونيا	١- وحدات إنتاج الأسمدة النيتروجينية
٥٠	الأمونيا		
٥٠٠	أكاسيد النيتروجين		
٥٠	الجسيمات الصلبة الكلية (وحدات تحبيب اليوريا)	اليوريا	الظروف المرجعية: نسبة أكسجين ٣ ٪
٥٠	الأمونيا		
٥٠	الجسيمات الصلبة الكلية	٢- وحدات إنتاج الأسمدة الفوسفاتية	
٥٠ (في حالة الأسمدة المركبة)	الأمونيا		
٥٠٠	أكاسيد النيتروجين		
٥	الفلوريد		
٥	فلوريد الهيدروجين		
٣٠	كلوريد الهيدروجين		
١٠	الأمونيا	٣- حمض النيتريك	
٤٠٠	أكاسيد النيتروجين		
٥٠ على ألا يزيد الحمل الصار عن 0.1 kg/ton phosphate rock	الجسيمات الصلبة الكلية	٤- حمض الفوسفوريك	
٥	فلوريد الهيدروجين		

الحد الأقصى للانبعاثات مجم/ متر مكعب	الملوث	الوحدة الإنتاجية
٢٠٠	أكاسيد النيتروجين	٥- حمض الكبريتيك
٤٥٠ ثاني أكسيد الكبريت على ألا يزيد الحمل عن 2kg/ton acid ٦٠ ثالث أكسيد الكبريت على ألا يزيد الحمل عن 0.075 kg/ton acid	أكاسيد الكبريت	كما يتم أيضا تطبيق معايير انبعاثات أكاسيد الكبريت للوحدات الإنتاجية التي تستخدم حمض الكبريتيك كإضافة لخامات العملية الصناعية كصناعة الشبة.
١ في حالة partial liquefaction ٣ في حالة complete liquefaction	الكلورين	٦- حمض الهيدرو كلوريك والكلورين
٢٠ جزءًا في المليون	كلوريد الهيدروجين	
٠,٢ (على ألا يزيد الحمل السنوي عن ١ جرام/ طن كلورين)	الزئبق	
٥٠	الجسيمات الصلبة الكلية	٧- وحدات إنتاج الأملاح (كربونات الصوديوم، كلوريد الأمونيوم.....)
٥٠	الأمونيا	
٢٠٠	أكاسيد النيتروجين	
٥	كبريتيد الهيدروجين	
٣٠	الجسيمات الصلبة الكلية	٨- أسود الكربون
٥٠	المواد العضوية المتطايرة	
٦٠٠	أكاسيد النيتروجين	الظروف المرجعية: نسبة أكسجين ٪ ١٠
٨٥٠	ثاني أكسيد الكبريت	
٥٠٠	أول أكسيد الكربون	
٥٠	الجسيمات الصلبة الكلية	٩- تقطير قطران الفحم
٥٠	المواد العضوية المتطايرة	
٥	أبخرة القطران	
٣	الجسيمات الصلبة الكلية	١٠- معالجة الأسطح بالمواد العضوية
٠,٣٥	أكاسيد النيتروجين	
٠,١	الأمونيا	
٣٠	الفينول و الفورمالدهيد	الظروف المرجعية: نسبة أكسجين ٪ ١١
١٥٠ لوحدات استخلاص الكبريت ٥٠٠ لباقي الوحدات	أكاسيد الكبريت	١١- تكرير البترول
٤٥٠	أكاسيد النيتروجين	
٥٠	الجسيمات الصلبة الكلية	
٥	الفاناديوم	الظروف المرجعية: نسبة أكسجين ٪ ٣
١	النيكل	
١٠	كبريتيد الهيدروجين	

الحد الأقصى للابعاثات مجم/ متر مكعب	الملوث	الوحدة الإنتاجية
١٠	الجسيمات الصلبة الكئبية	١٢- وحدات معالجة الغاز الطبيعى
١٥٠	أكاسيد النيتروجين	الظروف المرجعية: نسبة أكسجين ١٥٪، وفى وحدات استخلاص الكبريت من الغاز يجب ألا يزيد تركيز ثانى كبريتيد الكربون عن ٣مجم/م <sup>٣</sup>
٧٥	ثانى أكسيد الكبريت	
١٥٠	المواد العضوية المتطايرة الكئبية	
١٠٠	أول أكسيد الكربون	
١٠٠	المواد العضوية المتطايرة الكئبية	١٣- وحدات إنتاج الكيمائيات الزيتية باستخدام مصادر نباتية أو حيوانية (الأحماض الدهنية، الجلسرين، الديزل الحيوى....)
٢٠	الجسيمات الصلبة الكئبية	١٤- وحدات إنتاج وتصنيع وتعبئة المبيدات
٥٠	المواد العضوية الكئبية	
٢٠	المواد العضوية المتطايرة	
٥	الكلوريد	
٣	كلوريد الهيدروجين وسيانيد الهيدروجين وكبريتيد الهيدروجين	
٣٠	الأمونيا	
٠,٥ كيلو جرام/ طن	الجسيمات الصلبة الكئبية	١٥- وحدات إنتاج الورق
٠,٤ كيلو جرام/ طن كرافت	ثانى أكسيد الكبريت	الظروف المرجعية: نسبة الأكسجين ٦٪ للوقود الصلب، ونسبة أكسجين ٤٪ للوقود السائل والغازى.
١ كيلو جرام/ طن أنواع أخرى	ثانى أكسيد الكبريت	
١,٥ كيلو جرام/ طن ثلب الورق القاسى	أكاسيد النيتروجين	١٦- تنقية الزيوت المعدنية
٢ كيلو جرام/ طن ثلب الورق غير القاسى	أكاسيد النيتروجين	
٥٠	الجسيمات الصلبة الكئبية	الظروف المرجعية: نسبة الأكسجين ٦٪ للوقود الصلب، ونسبة أكسجين ٤٪ للوقود السائل والغازى.
١,٢	ثانى أكسيد الكبريت	
٥٠	الجسيمات الصلبة الكئبية	١٧- الطباعة
١٠٠	المواد العضوية المتطايرة	
٥٠٠	أكاسيد النيتروجين	
٠,١	الأيزوسيانات	

الحد الأقصى للابعاثات مجم/ متر مكعب	الملوث	الوحدة الإنتاجية
٢٠	الجسيمات الصلبة الكلية	١٨- وحدات إنتاج العقاقير ومستحضرات التجميل
٠,١٥	المادة الفعالة	
١٥٠	المواد العضوية المتطايرة	
١	البنزين وفينيل كلوريد وثنائي كلورو الإيثان (كل على حدة)	
٣٠	كلوريد الهيدروجين	
٣٠	الأمونيا	
٣	بروميد الهيدروجين	
٠,٠٥	الزرنيخ	
٠,٥٠	أكسيد الإيثيلين	
٥٠	الجسيمات الصلبة الكليّة	
١٠٠	المواد العضوية المتطايرة الكلية	
٥٠	الجسيمات الصلبة الكلية	٢٠- وحدة تصنيع وإنتاج الأخشاب ومنتجاته
١٣٠	المواد العضوية المتطايرة الكلية	
٢٠	الفورمالدهيد	
٥٠	الجسيمات الصلبة الكلية	٢١- وحدات إنتاج ومعالجة الأسطح المعدنية أو البلاستيكية أو المطاطية
١٠	كلوريد الهيدروجين	
٣٥٠	أكاسيد النيتروجين	
٥٠	أمونيا	
١٠٠	المواد العضوية المتطايرة الكلية	
٨٠ بوحدات فلكنة المطاط	الكربون العضوي الكلي	
٢٠ بوحدات معالجة الأسطح المعدنية	المواد العضوية المهجنة المتطايرة	

الحد الأقصى للابعاثات مجم/ متر مكعب	الملوث	الوحدة الإنتاجية
٥٠	الجسيمات الصلبة الكلية	٢٢- وحدات إنتاج كل من:
٣٠٠	أكاسيد النيتروجين	- وحدات التصنيع التحويلي
٥٠٠	ثنائي أكسيد الكبريت	لثبوليمرات (بلمرة الموترات)
١٠	كلوريد الهيدروجين	- الأوليفينات منخفضة الوزن
٥٠٠ جم/ طن (حمل بيئي)	كلوريد الفينيل	انجزيبي (الايثلين.....)
٥	اكريلونيتريل	- العطريات (البنزين والطولوين...)
١٥ بوحدات التجفيف	أمونيا	- المركبات المؤكسجة
١٥	المواد العضوية	(الفورمالدهيد، مثيل ثلاثي
٢٠	المتطايرة	بيوتيل لاثير...)
١,٥	مجموع العناصر الثقيلة	- المركبات المنتجة
٠,٢	الزئبق	(الأكريلونيتريل، كابرولاكتام
٠,١٥	الفورمالدهيد	ونيترو بنزين...)
٠,١ نانو جرام/ متر مكعب	الدايوكسين و الفيوران	- المركبات المهلجنة (ثنائي كلوريد
٥	البنزين	الإيثيلين، كلوريد الفينيل...)
٥	٢,١ دايكور وميثان	الظروف المرجعية: نسبة الأكسجين
١٥٠	الإيثيلين	٦ % للوقود الصلب، ونسبة أكسجين
٢	سيانيد الهيدروجين	٣ % للوقود السائل والغازي.
٥	كبريتيد الهيدروجين	
٥	نيتروبنزين	
٢	الكبريت العضوي	
١٠	مجموع الفينولات	
٠,١	كاربولاكتام	

الظروف المرجعية : درجة حرارة صفر مئوية وواحد ضغط جوي .

الجدول رقم (٣٨)

الحد الأقصى لانبعاثات صباغة وتجهيز المنسوجات

الحد الأقصى لانبعاثات مجم/متر مكعب	الملوث
٥٠	الجسيمات الصلبة الكلية
٥٠ لوحدة التجفيف	المواد العضوية المتطايرة
٧٥ لوحدة الطياعة	
٥	الكلورين
٣٠	الأمونيا
٥	كبريتيد الهيدروجين
١٥٠	ثاني كبريتيد الكربون

الجدول رقم (٣٩)

الحد الأقصى لانبعاثات صناعة الأجهزة الإلكترونية

الحد الأقصى لانبعاثات مجم/متر مكعب	الملوث
٢٠	المواد العضوية المتطايرة
١٠	كلوريد الهيدروجين
٥	فلوريد الهيدروجين
٣٠	الأمونيا
١,٥	الفوسفين
١,٥	الزرنيخ
١٥٠	الأسيتون

الظروف المرجعية : عند نسبة أكسجين ٤ ٪ ودرجة حرارة صفر مئوية

وواحد ضغط جوى .

الجدول رقم (٤٠)

الحد الأقصى لانبعاثات محارق المخلفات البلدية والصناعية غير الخطرة

الحد الأقصى للانبعاثات مجم/متر مكعب	الملوث
٢٠	الجسيمات الصلبة الكلية
١٠	حمض الهيدروكلوريك
١	حمض الهيدروفلوريك
١٠٠	ثاني أكسيد الكبريت
٤٠٠	أكاسيد النيتروجين
١٥٠	أول أكسيد الكربون
المعادن الثقيلة	
٠,١	الكاديوم ومركباته
٠,١	الزئبق ومركباته
٠,١	الرصاص ومركباته
٠,٥	مجمع المعادن الثقيلة ومركباتها

الظروف المرجعية : عند نسبة أكسجين (٧٪) ودرجة حرارة صفر مئوية

وواحد ضغط جوى .

الجدول رقم (٤١)

الحد الأقصى لانبعاثات محارق المخلفات الخطرة

الحد الأقصى للانبعاثات مجم/متر مكعب	الملوث
١٠	الجسيمات الصلبة الكلية
١٠	المواد الغازية والأبخرة في صورة كربون عضوى كلى
١٠	حمض الهيدروكلوريك
٢	حمض الهيدروفلوريك
١٠٠	ثاني أكسيد الكبريت
٢٠٠	أكاسيد النيتروجين
١٠٠	أول أكسيد الكربون
٠,١ نانو جرام/متر <sup>٣</sup>	مركبات الدايوكسين والفيوران



الحد الأقصى للانبعاثات مجم/متر مكعب	الملوث
٠,١	الكاديوم ومركباته
٠,١	التاليوم ومركباته
٠,١	الزئبق ومركباته
٠,١	الأنثيمون ومركباته
٠,١	الزرنيخ ومركباته
٠,١	الرصاص ومركباته
٠,١	الكروم ومركباته
٠,١	الكوبالت ومركباته
٠,١	النحاس ومركباته
٠,١	المنجنيز ومركباته
٠,١	النيكل ومركباته
٠,١	الفانديوم ومركباته
٠,١	القصدير ومركباته
٠,٥	مجمع المعادن الثقيلة ومركباتها

الظروف المرجعية : عند نسبة أكسجين (٧٪) ودرجة حرارة صفر مئوية وواحد ضغط جوى.

### الجدول رقم (٤٢)

#### الحد الأقصى للانبعاثات مصادر صناعية أخرى

الحد الأقصى للانبعاثات مجم/متر	الملوث
٥٠	الجسيمات الصلبة الكلية
٣٠٠	أكاسيد النيتروجين
١٠٠	أكاسيد الكبريت
٥٠	المواد العضوية الكلية
٢	مجموع العناصر الثقيلة
٢٥٠	أول أكسيد الكربون

الجدول رقم (٤٣)

قائمة النسب البنائية للأنشطة الصناعية

م	الإدارة/ النشاط	الأنشطة/ المنتجات	النسب البنائية
	جميع الصناعات غير المذكورة أدناه	النسب البنائية بين (٤٠ - ٦٥%) من مساحة الأرض الكلية	
١	مخازن صناعية/ خدمية	١- مواد البناء (بأنواعها)	١- (لا تقل عن ١٥%)
		٢- الطفلة	٢- لا توجد لها نسبة بنائية (صفر%)
		٣- حديد التسليح	٣- (لا تقل عن ٥-٦%)
		٤- دشت الورق / الكرتون	٤- لا توجد لها نسبة بنائية (صفر%)
٢	الغزل والنسيج	١- حليج القطن	١- (٢٥%)
		٢- غزل القطن	٢- (٢٥%)
٣	التعدينية	١- نشر وتشغيل رخام طبيعي	١- (١٠%)
		٢- نشر وتشغيل جرانيت طبيعي	٢- (١٠%)
		٣- تقطيع وصقل الرخام	٣- (٢٥%)
		٤- تقطيع وصقل الجرانيت	٤- (٢٥%)
		٥- إنتاج رخام صناعي	٥- (٢٥%)
		٦- تكسير وطحن ومعالجة خامات تعدينية	٦- (٧% - ١٨%)
		٧- تكسير وطحن خامات تعدينية	٧- (٧% - ١٨%)
		٨- غسيل وفرز الرمال البيضاء	٨- (١٠%)
		٩- غسيل وتكرير الملح	٩- (١٠%)
٤	الغذائية	١- المطاحن	١- (لا تقل عن ٢٥%)
		٢- مصانع الأغلاف	٢- (لا تقل عن ٢٥%)
		٣- مضارب الأرز	٣- (لا تقل عن ٢٥%)
		٤- ثلاثيات الحفظ	٤- (لا تقل عن ٢٥%)

م	الإدارة/ النشاط	الأنشطة/ المنتجات	النسب البنائية
	جميع الصناعات غير المذكورة أدناه	النسب البنائية بين (٤٠ - ٦٥%) من مساحة الأرض الكلية	
٥	المعدنية	١- مواسير صلب ملحومة طوليا	١- (١٥%)
		٢- تقطيع وتشريح لفائف وأطوال الصاج	٢- (١٥%)
		٣- قطاعات ألومنيوم	٣- (١٥%)
		٤- السباكة بأنواعها	٤- (١٠%)
		٥- كبس وقرم الخرودة	٥- (١٠%)
		٦- حديد تسليح ومربعات صلب (بيبيت)	٦- (٢٠%)
		٧- تشكيل حديد تسليح (قص وثنى)	٧- (١٥%)
		٨- سحب سلك حديد	٨- (٢٠%)
		٩- الصهر بأنواعه	٩- (١٥%)
		١٠- درفلة القطاعات الطولية	١٠- (١٥%)
٦	الكيمياوية	١- الطوب الإسمنتي	١- (١٠%)
		٢- الطوب الطفلي	٢- (١٥%)
		٣- الخرسانة الجاهزة	٣- (٧%)
		٤- المشروعات الورقية التي تعتمد على القصاصات الورقية (الدشت) ولب الخشب والمخلفات الزراعية كمادة خام	٤- (٢٠%)
		٥- نقل وتعبئة الغازات	٥- (لا تقل عن ٢٥%)
٧	الجلود	١- الغراء	١- (لا تقل عن ٢٥%)
٨	الهندسية	١- الهياكل المعدنية	١- (لا تقل عن ٨%)
		٢- التانكات البترولية	٢- (لا تقل عن ٨%)
		٣- أوعية الضغط العالي	٣- (لا تقل عن ٨%)

في حالة ورود أية متطلبات مختلفة ، يتم تقديمها للدراسة للإدارة المختصة بحسب طبيعة النشاط .