

الهيئة المصرية العامة للمواصفات واصودة

قرار إدارى رقم ١٨٧ لسنة ٢٠١٥

بشأن الإعلان بجريدة الوقائع المصرية عن تعديلات

على مواصفات قياسية مصرية سبق صدور قرارات وزارية ملزمة لها

رئيس مجلس الإدارة

بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ فى شأن التوحيد القياسى ؛

وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ فى شأن تنظيم الصناعة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٢ لسنة ١٩٧٩ بتنظيم الهيئة المصرية العامة

للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل مسمى الهيئة المصرية

العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة

للمواصفات والجودة ؛

وعلى القرارات الوزارية أرقام ١٧٩ لسنة ١٩٩٦ و ١٣٠ لسنة ٢٠٠٥ و ٤٢٣ لسنة ٢٠٠٥

بشأن الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٣٨) بتاريخ ٢٠١٥/١/١١ بمد خدمتنا رئيساً

لمجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣١٥) بتاريخ ٢٠١٥/٩/٧

والمعتمد من السيد الوزير بتاريخ ٢٠١٥/٩/١٥ ؛

قرر:

مادة أولى - يلتزم المنتجون والمستوردون بالإنتاج طبقاً للتعديلات الواردة على المواصفات القياسية المصرية والتي سبق صدور قرارات وزارية ملزمة بشأنها والموضحة بالقائمة المرفقة .

مادة ثانية - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية لإعلان ذوى الشأن بالمواصفات التى تم تعديلها كلياً أو جزئياً ويتم الرجوع للهيئة للاطلاع على هذه التعديلات أو الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .
([http://www . eos@idsc.net.eg](http://www.eos@idsc.net.eg))

رئيس مجلس الإدارة

د.م/ حسن أحمد عبد المجيد

مرفق القرار الإداري رقم ١٨٧ لسنة ٢٠١٥

| م | رقم المواصفة | اسم المواصفة | نوع التعديل |
|---|--------------|---|-------------|
| ١ | ٩٠٤ | متطلبات الأمان للأجهزة الكهربائية المنزلية وما شابهها والمتطلبات الخاصة بالمكانس الكهربائية وأجهزة التنظيف بشفط المياه. | (تعديل كلي) |
| ٢ | ١-٧٨٠ | أسطوانات الغاز - متكررة التعبئة المصنوعة من الصلب بدون لحام - التصميم والتصنيع والاختبار - الجزء الأول : أسطوانات من صلب مقسى ومراجع حرارياً ذي مقاومة شد أقل من ١١٠٠ ميغا بسكال. | |
| ٣ | ٧٣٥ | أجهزة إطفاء الحريق اليدوية التي تعمل بغاز ثاني أكسيد الكربون. | |
| ٤ | ٢-٣١٦٨ | بلاط السيراميك الجزء الثاني : بلاط السيراميك المشكل بالكبس الجاف. | |

يعتمد

(إمضاء)